

HÄDAVALGUSTUSSUSTEEMI TESTIMISE AKT NR. 01012019

Noorus Inn Hotel

L.Koidula 21,
Narva-Jõesuu, Ida-Virumaa.

Leht 1

Kuupäev 25.01.2019

| | | | |
|--|----|---|----------------|
| KONTROLL JA TESTIMINE | 1 | Valgustuite toimimine 1/4 nominaalajast | OK |
| | 2 | Valgustuite toimimine nominaalaja jooksul (1h) | OK |
| | 3 | Indikaatoritampide toimimine peale põhitöite taastamist | OK |
| | 4 | Plaanide, skeemide vastavus tegelikkusele | OK |
| | 5 | Akupatareisede testimine | OK |
| ILMNENUD VEAD JA REMONT | 6 | Ilmnenud vead | |
| | | <i>ei ole</i> | |
| | | | |
| | | | |
| MUUDATUSED PLAANIS JA SÜSTEEMI STRUKTUURIS | 7 | Vigadest teavitatud | |
| | | <i>Nimi</i> | <i>Allkiri</i> |
| | 8 | Vigade kõrvaldamise kuupäev | |
| | 9 | Vigade kõrvaldaja | |
| | | <i>Nimi</i> | <i>Allkiri</i> |
| | 10 | Hoone plaanide ja ruumide muutused | - |
| | 11 | Muudetud jooniste numbrid ja kuupäevad | - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Märkused:

Kontrolli teostaja

Roman Trenin, Trerokat elekter OÜ



Roman Trenin
Allkiri