

# VARAO ELEKTER OÜ

Objekti aadress: Ehitajate tee 11

Tööde vastuvõtja: v. Peedel

Turvalisustite hooldus- ja paigaldusepäevik

leht nr: 3

Kuupäev	Tehtud tööd	Ajavahemik	Tehnik	Allkiri	Töö võttis vastu
2.06.17	Visuaalne kontroll	09 <sup>00</sup> -13 <sup>00</sup>	Peedel		
16.06.17	akude laadim	10 <sup>00</sup> -12 <sup>00</sup>	Peedel		
30.06.17	Visuaalne kontroll	09 <sup>00</sup> -13 <sup>00</sup>	Peedel		
7.07.17	Visuaalne kontroll	09 <sup>00</sup> -13 <sup>00</sup>	Peedel		
28.07.17	Valg. vahet. 2 kor.	15 <sup>00</sup>	Peedel		
11.08.17	akude laad.	12 <sup>00</sup> -14 <sup>00</sup>	Peedel		
25.08.17	Visuaalne kontroll	09 <sup>00</sup> -13 <sup>00</sup>	Peedel		
01.09.17	Visuaalne kontroll	09-13 <sup>00</sup>	Peedel		
15.09.17	Visuaalne kontroll	09-13 <sup>00</sup>	Peedel		
29.09.17	Visuaalne kontroll	09-13 <sup>00</sup>	Peedel		
13.10.17	Visuaalne kontroll	09-13 <sup>00</sup>	Peedel		
27.10.17	akude laadim	12 <sup>00</sup> -13 <sup>30</sup>	Peedel		
10.11.17	Visuaalne kontroll	09 <sup>00</sup> -10 <sup>00</sup>	Peedel		
24.11.17	Valg. vahet. 4-5k		Peedel		
01.12.17	Visuaalne kontroll	09 <sup>00</sup> -13 <sup>00</sup>	Peedel		
08.12.17	Valg. vahet. 3k		Peedel		
22.12.17	Visuaalne kontroll	09 <sup>00</sup> -13 <sup>00</sup>			
28.12.17	Turvalisustite süsteemi kontroll. Valgustite vahetus, kus akud ei vastanud nõuetele kor. 7, 8, 10, 11, 12				
	2018 a.				
19.01.18	Visuaalne kontroll	09 <sup>30</sup>			
	akude laadim	10 <sup>30</sup> -12 <sup>00</sup>			
01.02.18	Visuaalne kontroll	11 <sup>00</sup>			
15.02.18	Visuaalne kontroll	11 <sup>00</sup>			
2.03.18	Visuaalne kontroll				
	Valg. vahet. 13				
16.03.18	Visuaalne kontroll	09 <sup>00</sup>			
20.04.18	Visuaalne kontroll	09 <sup>30</sup>			
11.05.18	akude laadim	11 <sup>30</sup> -13 <sup>00</sup>			
25.05.18	Valg. vahet. 15k				
8.06.18	Visuaalne kontroll	9 <sup>00</sup>			