


Probleem: kanalisatsiooni torustik on maa alt umbes, survepesuseade ei olnud suuteline läbima antud lõiku.


Andmeid:

- *Ummistus asub umbes maantee all
- * Täiendav takistus - tee alt läbimine (asfaltkattega maanteeameti haldusesse kuuluv tee)
- * Kahe kaevu vahemaa 40,5m (lennult)
- * Kortermajapoolse kaevu sügavus u. 1,30m
- *Parkla platsikõrvaline kaevu sügavus 1,9m
- * Maa-aluse ühendava keraamilise toru läbimõõt (silma järgi) vähemalt 200mm (on näha parkla kaevust)

Vaade kortermaja poolt → parkla poole:



Vaade parkla poolt → kortermaja poole:



Google maps kaardi vaade:

