

LISA Aktile või Ettepanekule

Töö tellijaja ja/või valdaja nimi: KÜ Käisi 3

Ehitise aadress: Põlva MK Põlva linn Käisi 3

Korstnapühkimistööd teostati 28.01.2020.a.

Tegemist kahe sektiooniga 16 korteriga kahekordse silikattelistest kortermajaga. Hoone põhiküte keskküte. Osades korterites olemas kütteseadmed, milliseid kasutatakse väga vähe kuna keskküttesüsteem hea.

Jrk.nr.	Töö asukoht, koretri number	Tehtud tööd, puhastatud kütteseadmed	Avastatud puudused ettepanekud
1	Korter 1	Töid korteris ei teostatud	Ei saanud sisse.
2	Korter 2-3	1 pliitsoemüür, 1 ahi, kamin	
3	Korter 4	Töid korteris ei teostatud	Ei saanud sisse.
4	Korter 5	Töid korteris ei teostatud	Ei saanud sisse.
5	Korter 6	1 ahi	Ahi kontrollitud, ei kasutata jua aastaid
6	Korter 7	1 ahi, 1 pliitsoemüür	Ahju kasutatakse paar korda aastas, pliitsoemüüri ei kasutatata, vannituppa luukde ette paigaldatud duššinurk
7	Korter 8	1 ahi,	
8	Korter 9		Ei saanud sisse. Kütteseadmed puuduvad
9	Korter 10		Ei saanud sisse. Kütteseadmed puuduvad
10	Korter 11-12	1 pliitsoemüür, 1 ahi, slepe	Ei saanud sisse. Kütteseadmed puuduvad
11	Korter 13	1 ahi	Ahju korstnajala puhastusluuk puudu
12	Korter 14	1 ahi, 1 pliitsoemüür	Pliitsoemüüri ei kasutata, ahju korstnajala puhastusluuk puudu
	Korter 15	1 ahi	Ahju ei kasutata
	Korter 16	1 ahi	
13	Korstnad	Puhastatud 10 korstnat, puhastusluugid asuvad korterites.	

Lisa koostas: Marat Kahre

Kuupäev: 28.01.2020

telefon 53474216