

PUURAUKUDE LIKVIDEERIMISE AKT																																					
Objekti nimetus	Ulitina II uuringuruum																																				
Üldgeoloogilise uurimistöö või geoloogilise uuringu loa number	L.MU/520472																																				
Puuraukude asukoht	Võrumaa, Setomaa vald, Pattina küla: Orava metskond 23 (tunnus 93401:008:0453) Orava metskond 91 (tunnus 93401:008:0894)																																				
Puuraukude nr	PA-1 kuni PA-16																																				
Puurimise algus „18“ aprill 2024 a, lõpp „19“ aprill 2024 a																																					
Puuraukude sügavus, m:																																					
<table border="0"> <tr> <td>PA-1</td> <td>2,7 m</td> <td>PA-7</td> <td>2,7 m</td> <td>PA-13</td> <td>19,0 m</td> </tr> <tr> <td>PA-2</td> <td>6,7 m</td> <td>PA-8</td> <td>2,7 m</td> <td>PA-14</td> <td>5,8 m</td> </tr> <tr> <td>PA-3</td> <td>9,1 m</td> <td>PA-9</td> <td>4,3 m</td> <td>PA-15</td> <td>14,8 m</td> </tr> <tr> <td>PA-4</td> <td>2,9 m</td> <td>PA-10</td> <td>4,3 m</td> <td>PA-16</td> <td>8,7 m</td> </tr> <tr> <td>PA-5</td> <td>2,7 m</td> <td>PA-11</td> <td>14,7 m</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PA-6</td> <td>3,5 m</td> <td>PA-12</td> <td>5,8 m</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		PA-1	2,7 m	PA-7	2,7 m	PA-13	19,0 m	PA-2	6,7 m	PA-8	2,7 m	PA-14	5,8 m	PA-3	9,1 m	PA-9	4,3 m	PA-15	14,8 m	PA-4	2,9 m	PA-10	4,3 m	PA-16	8,7 m	PA-5	2,7 m	PA-11	14,7 m			PA-6	3,5 m	PA-12	5,8 m		
PA-1	2,7 m	PA-7	2,7 m	PA-13	19,0 m																																
PA-2	6,7 m	PA-8	2,7 m	PA-14	5,8 m																																
PA-3	9,1 m	PA-9	4,3 m	PA-15	14,8 m																																
PA-4	2,9 m	PA-10	4,3 m	PA-16	8,7 m																																
PA-5	2,7 m	PA-11	14,7 m																																		
PA-6	3,5 m	PA-12	5,8 m																																		
Puuraukude likvideerimise põhjus	Geoloogiline ülesanne on täidetud. Puuraukud kirjeldati, võeti proovid ja mõõdeti veetase.																																				
Likvideerimise aeg	„18-19“ aprill 2024 a																																				
Likvideerimise viis	Puuraukud likvideeriti kohe pärast kirjeldamist, proovide võtmist ja veetaseme mõõtmist väljatõstetud pinnasega täitmise teel nende rajamise kuupäeval. Puuraukude ülemine osa täideti mullaga ning maapind tasandati.																																				
Puuraukude ümbruse olukord pärast puuraukude likvideerimist	Puuraukude ümbruse maapind tasandati võimalikult uuringueelsesesse seisundisse.																																				
Üldgeoloogilise uurimistöö või geoloogilise uuringu loa omaja	Kauri Kiiman, Tariston AS mäenduse valdkonna juht /allkirjastatud digitaalselt/																																				
	(nimi, allkiri)																																				
Likvideerija	Peeter Lillak, Kobras OÜ geoloog /allkirjastatud digitaalselt/																																				
	(nimi, allkiri, ametikoht)																																				
Maaomaniku seisukoht	Tiit Timberg, RMK Kagu regiooni metsaülem Valga-, Põlva- ja Võrumaal /allkirjastatud digitaalselt/																																				
	(nimi, allkiri)																																				