



POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

Tartu Vallavalitsus
tartuvald@tartuvald.ee

Meie 09.10.2025 nr 2.1-2/3754-1

Märgukiri

Politsei- ja Piirivalveamet soovib juhtida tähelepanu probleemsele tänavale Kõrvekülas. Tegemist Kõrve tänav, Kõrveküla alev, Tartu vald, Tartumaa.

Kõrve tänava puhul on tegemist 30km/h ja võrdsete teede alaga ning probleemiks on piirkiiruse ületajad. Jalakäijatele on antud teelõigul eraldi kõnnitee. Kaebusi sealt piirkonnast laekub regulaarselt ja liiklusjärelvalvet tehes, on näha, et rikkumisi toimub seal massiliselt. Tegemist on areneva uuselamurajooniga ning see tähendab, et liikluskooormus antud tänaval on suurenemas.

Politsei- ja Piirivalveamet on kontrollinud antud piirkonnas mootorsõidukite kiirust ning teostanud järelvalvet. Lisaks järelvalve teostamisele on Politsei- ja Piirivalveamet veendumusel, et antud teelõik võimaldab piirkiiruse ületamist ning ei toeta lubatud kiirusega sõitmist. Ainult läbi järelvalve teostamise, antud piirkonnas, piirkiirusest kinnipidamist ei saavuta. Selleks teeb Politsei- ja Piirivalveamet ettepaneku vaadata üle antud teelõigu liikluskorraldus ning vajadusel seda muuta. Lahendusena näeb Politsei- ja Piirivalveamet antud teelõigule paigaldada künnised või rajada kõrgendatud ristmikud.

Samuti juhime tähelepanu Kõrve tn ja Kõrveoja tn ristmiku vahetus läheduses oleva ülekäiguraja kohta. Ülekäigurada on piiratud nähtavusega. Igapäevaselt pargivad antud parkimiskohas sõidukid ning kergliiklusteel liiguvad igapäevaselt lapsed kodust kooli ning tagasi. Kõrve tänaval paremalt poolt sõiduteed ületavad inimesed jäävad pargitud sõidukite taha varju ning on juhtidele täiesti märkamatud. Liiklusseadus § 21 lg 1 punkt 6 toob välja, et peatuda ja parkida ei tohi ülekäigurajal, jalgrattatee või jalgratta- ja jalgteel sõiduteega lõikumise kohal või lähemal kui viis meetrit enne neid kohti. Ehk antud ülekäiguraja juures olev parkimisala läheb sellega vastuollu.

Politsei- ja Piirivalveamet teeb ettepaneku ülekäiguraja juures vahetult esimene parkimiskoht tähistada vastavalt nii, et sinna sõiduk parkida ei tohiks. Ehk tähistada ära 5 meetri ala, kuhu sõidukit parkida ei saaks.

Lisatud pildid antud ülekäiguraja kohta.



Lisaks juhib Politsei- ja Piirivalveamet tähelepanu samaliigiliste teedega ristmike ala märgile, mis on paigaldatud Kõrve tn ristmiku algusesse. Antud liiklusmärk on pandud ristmikule liiga lähedale. Ehk ristmikule keerates Kõrveküla- Lähte Vasula teelt võib liiklusmärk jääda juhtidele märkamatuks, jäädes uksepiida taha varju. Politsei- ja Piirivalveamet teeb ettepaneku samaliigiliste teedega ristmike ala märk panna ristmikust natuke eemale. Sellega oleks liiklusmärk sõidukijuhtidele paremini märgatav ning nad teaks, milliselt on antud ala reguleeritud. Võimalusel lisada teadete tahvel, mis juhib tähelepanu, et liikluskorraldus antud piirkonnas on muutunud. Politsei- ja Piirivalveameti poole on pöördunud Kõrveoja tn elanikud, kes on täheldanud, et Kõrveküla alevi poolt tulijad ei anna teed ning on tekkinud mitmeid liiklusohtlikke olukordi, kuigi tegemist on võrdväärsete ristmike alaga. Ala tähistatud liikluskorraldusvahendiga märk 381. Kõrve tn ja Kõrveoja tn ristmikul puudub võrdväärsete ristmike kattermärgistus ning samaliigiliste teede ala märk jääb sõidukitele märkamatuks.

Ootame teiepoolset vastust teatele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Veronika Sirel
üleminspektor
Lõuna prefektuur, Tartu politseijaoskond,
Tartumaa piirkonnagrupp
piirkonnapolitseinik

Veronika Sirel, veronika.sirel@politsei.ee