



Katseprotokoll KL2021/V100765K
Terviseohutuslabor
Joogivee keemiline analüüs

Tellijä: Mittetulundusühing Vivere kool Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Liikuri tn 10-16, 13618

Veeallika valdaja: TALLINNA VESI AKTSIASELTS Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Ädala tn 10, 10614

Proovivõtu koht: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tondi tn 55

Proovivõtja: proovivõtja Kaisa Kuusik atesteerimistunnistus nr: 781; 1671/19

Veeallika liik: veevärgivesi Markeering:

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel

Proov võetud: 23.03.2021 kell: 09:40 Analüüs alustatud: 23.03.2021

Proov toodud laborisse: 23.03.2021 kell: 10:02 Analüüs lõpetatud: 23.03.2021

Proovivõtu prot. nr: **KL2021KK16169** Protokoll kinnitatud: **26.03.2021**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Metoodika
Elektrijuhtivus	µS/cm	395	2500	EVS-EN 27888:1999
Hägusus	NHÜ	1,7	Märkus ¹	EVS-EN ISO 7027-1:2016
pH	pH ühik	7,2	6,5-9,5	EVS-EN ISO 10523:2012
Värvus	mg/l Pt	3	Märkus ¹	EVS-EN ISO 7887:2011
Maitse	lahjendusaste	2	Märkus ¹	EVS-EN 1622:2006*
Lõhn	lahjendusaste	2	Märkus ¹	EVS-EN 1622:2006*
Ammoonium	mg/l	<0,05	0,5	ISO 7150-1:1984
Nitrit	mg/l	<0,010	0,5	EVS-EN 26777:2008
Jääkkloor (üld)	mg/l	0,1	-	EVS-EN ISO 7393-1:2000
Jääkkloor (vaba)	mg/l	<0,05	0,5	EVS-EN ISO 7393-1:2000

Märkus¹: Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta.

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 „Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“.

Protokolli kinnitas juhtivspetsialist I.Epold

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr.KL2021/V100765K Lk. nr.1(1)





Katseprotokoll ML2021/V100765M
Terviseohutuslabor
Joogivee mikrobioloogiline analüüs

Tellija: Mittetulundusühing Vivere kool Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Liikuri tn 10-16, 13618

Veeallika valdaja: TALLINNA VESI AKTSIASELTS Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Ädala tn 10, 10614

Proovivõtu koht: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tondi tn 55

Proovivõtja: proovivõtja Kaisa Kuusik atesteerimistunnistus nr: 781; 1671/19

Veeallika liik: veevärgivesi

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel

Proov võetud: 23.03.2021 kell: 9:40 Analüüs alustatud: 23.03.2021 kell: 10:24

Proov toodud laborisse: 23.03.2021 kell: 10:02 Analüüs lõpetatud: 26.03.2021

Proovi koodnumber: **KL2021KK16169** Protokoll vormistatud: **26.03.2021**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Kolooniate arv 22°C	PMÜ/1 ml	0	-	EVS-EN ISO 6222
Escherichia coli	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2
Coli-laadsed bakterid	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik. Seletus: MPN-kõige tõenäolisem arv, ühik „MPN/100ml“ on samaväärne ühikuga „PMÜ/100ml“

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 „Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“.

vanemspetsialist S.Rudõka

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokoll tohib paljundada ainult tervikuna. Lk. nr.1(1)

