

Piirikirjeldus: Mähanurme

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
1	teemaa serva punkt	sirgjooneline	–	–	–
2	piirikivi			korrastatud	–
3	piirikivi	sirgjooneline	–	korrastatud	–
4	metalltoru	sirgjooneline	–	taastatud	–
5	piirikivi	sirgjooneline	–	korrastatud	–
6	piirikivi	sirgjooneline	–	korrastatud	–
7	piirikivi	sirgjooneline	–	korrastatud	–
8	piirikivi	sirgjooneline	–	korrastatud	–
9	piirikivi	sirgjooneline	–	olemasolev	–
10	metalltoru	sirgjooneline	–	taastatud	–
11	veekogu telje punkt	sirgjooneline	–	–	–
52	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
12	piirikivi	sirgjooneline	–	korrastatud	–
13	metalltoru	sirgjooneline	–	olemasolev	–
14	piirikivi	sirgjooneline	–	korrastatud	–
15	piirikivi	sirgjooneline	–	korrastatud	–
16	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
17	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
18	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
19	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
20	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
21	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
22	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
23	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
24	piirikivi	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
25	veekogu telje punkt	veekogu telg	–	–	–
26	veekogu telje punkt	sirgjooneline	–	–	–
27	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
28	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
29	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
30	metalltoru	teemaa serv *	* piir kulgeb 6.0m tee teljest	paigaldatud	–

Piirikirjeldus: Mäha

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
30	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
29	metalltoru			paigaldatud	–
28	metalltoru			paigaldatud	–
27	metalltoru			paigaldatud	–
26	veekogu telje punkt	sirgjooneline	–	–	–
25	veekogu telje punkt	veekogu telg	–	–	–
24	piirikivi	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
23	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
22	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
21	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
20	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
19	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
18	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
17	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
16	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
31	piirikivi	sirgjooneline	–	korrastatud	–
32	piirikivi	sirgjooneline	–	korrastatud	–
33	piirikivi	sirgjooneline	–	korrastatud	–
34	piirikivi	sirgjooneline	–	korrastatud	–
35	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
36	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
37	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
38	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
39	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
40	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
41	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
42	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
43	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
44	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
		teemaa serv *	* piir kulgeb 6.0m tee teljest		

Piirikirjeldus: Mähaniidu

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
44	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
43	metalltoru			paigaldatud	–
42	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
41	metalltoru			paigaldatud	–
40	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
39	metalltoru			paigaldatud	–
38	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
37	metalltoru			paigaldatud	–
36	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
35	metalltoru			paigaldatud	–
34	piirikivi	sirgjooneline	–	korrastatud	–
45	piirikivi			korrastatud	–
46	piirikivi	sirgjooneline	–	olemasolev	–
47	veekogu telje punkt			–	–
48	veekogu telje punkt	sirgjooneline	–	–	–
49	piirikivi			korrastatud	–
50	piirikivi	sirgjooneline	–	korrastatud	–
51	teemaa serva punkt			–	–
		teemaa serv *	* piir kulgeb 6.0m tee teljest		

Asjaosaliste märkused ja taotlused

Punktidesse 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 on paigaldatud uued metalltorust piirimärgid vastavalt asendiplaanile, punkti 24 on paigaldatud uus piirikivi vastavalt asendiplaanile..

Punktis 10 vana piirimärk on hävinud, punkt 10 on taastatud uue metalltorust piirimärgiga arvestades Kuusiku katastriüksuse vastava punkti asukoha koordinaadiga.

Punktis 4 vana piirimärk on hävinud, punkt 4 on taastatud uue metalltorust piirimärgiga arvestades Mäha katastriüksuse joonte pikkustega.

Punkti 52 on paigaldatud uus metalltorust piirimärk looduses piiri kulgemise selgemaks kirjeldamiseks.

Punktides 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 31, 32, 33, 34, 45, 49, 50 looduses olemasolevad piirikivid on korrastatud, tsentriaugud on nõuetekohaseks puuritud.