

PIIRI KÄTTENÄITAMISE KUTSE

Transpordiamet

2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee (36302:001:0079) ja 11207 Paunküla-Vetla tee (36302:001:0126) katastriüksuste omaniku esindaja

Piiri asukoha maastikul kättenäitamise põhjus

Teatan Harju maakonnas Viimsi vallas Muuga külas asuva Eesti Vabariigile kuuluva nimetatud katastriüksusega piirneva **Kiisa (36302:001:0187)** katastriüksuse jagamisest ja mõõdistamisest.

Ühisel mõõdistatud piiril on 9 ühist piiripunkti nr 8,9,1,2,21,3,4,5 ja 6, vt Lisa 1.

Maamõõtja ettepanek: Kuna endise Kiisa katastriüksuse teeäärsetest piirimärkidest on looduses säilinud ainult nr 8 ja piiripunktide koordinaatide järgsed asukohad olemasolevate teede telgedest on pisut siia-sinna erinevusega piiriprotokollis kirjeldatuga võrreldes, vt Lisa 2, siis piiripunktides nr 1,2 ja 3 võiks piirimärgid taastada koordinaatide järgi, varasemalt looduses tähistamata piiripunkt nr 21 tähistada piirimärgiga koordinaatide järgi, piiripunktides nr 4 ja 5 taastada piirimärgid koordinaatide järgi 7.0 m kaugusele tee teljest, piiripunktide nr 8-9-1-2-21-3-4 kirjeldada sirgjooneliselt, piiripunktide nr 4-5-6 vahel kirjeldada kulgevana mööda teemaa serva 7 m kaugusel tee teljest, piiripunktide nr 8,9,1,2,21 ja 3 kauguseid tee teljest mitte kirjeldada, piiripunkt nr 9 määrata sirgele piirilõigule, piiripunkt nr 5 määrata 7 m kaugusele tee teljest.

Plaani alusel moodustatud Võru-Luhamaa tee (36302:001:0079) katastriüksusel ei ole piiripunktide kauguseid tee teljest kirjeldatud.

11207 Paunküla-Vetla tee (36302:001:0126) katastriüksuse plaanil toodud piiripunktide koordinaadid on pisut erinevad endise Kiisa katastriüksuse plaanil toodud piiripunktide koordinaatidest, kuid piiripunktide nr 1,2,3 ja 7 kaugused tee teljest ühtivad, kuid piiripunktis nr 7 mitte, 8 m asemel on 7 m.

Aeg ja koht

Piiri ja piirimärkide kättenäitamine toimub nimetatud katastriüksustel looduses.

Kutsun Teid piiri ja piirimärkide kättenäitamisele **reedel 11.04.2025 kell 9.00.**

Kohtumispäigaks on piiripunkt nr 1, vt Lisa 1.

Ilmumata jätmise või kirjaliku seisukoha esitamata jätmise tagajärjed

Oma osalemisest või mitteosalemisest palun teavitage mind sellest kirja lõpus oleva e-maili või telefoni teel. Samadel kontaktidel saate esitada ka täiendavaid küsimusi.

Piiri kättenäitamisele võite saata ka esindaja. Palun mind sellest eelnevalt teavitada ja esitada mulle esindust tõendav volikiri.

Kutse saatmisega loetakse piirimärkide asukohad ja nende alalhoiu kohustus kinnisasja omanikule teatavaks tehtuks ja omanik piiride asukohaga nõustunuks (maakatastriseaduse § 17 lõige 6), välja arvatud juhul, kui ilmneb piiride kindlakstegemise vajadus.

Kui Teil on piiri ja piirimärkide kohta märkusi, tuleb need esitada hiljemalt piiri kättenäitamisel maastikul. Teie poolt esitatud märkused, taotlused ja seisukohad kantakse piiriprotokollis.

Palun kindlasti mind teavitada, kas osalete või mitte, ilma eelneva teavitamiseta piiri ja piirmärkide kättenäitamist ei toimu ning loen piirid ja piirimärgid kätte näidatuks ilma märkusteta.

Piiriprotokolli allkirjastamine

Pärast piiri kättenäitamist koostatakse 3 tööpäeva jooksul piiriprotokoll, mida saate allkirjastada digitaalselt. Digitaalse allkirjastamise võimaluse puudumisel teavitage mind eelnevalt ning sellisel juhul saate piiriprotokolli allkirjastada käsitsi paberil.

Piirimärkide alalhoiukohustus

Kinnisasja omanik peab tagama piirimärgistuse säilimise. Te ei või piirimärke iseseisvalt muuta ega ümber paigutada (asjaõigusseaduse § 128 lg 2).

Lugupidamisega

Viivika Nõmberg
Litsentseeritud maakorraldaja
Tegevuslitsents nr 682 MA-k

tel +372 56 483 119
e-post viivika@kiv.ee (eelistatud sidevahend)

Kutsele on lisatud katastriüksuste ühine piirikirjeldus koos selgitava skeemiga.

Piirikirjeldus - Kiisametsa

Pp nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Paigalduse info	Märkus	Piir kindlaks tehtud
9	metalltoru	sirgjooneline	paigaldatud	-	-
1	metalltoru	sirgjooneline	taastatud	-	-
2	metalltoru	sirgjooneline	taastatud	-	-
21	metalltoru	sirgjooneline	paigaldatud	-	-
3	metalltoru	sirgjooneline	taastatud	-	-
4	metalltoru*	teemaa serv**	taastatud	*,** 7 m kaugusel tee teljest	-
5	metalltoru*	-	paigaldatud	* 7 m kaugusel tee teljest	-

Piirikirjeldus - Kiisalaane

Pp nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Paigalduse info	Märkus	Piir kindlaks tehtud
5	metalltoru*	teemaa serv**	paigaldatud	*,** 7 m kaugusel tee teljest	-

6	metalltoru*	-	taastatud	* 7 m kaugusel tee teljest	-
8	metalltoru	sirgjooneline	olemasolev	-	-
9	metalltoru	-	paigaldatud	-	-