

## OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT

nr 9.3-2/25/4625-2

(asja nr. DELTAs)

**Kontrolli alus:** rahvatervise seadus § 13 lg 3.

- ☒ hinnangu taotlus;  
☐ olemasoleva hinnangu muutmise taotlus .....  
(taotluse täpsustus)  
☐ .....  
(muu taotlus)

### Taotluse esitaja andmed:

**Nimi:** Irina Ksendzova

**Isikukood/registrikood:** 483121937344

**Elukoht/asukoht:** Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Õismäe tee 112

**Telefon:** +372 58023130 **e-post:** irina.ksendzova1983@gmail.com

**Esindaja:** Irina Ksendzova, +372 58023130, irina.ksendzova1983@gmail.com  
(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

### Kontrollitakse:

- ☒ maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus<sup>1,2,3,9,10</sup>  
☒ nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule<sup>1,2,3,9,10</sup>  
☐ nõuded tootlustamisele<sup>4,5,9,10</sup>  
☒ valgustustiheduse mõõtmistulemused<sup>1,2,3,9,10</sup>  
☒ ventilatsiooni mõõtmistulemused<sup>1,3,9,10</sup>  
☒ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused<sup>6</sup>  
☒ joogivee analüüsi tulemus<sup>7,9,10</sup>  
☒ töötajate tervisetõendid<sup>8,9,10</sup>  
☒ kasutusluba

(muu kontrolliese)

### Kontrollitava objekti andmed:

**Objekt:** Lastehoid Päevalille tn 10-19

(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

**Objekti aadress:** Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Päevalille tn 10-19

(ehitise/ruumi aadress)

**Ametnik:** Terviseameti Põhja regionaalosakonna vaneminspektor Eva Puhm, 55943258, [eva.puhm@terviseamet.ee](mailto:eva.puhm@terviseamet.ee)

(kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

<sup>1</sup> sotsiaalministri 20.07.2007. a määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“

<sup>2</sup> sotsiaalministri 12.03.2007 a. määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“

<sup>3</sup> sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015. a määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile“

<sup>4</sup> sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded tootlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“;

<sup>5</sup> sotsiaalministri 14.11.2002. a määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded tootlustamisele tervishoiu- ja hoolekandetasutuses“

<sup>6</sup> sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

<sup>7</sup> sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;

<sup>8</sup> nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus

<sup>9</sup> sotsiaalministri 09.01.2001. a määrus nr 4 „Laste hoolekandetasutuse tervisekaitsenõuded“

<sup>10</sup> sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 „Täiskasvanute hoolekandetasutuse tervisekaitsenõuded“

**Kontrolli kuupäev/kellaeg:** 25.06.2025 kell 10.02 kuni 10.34

**Kontrolli juures viibis:** Irina Ksendzova, +372 58023130, irina.ksendzova1983@gmail.com  
(esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

## KONTROLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah .....  
☐ ei .....

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Õue mänguala asub Päevalille 10 maja ees ning on aiaga piiratud.

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah .....  
☐ ei .....

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Ehitisregistri andmetel on hoonele väljastatud kasutusluba 10.01.2025.

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah .....  
☐ ei .....

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Elektrikontrolli Teenused OÜ 10.06.2025 VALGUSTIHEDUSE MÕÕTMISE PROTOKOLL NR. L4215-25

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah .....  
☐ ei .....

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Etnoehitus OÜ 23.04.2024 Ventilatsioonisüsteemide mõõdistuspass, töö number: 3724

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah .....  
☐ ei .....

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Etnoehitus OÜ 23.04.2024 TEHNOSÜSTEEMIDE POOLT TEKITATAVA MÜRATASEME MÕÕTMINE, töö number: 3824

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah .....  
☐ ei .....

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus 21.05.2024 KATSEPROTOKOLL NR. TA2407507-BT

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

☒ jah .....  
☐ ei .....

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Ruumid ja nende sisustus on puhtad, vastavad laste eale ja vajadustele ning on ohutud ja turvalised. Ruumides on piisavalt vaba põrandapinda (~43,8 m<sup>2</sup> kolme ruumi peale). Kõikide ruumide aknad on varustatud kardinatega. Põrandapind on soe. Ruumides on reguleeritav küte. Lastehoius ei toimu magamist.

Ruumid:

28,1 m<sup>2</sup> – mängu-, õppe- ja söögiroom

9,7 m<sup>2</sup> – mängu- ja õpperuum

13,6 m<sup>2</sup> – mängu- ja õpperuum

3,8 m<sup>2</sup> – tualettruum dušinurgaga

4,9 m<sup>2</sup> – koridor

3,6 m<sup>2</sup> – esik

Teenust pakutakse lastele vanuses 1,5 kuni 3 aastat.

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah .....

☐ ei .....

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Toitlustus on lahendatud järgmiselt: lapsevanemad panevad lastele toidu ise kaasa. Päevaplaani kohaselt toimub söömine kell 11.15-11.30.

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

☒ jah .....

☐ ei .....

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Lastehoius hakkab tööle 2 lapsehoidjat. Esitatud tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

**Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid:** mõõdulint

(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

**Märkused/taotlused:**

Lastehoidu on planeeritud kohad 10 lapsele ning 2 lapsehoidjale.

**Kahe ruumis puuduvad termomeetrid.**

☐ **Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.**

☒ **Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.**

**Ametnik:** Eva Puhm, (allkirjastatud digitaalselt)

(nimi, allkiri)

**Taotluse esitaja / esindaja<sup>1</sup>:** Irina Ksendzova

(nimi)