

Piiride kindlakstegemine:

- 1) **Põhjus:** Piirilõigu 3-4-7-8 kulgemise kirjelduse erinevus jagatava Tilba piirilõigu 2-3-4 kulgemise kirjeldusega.

Selgitus: Jagatava Tilba mõõdistusandmetele vastavates piiripunktide 2,3,4 asukohtades piirimärgid maastikul leidmata. Jagatava Tilba piirikirjelduses piirilõigu 2-3-4 kulgemine sirgjooneline. Jagatava Tilba abrissil näidatud piiripunkti 3 kauguseks tee teljest 4 m ja piiripunkti 4 kauguseks 8 m tee teljest. Kuna jagatava Tilba piirilõik 2-3-4 kulgeb suures osas tee ääres ja et vältida mõttetute kiilude tekkimist katastriüksuse ja tee vahel, on otstarbekas siduda selle piirilõigu kulgemine kaugusega tee teljest, piirilõik 3-4-7-8 kulgeks mööda teemaa serva, piiripunktid 4 m tee teljest. Kuna Tilba ja Männimäe piirilõigu 3-4-7-8 kulgemine seotud kaugusega tee teljest 4 m, siis on vajalik ka piirimärgi 8 paigaldamine 4 m kaugusele tee teljest. Piirimärgi 8 paigaldamise aluseks on võetud sirge 9-8, mille asukoht mööda osaliselt tuvastatavat kiviaeda, nagu kirjeldatud jagatava Tilba abrissil.

Tulemus: Piiride kindlakstegemise käigus paigaldatakse piiripunktidesse 3,4,7,8 piirimärgid kaugusega 4 m tee teljest. Piiri kulgemine piiripunktide 2-3 vahel sirgjooneline, piiripunktide 3-4-7-8 vahel mööda teemaa serva.