

From: EVR Juhtimiskeskuse dispetsher <Turva.Korrapidaja@evr.ee>
Sent: 09 August 2023 13:09:52
To: RMK
Cc:
Subject: Reola-Vastse-Kuuste jv km 23 pk 7-24 pk 4 RMK poolt tehnikaga jäetud jäljed raudteemaal.

Tere, edastame teile infot, Reola-Vastse-Kuuste jv km 23 pk 7-24 pk 4 RMK poolt tehnikaga jäetud jäljed raudteemaal. Pildid lisatud. On vaja kõrvaldada kuni nädala lõpuni.

Kontaktisik Eesti Raudtee tööjuht A.Hartsenko tel. 533 03 474.

Taristudispetsšergrupp
taristudispetsšer

AS Eesti Raudtee
Telliskivi 60/2, 15073 Tallinn, Eesti
Tel +3726158778
Mob. +37256636606
turva.korrapidaja@evr.ee
www.evr.ee



Saatja: Valeri Zdanov <Valeri.Zdanov@evr.ee>
Saatmisaeg: kolmapäev, 9. august 2023 12:48
Adressaat: EVR Juhtimiskeskuse dispetsher <Turva.Korrapidaja@evr.ee>; turva <turva@evr.ee>; Juri Hatsajuk <Juri.Hatsajuk@evr.ee>
Teema: Reola-Vastse-Kuuste juhtum km 23 pk 7-km24 pk

Літєó÷čņå [Outlook äē` Android](#)