

KUTSE

PIIRIDE JA PIIRIPUNKTIDE KÄTTENÄITAMINE

Kutse saajad:
Transpordiamet

30.juuli 2024.a.

Harju maakond Kose vald Tuhala küla Ees-Jüriantsu ja Jüri-Antsu park
LY24 0220 0500, maatoiming 202405283182

1. Kutse saatmise põhjus – Ees-Jüriantsu ja Jüri-Antsu park katastriüksuste mõõdistamine.
2. Kutse saatmise alus – Maakatastriseadus § 17 lõige 5, Keskkonnaministri määrus “Katastriüksuse moodustamise kord” 14.08.2018 nr 30 §20 lõige 1 “Piiri maastikul kättenäitamisele kutsub maamõõtja puudutatud katastriüksuste omanikud”;
3. Piiride kättenäitamise kokkusaamise koht – Ees-Jüriantsu külaplatsil
4. Piiride kättenäitamise aeg – 13.august 2024.a. kell 9.30

Puudutatud katastriüksused ning ühised piirilõigud on:

Vt. Lisatud skeemilt lk 2

11202 Vaida-Urge tee – piirilõik 103-116-113-112-107-109-56 ja 50-52-54-120

Kutse saatmisega loetakse piir omanikule kättenäidatuks ning piiri asukoht omaniku poolt heakskiidetuks (maakatastriseadus §17 lg6), välja arvatud juhul, kui on ilmnunud piiride kindlakstegemise vajadus.

Teavitame, et Asjaõigusseaduse §128 lõige 2 kohaselt peab maaomanik tagama piirimärkide säilimise. Ta ei või piirimärke muuta ega neid ümber paigaldada.


Piiri maastikul kättenäitamise kohta koostatakse kolme päeva jooksul piiriprotokoll, mida asjaosalised saavad allkirjastada digitaalselt või eelneval kokkuleppel Kosel Pikk tn 22 Kose Maakorralduse OÜ büroos.

Piiriprotokoll tuleb allkirjastada 7 päeva jooksul kättesaadavaks tegemisest.

Palun teatada:

1. Kas peate vajalikuks osaleda piiripunktide kättenäitamisel maastikul
2. Kas soovite piiriprotokolli allkirjastada paberil või digitaalselt

Kõik märkused või küsimused palun esitada hiljemalt piiri maastikul kättenäitamise ajaks



Aluskaart: Maa-amet 2024

Ees-Jüriantsu katastriüksuse piiripunktide ja piiri kirjeldus

Piiripunkti number	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis punktile järgneval lõigul	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
113	metalltoru	mööda teemaa serva	9 meetrit tee teljest	*paigaldatud	-
112	metalltoru	mööda teemaa serva	9 meetrit tee teljest	**taastatud	-

107	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	olemasolev	-
109	metalltoru	mööda teemaa serva	9 meetrit tee teljest	olemasolev	-
56	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	olemasolev	-
60	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	maaga tasa	**taastatud	-
58	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	maa all	olemasolev	-
50	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	olemasolev	-
52	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	olemasolev	-
54	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	olemasolev	-
120	veekogu telje punkt	mööda veekogu telge	-	looduses tähistamata	-
170	veekogu telje punkt	mööda veekogu telge	-	looduses tähistamata	-
172	veekogu telje punkt	punktist punkti sirgjooneliselt	-	looduses tähistamata	-
117	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	*paigaldatud	-
77	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	*paigaldatud	-
76	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	*paigaldatud	-
72	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	*paigaldatud	-
70	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	*paigaldatud	-
68	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	maaga tasa	*paigaldatud	-
66	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	maaga tasa	*paigaldatud	-

sisepiir (Jüri-Antsu kaev)

83	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	**taastatud	-
82	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	maaga tasa	**taastatud	-
64	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	maaga tasa	**taastatud	-
62	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	maaga tasa	**taastatud	-

* paigaldatud piiride muutmise plaani alusel

** taastatud Ees-Jüriantsu katastriüksuse piiriandmete järgi

Jüri-Antsu park katastriüksuse piiripunktide ja piiri kirjeldus

Piiripunkti number	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis punktile järgneval lõigul	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
103	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	***	olemasolev	-
116	metalltoru	mööda teemaa serva	9 meetrit tee teljest	olemasolev	-
113	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	*paigaldatud	-
66	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	maaga tasa	*paigaldatud	-
68	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	maaga tasa	*paigaldatud	-
70	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	*paigaldatud	-
72	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	*paigaldatud	-
76	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	*paigaldatud	-
77	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	*paigaldatud	-
117	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	*paigaldatud	-
172	veekogu telje punkt	mööda veekogu telge	-	looduses tähistamata	-
185	veekogu telje punkt	mööda veekogu telge	-	looduses tähistamata	-
262	veekogu telje punkt	mööda veekogu telge	-	looduses tähistamata	-
269	veekogu telje punkt	punktist punkti sirgjooneliselt	-	looduses tähistamata	-
85	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	olemasolev	-
87	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	olemasolev	-
89	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	olemasolev	-
99	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	olemasolev	-

sisepiir (Tuhala alajaam)

91	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	olemasolev	-
97	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	maaga tasa	**taastatud	-
93	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	olemasolev	-
95	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	olemasolev	-

* paigaldatud piiride muutmise plaani alusel

** taastatud Jüri-Antsu park katastriüksuse piiriandmete järgi

*** piiripunkt paikneb 8 m kaugusel tee teljest

Märkusi ei esitatud.

Maamõõtja: A.Saar /allkirjastatud digitaalselt/