

**Järelevalvemenetluse kontrolliprotokoll nr KV2508473-1****Kontrollimise aeg, viis ja osaleja(d)**

Kontrollimise aeg: 07.10.2025 17:30 - 07.10.2025 18:47

Kontrollimise viis: Virtuaalkontroll

Kontrolli algataja/koostaja: Liis Vaino, vaneminspektor, Jõgeva- ja Tartumaa büroo, [Liis.Vaino@keskkonnaamet.ee](mailto:Liis.Vaino@keskkonnaamet.ee), +372 51961259

Kontrollimise aeg: 08.10.2025 09:37 - 08.10.2025 09:52 (Tagantjärgi vormistamine)

Kontrollimise viis: Valitöö

Kontrolli algataja/koostaja: Liis Vaino, vaneminspektor, Jõgeva- ja Tartumaa büroo, [Liis.Vaino@keskkonnaamet.ee](mailto:Liis.Vaino@keskkonnaamet.ee), +372 51961259**Kontrollimise asukoht**

X-koordinaat: 625086

Y-koordinaat: 6499614

Aadress: Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Tõrenurme küla, Kangru

**Kontrollitava subjekti või objekti andmed**

Ärinimi: Mainer OÜ

Registrikood (staatus): 14267391 (Registrisse kantud)

Sidevahend: [oy.mainer@gmail.com](mailto:oy.mainer@gmail.com),**Päringutest salvestatud andmed**

Kinnistu liik: Kinnisasi

Katastritunnus: 61606:002:0130

Katastriüksuse aadress: Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Tõrenurme küla, Kangru

Kinnistu staatus: Kehtiv

#	Sihtotstarve	Protsent
1	Maatulundusmaa	100

#	Omanik	Isiku liik	Kood / sünnikuupäev	Kodakondsus	Omandi liik
1	Piret Vaher	Füüsiline isik	07.11.1964	EST	Ainuõigustatus

Andmete allikas: Kinnisturaamat (KR)

Päringu teostamise aeg: 07.10.2025 18:42

Päringu teostaja kommentaar: -

## Load

#	Loa registrinumber (versioon)	Loa liik	Kehtivuse algus	Kehtivuse lõpp	Objekti nimetus	Loa või registreeringu täpsustatud liik või valdkond tekstina
1	L.MK/333887	Keskkonnaluba	04.11.2024	05.11.2025	Tõrenurme liivamaardla Tõrenurme liivakarjäär	Maavara kaevandamine

Andmete allikas: Keskkonnanotsuste infosüsteem (KOTKAS)

Päringu teostamise aeg: 07.10.2025 18:39

Päringu teostaja kommentaar: -

### Kontrollkäik

Korrastamiskohustuse täitmata jätnud karjääre kontrollitakse vastavalt MPB sisendile.

\* Kontrolli sisend on tulnud loa haldurilt. Kangru katastriüksusel (61606:002:0130), Tõrenurme liivakarjääris on antud kaevandustegevuseks keskkonnaluba nr L.MK/333887 (luba kehtib: 06.11.2019 - 05.11.2025). Loa omaja taotles keskkonnaloa pikendamist, kuna tegevusega pole seal alustatud ja seega on maavara varu väljamata. Taotlejal pole õnnestunud väga pika aja jooksul saada maaomaniku nõusolekut loa pikendamiseks. Luba lõppeb 05.11.2025.

\* Ülevaade tehtud drooniga (Helen Juhkam)

\* Maa-ameti Fotolao fotodelt on nähtav, et karjääri ala kõrval on tehtud töid, maaomaniku esindaja (elukaaslane) suheldes selgus, et tegu oli pinnase täitmisega. Maaomaniku esindajale selgitatud, et kui soovitakse oma kinnistul pinnast täita nt mujalt kinnistult pärit nõ taaskasutatud pinnasega (teetöödel pärit materjal), siis tuleb taotleda Keskkonnaametist registreering.

Maapõuekaitse / Täitmata kohustused maapõue valdkonnas

Korrastamiskohustuse täitmata jätmine:

Korrastamiskohustus on täidetud	Vastab nõuetele
<p><i>Täpsustus:</i>  <i>Kohapeal teostatud droonilend, suheldud ka maaomanikuga. Karjääris ei ole alustatud kaevandamistegevusega.</i></p>	

### Kontrolli tulem

Puudusi ei avastatud

Maapõuekaitse	Täitmata kohustused maapõue valdkonnas
---------------	--

Kommentaar: Kaevandamistegevusega ei ole alustatud.

### Kontrolli teostajate kinnitused

Liis Vaino, 09.10.2025 10:28

## Lisad



*DJI\_0123. Foto Kangru kinnistul paiknevast karjäärist*





*DJI\_0119. Foto Kangru kinnistul paiknevast karjäärist*



*DJI\_0120. Foto Kangru kinnistul paiknevast karjäärist*