

Nimi: Eesti Vabariik, volitatud asutus Transpordiamet, esindaja
isikukood/registrikood:
Aadress:
Telefon:
E-post:

Teostatakse Võru maakond, Antsla vald, Kassi küla, Silva(84301:001:0310) katastriüksuse jagamine. Teile kuulub piirnev 25107 Visela-Kassi tee (84301:001:1092)katastriüksus.

Ühisel piiril on 1 ühist piiripunkti. Skeemil on ühised piiripunktid numbritega: NR1-metalltoru(taastatud), . Teiega ühised piiripunktid on piirikirjelduse tabelis märgistatud kollase värvusega.

Aeg ja koht

Kutsun Teid katastriüksuste ühiste piiri ja piirimärkide kättenäitamisele: 25 juuli 2024

Piiri ja piirimärkide kättenäitamine toimub nimetatud katastriüksustel looduses, selleks palun võtta ühendust, et leppida kokku täpsem kellaaeg ja asukoht.

Ilumata jätmise või kirjaliku seisukoha esitamata jätmise tagajärjed

Kui Te ei saa piiri kättenäitamisele tulla, palun teavitage mind sellest kirja lõpus oleva e-maili või telefoni teel. Samadel kontaktidel saate esitada ka täiendavaid küsimusi. Piiri kättenäitamisele võite saata ka esindaja. Palun mind sellest eelnevalt teavitada ja esitada mulle esindust tõendav volikiri.

Kutse saatmisega loetakse piirimärkide asukohad ja nende alalhoiu kohustus kinnisasja omanikule teatavaks tehnikuks ja omanik piiride asukohaga nõustunuks (maakatastriseaduse § 17 lõige 6), välja arvatud juhul, kui ilmneb piiride kindlakstegemise vajadus.

Kui Teil on piiri ja piirimärkide kohta märkusi, tuleb need esitada hiljemalt piiri kättenäitamisel maastikul. Teie poolt esitatud märkused, taotlused ja seisukohad kantakse piiriprotokolli.

Piiriprotokolli allkirjastamine

Pärast piiri kättenäitamist koostatakse 3 tööpäeva jooksul piiriprotokoll, mida saate allkirjastada digitaalselt. Digitaalse allkirjastamise võimaluse puudumisel teavitage mind eelnevalt ning sellisel juhul saate piiriprotokolli allkirjastada paber kandjal.

Piirimärkide alalhoiukohustus

Kinnisasja omanik peab tagama piirimärgistuse säilimise. Te ei või piirimärke iseseisvalt muuta ega ümber paigutada (asjaõigusseaduse § 128 lg 2)

*Kutsele on lisatud mõõdistatava katastriüksuse piirikirjelduse ja selgitava skeemi eelnõu

Lugupidamisega

Maamõõtja:	Indrek Prants (tegevuslitsents nr. 615 MA-k)
Postiaadress:	Võru maakond, Võru linn, Paju tänav 8, 65610
Telefon:	56980231
E-post:	indrek@geomel.ee

Piirikirjeldus - Silva

Piiri-punkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kind-laks teh-tud
37	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
35	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
36	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
40	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
34	veekogu telje punkt	veekogu telg	--	--	--
11	veekogu telje punkt	sirgjooneline	--	--	--
39	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
7	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
6	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--

Piirikirjeldus - Silvapõllu

Piiri-punkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kind-laks teh-tud
6	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
7	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
8	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
9	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
10	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
1	metalltoru		--	taastatud	1

Piirikirjeldus - Silvametsa

Piiri-punkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kind-laks teh-tud
10	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
9	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
8	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
7	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
39	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
11	veekogu telje punkt	veekogu telg	--	--	--
34	veekogu telje punkt	sirgjooneline	--	--	--
41	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--

Märkused:

Piirimärgid nr 7, 8, 9, ,39, 40, 41 on paigaldatud vastavalt koostatud maakorralduskavale ja situatsioonile looduses. Piirimärgid nr 35 ja 37 on paigaldatud 3,5m kaugusele tee teljest. Piirimärk nr 1 on taastatud, arvestades eelnevalt mõõdistatud Lätte katastriüksuse piiripunkti L-Est koordinaate.

Asjaosaliste märkused ja taotlused:

Piirimärk nr 6 jäetakse maaomaniku soovil looduses paigaldamata, kuna see takistab maa põllumajanduslikku kasutamist. Piiripunktile on L-Est koordinaadid saadud, arvestades eelnevalt koostatud maakorralduskava.

Allkirjad:

Piiride kindlakstegemine: 1

Põhjus: Mõõdistamisel selgus, et eelnevalt mõõdistatud Silva katastriüksuse piiriprotokollis ning 25107 Visela-Kassi tee katastriüksuse moodustamise plaanil on kirjeldatud ühine piiri vastuoluliselt.


Selgitus: Esmaselt on registreeritud 19. veebruar 1997.a. katastris Silva katastriüksus, mis on mõõdistatud aerofotogeodeetilises süsteemis. Hilisemalt on registreeritud 22. mai 2001.a katastris 25107 Visela-Kassi tee katastriüksus, mis on moodustatud kaardi- ja plaanimaterjali alusel. Esmaselt mõõdistatud Silva katastriüksuse piiriprotokollis on kirjeldatud ühine piir Visela-Kassi tee katastriüksusega punktide 1-A vahel sirgjoonelisest punktist punkti. Hilisemalt moodustatud 25107 Visela-Kassi tee katastriüksusega ühine piir punktide nr 1-A vahel on kirjeldatud kulgema plaani järgselt 6,5m kaugusel tee teljest. Maaomaniku soov on, et piir jääks kulgema punktide nr 1-A vahel sirgjoonelist punktist punkti, nii nagu temale on esmaselt välja mõõdistatud.

Tulemus: Käesolevaga määratakse piiri piiripunktide nr 1-A kulgema sirgjoonelist punktist punkti.

Allkirjad:

Piiri ja piiripunktide skeem

toiming nr 202406053749
lisa 1




Leppemärgid:



Piiri kindlakstegemist selgitav skeem

toiming nr 202406053749
lisa 2



Leppemärgid:

- jagatava katastriüksuse piir
- kindlaks tehtud katastriüksuse piir
- katastrikaardil olev katastriüksuse piir
- tähistatud piiripunkt
- tähistamata piiripunkt
- ① piiripunkti number
- ↔ 13,19m ↔ joonepikkus

Allkirjad: