

KAEVEÕONTE LIKVIDEERIMISE AKT																																					
Objekti nimetus	Ellamaa uuringuruum																																				
Üldgeoloogilise uurimistöö või geoloogilise uuringu loa number	L.MU/520586																																				
Kaeveõonte asukoht	Rapla maakond, Kehtna vald, Ellemaa ja Reonda küla, Kärü metskond 50 (29203:003:0009) ja Kärü metskond 135 (29203:003:0145)																																				
Kaeveõonte nr objektil	K-1 kuni K-17																																				
Kaeveõonte sügavus, m; ristlõige ~3 m x 3 m																																					
<table border="0"> <tr> <td>K-1</td><td>4,2 m</td> <td>K-7</td><td>1,6 m</td> <td>K-13</td><td>1,8 m</td> </tr> <tr> <td>K-2</td><td>2,6 m</td> <td>K-8</td><td>1,5 m</td> <td>K-14</td><td>2,4 m</td> </tr> <tr> <td>K-3</td><td>2,6 m</td> <td>K-9</td><td>1,8 m</td> <td>K-15</td><td>1,2 m</td> </tr> <tr> <td>K-4</td><td>2,1 m</td> <td>K-10</td><td>3,4 m</td> <td>K-16</td><td>1,7 m</td> </tr> <tr> <td>K-5</td><td>2,5 m</td> <td>K-11</td><td>2,9 m</td> <td>K-17</td><td>1,6 m</td> </tr> <tr> <td>K-6</td><td>2,6 m</td> <td>K-12</td><td>3,3 m</td> <td></td><td></td> </tr> </table>		K-1	4,2 m	K-7	1,6 m	K-13	1,8 m	K-2	2,6 m	K-8	1,5 m	K-14	2,4 m	K-3	2,6 m	K-9	1,8 m	K-15	1,2 m	K-4	2,1 m	K-10	3,4 m	K-16	1,7 m	K-5	2,5 m	K-11	2,9 m	K-17	1,6 m	K-6	2,6 m	K-12	3,3 m		
K-1	4,2 m	K-7	1,6 m	K-13	1,8 m																																
K-2	2,6 m	K-8	1,5 m	K-14	2,4 m																																
K-3	2,6 m	K-9	1,8 m	K-15	1,2 m																																
K-4	2,1 m	K-10	3,4 m	K-16	1,7 m																																
K-5	2,5 m	K-11	2,9 m	K-17	1,6 m																																
K-6	2,6 m	K-12	3,3 m																																		
Kaeveõonte likvideerimise põhjus	Geoloogiline ülesanne on täidetud. Kaevetõõned kirjeldati, võeti proovid.																																				
Likvideerimise aeg	10.04.2024																																				
Likvideerimise viis	Kaevetõõned likvideeriti kohe pärast kirjeldamist, proovide võtmist ja veetaseme mõõtmist pinnasega täitmise teel nende rajamise kuupäeval. Kaevetõõnte ülemine osa täideti võimalusel mullaga ning maapind tasandati.																																				
Kaevetõõnte ümbruse olukord pärast likvideerimist	Kaevetõõnte ümbruse maapind tasandati võimalikult uuringueelsesesse seisundisse.																																				
Märkused	—																																				
Üldgeoloogilise uurimistöö või geoloogilise uuringu loa omaja	Siim Pukk, Verston OÜ mäenduse valdkonnajuht /allkirjastatud digitaalselt/																																				
	(nimi, allkiri)																																				
Kaevetõõnte likvideerija	Tanel Mäger, Kobras OÜ geoloog /allkirjastatud digitaalselt/																																				
	(nimi, allkiri, ametikoht)																																				
Maaomaniku seisukoht	Margus Emberg, RMK Edela regiooni metsaülem Lääne- ja Raplamaal /allkirjastatud digitaalselt/																																				
	(nimi, allkiri)																																				