



Keskkonnaamet

Teie: 01.06.2026 nr DM-136743-1

Meie: 09.06.2026 nr 13-1/26-879

### **Arvamuse andmine kaevandamisloa taotlusele (Pannjärve III liivakarjäär)**

Eesti Geoloogiateenistusele on saabunud teade KOTKAS infosüsteemi dokumendist DM-136743-1 kaevandamisloa esmataotlus T-KL/1033502. Taotleja soovib saada luba ehitusliiva kaevandamiseks Pannjärve III liivakarjääri mäeeraldisel.

Maapõueseaduse § 49 lg 2 alusel kaevandamisloa andja saadab kaevandamisloa taotluse arvamuse saamiseks viivitamata riigiasutusele, kelle ülesanne on tagada riigi geoloogiaalane pädevus, kes esitab oma arvamuse kirjalikult kümne päeva jooksul taotluse saamisest arvates.

Eesti Geoloogiateenistus on tutvunud esitatud taotlusega.

Taotletava mäeeraldisel ja selle teenindusmaa lahustükkide kogupindalad on vastavalt 19,36 ha ja 19,36 ha, mis vastavad graafilistel lisadel Mäeeraldisel plaan ja Korrastatud maa plaan märgitud tärgpindaladele. Taotletav ala asub Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas katastriüksusel metskond 25 (tunnus 22901:001:0239), Pannjärve liivakarjäär (tunnus 22901:001:0160) ja Liivaugu (tunnus 13001:001:0786).

Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Pannjärv liivamaardla (maavarade registri registrikaart nr 210) ehitusliiva aktiivse tarbevaru plokkide 18, 20 ja 21. Kaevandamisloa taotluse vormil ja seletuskirjas on korrektne viide ploki nimedele ja aktiivse tarbevaru kogustele.

Taotletav Pannjärve III liivakarjääri mäeeraldis kattub osaliselt Eesti põlevkivimaardla Estonia kaevevälja maardlaosa (maavarade registri registrikaart nr 36) põlevkivi passiivse reservvaru 29. plokiga, põlevkivi passiivse tarbevaru 25. plokiga, Eesti põlevkivimaardla Ahtme kaeveväli maardlaosa (maavarade registri registrikaart nr 7) põlevkivi passiivse tarbevaru 10. plokiga ja passiivne reservvaru 13. plokiga ning olemasoleva Pannjärve liivakarjääri (loa nr L.MK/330972) mäeeraldisel teenindusmaaga.

Tutvunud taotlusmaterjalidega, toome välja järgmised puudused.

1. Palume üle kontrollida graafilistel lisadel kajastatud plokkide andmed. Nt. taotluse graafilistel lisadel kujutatud plokid 25 pT ja 26 pT puuduvad Pannjärve liivamaardlast. Pannjärve liivamaardlas esineb ehitusliiva aktiivse tarbevaru plokk 25 ja täiteliiva aktiivse tarbevaru plokk 26, mille asukoht ei kattu kujutatud plokkidega 25 ja 26.
2. Palume kirjeldada taotluse seletuskirjas, et taotleval alal on kattumist Eesti põlevkivimaardla Estonia kaevevälja ja Ahtme kaeveväli maardlaosadega ning nende plokkidega.

3. Mäeeraldise ja korrastatud maa plaanil puuduvad uuringupunktid Pa-6, PA-5108 ja PA-5079. Küll aga on need olemas joonisel „*Geoloogilised läbilõiked I-I' ... IV-IV''*“.
4. Mäeeraldise plaanil ja korrastatud maa plaanil ei ühti geoloogilise läbilõike joonte numbrid.

Pannjärve III liivakarjääri piires olevate plokkide varu maavarade registri kohaselt on järgmine:  
18 plokk (ehitusliiv) – 331 tuh m<sup>3</sup>,  
20 plokk (ehitusliiv) – 60 tuh m<sup>3</sup>,  
21 plokk (ehitusliiv) – 333 tuh m<sup>3</sup>.

Palume eeltoodut arvestada kaevandamisloa taotluse edasises menetluses.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Martin Nurme

Maavarade registri osakonna juhataja

Janno Kuusik

Maavarade registri osakonna spetsialist

5866 8676      Janno.Kuusik@egt.ee