

## UURINGUPUNKTIDE LIKVIDEERIMISE AKT

**Objekti nimetus:** Nepste VII uuringuruum, pindala 12,34 ha.  
**Objekti asukoht:** Pärnu maakond, Nepste küla.  
**Katastriüksus:** Laiksaare metskond 1 (21301:003:0087)  
**Rajamise aeg:** 04.11.2022

Tabel 1. Rajatud kaevandid

Uuringu- punkti nr	X	Y	Suudme abs kõrgus EH2000, m	Uuringu- punkti sügavus	Veetase maa- pinnast, m	Vee-taseme abs kõrgus, m	Kuupäev
K-1	6 442 428,14	537 165,91	17,29	1,2	-	-	04.11.2022
K-2	6 442 542,20	537 113,46	17,94	2,3	2,2	15,74	04.11.2022
K-3	6 442 515,53	536 996,52	17,42	2,3	2,2	15,22	04.11.2022
K-4	6 442 405,92	537 025,16	16,82	1,2	0,5	16,32	04.11.2022
K-5	6 442 285,26	537 034,93	17,24	1,5	0,7	16,54	04.11.2022
K-6	6 442 200,77	536 942,87	16,81	1,2	1,1	15,71	04.11.2022
K-7	6 442 359,02	536 910,51	16,50	1,1	0,4	16,10	04.11.2022
K-8	6 442 478,91	536 872,69	16,15	1,5	1,4	14,75	04.11.2022
K-9	6 442 465,53	536 753,29	15,15	1,0	-	-	04.11.2022
K-10	6 442 360,68	536 760,09	15,56	0,7	-	-	04.11.2022
K-11	6 442 193,81	536 792,99	16,17	0,5	-	-	04.11.2022
K-12	6 442 105,76	536 810,38	16,54	0,9	-	-	04.11.2022

### Uuringupunktide likvideerimise põhjus:

Uuringupunktidest saadi vajalik informatsioon ja pinnaseproovid.

### Likvideerimise aeg:

Kaevandid likvideeriti kuupäeval 04.11.2022. a peale geoloogilise situatsiooni kirjeldamist, proovide võtmist ja veetaseme mõõtmist.

### Likvideerimise viis:

Uuringupunktid täideti ekskavaatoriga välja tõstetud materjaliga, maapind tasandati.

### Uuringupunktide ümbruse olukord pärast likvideerimist:

Uuringupunktide ümbrus on korrastatud.

Uuringuloa omanik:

**Marina Minerals OÜ**

/allkirjastatud digitaalselt/

Kaevandite likvideeriija:

**OÜ Inseneribüroo STEIGER**

/allkirjastatud digitaalselt/

Laiksaare metskond 1 (21301:003:0087) kinnistu omanik:

**Riigimetsa Majandamise Keskus**

**Pärnumaa metskond**

/allkirjastatud digitaalselt/