

KUTSE
PIIRIDE JA PIIRIPUNKTIDE KÄTTENÄITAMINE

Kutse saaja: Transpordiamet

14.02.2024.a.

**Harju maakond Kose vald Oru küla Biopuhasti
LY2312014466**

1. Kutse saatmise põhjus – Biopuhasti 33701:001:0495 katastriüksuse jagamiseks teostatud mõõdistamine.
2. Kutse saatmise alus – Maakatastriseadus § 17 lõige 5, Keskkonnaministri määrus “Katastriüksuse moodustamise kord” 14.08.2018 nr 30 §20 lõige 1 “Piiri maastikul kättenäitamisele kutsub maamõõtja puudutatud katastriüksuste omanikud”;
3. Piiride kättenäitamise kokkusaamise koht – piiripunkti 10 juures (vt. Piiripunktide ja piiride skeem).
4. Piiride kättenäitamise aeg –26.02.2024.a. kell 9.00 .

**Puudutatud katastriüksus ning ühine piirilõik on:
11203 Kolu-Tammiku tee – piirilõik 33-43-29**

Kutse saatmisega loetakse piirimärkide asukohad omanikule kättenäidatuks ning piiri asukoht omaniku poolt heakskiidetuks (maakatastriseadus §17 lg6), välja arvatud juhul, kui on ilmnunud piiride kindlakstegemise vajadus.

Kui kinnisasja omanik tuleb piiride kättenäitamisele, kuid ei allkirjasta piiriprotokolli, loetakse piirimärkide asukoht ja nende alalhoiu kohustus kinnisasja omanikule teatavaks tehtuks (maakatastriseadus §17 lg 7).

Teavitame, et Asjaõigusseaduse §128 lõige 2 kohaselt peab maaomanik tagama piirimärkide säilimise. Ta ei või piirimärke muuta ega neid ümber paigaldada.

Piiri maastikul kättenäitamise kohta koostatakse kolme päeva jooksul piiriprotokoll, mida asjaosalised saavad allkirjastada digitaalselt või eelneval kokkuleppel Kosel Pikk tn 22 Kose Maakorralduse OÜ büroos.


Piiriprotokoll tuleb allkirjastada 7 päeva jooksul kättesaadavaks tegemisest.

Palun teatada:

1. Kas peate vajalikuks osaleda piiripunktide kättenäitamisel maastikul
2. Kas soovite piiriprotokolli allkirjastada paberil või digitaalsel


Kõik märkused või küsimused palun esitada hiljemalt piiri maastikul kättenäitamise ajaks.

Piiripunktide ja piiride skeem



Leppemärgid:

Aluskaart: Maa-amet 2024



- mõõdistatud katastriüksuse piir
- naaberkatastriüksuse piiri suund
- koordineeritud piirimärk ja punkti number
- looduses tähistamata piiripunkt
- piiripunkti kaugus tee teljest

Biopuhasti katastriüksuse piiripunktide ja piiri kirjeldus

Piiripunkti number	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis punktile järgneval lõigul	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
36	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	*paigaldatud	-
38	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	*paigaldatud	-
34	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	*paigaldatud	-
2	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	varem betoonist aiapost	**taastatud	-
10	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	**taastatud	-
15	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	maaga tasa; varem betoonist aiapost	***taastatud	-
14	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	***taastatud	-
19	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	varem betoonist aiapost	***taastatud	-

* paigaldatud jagamise plaani alusel

** taastatud Biopuhasti varasema mõõdistuse vastava piiripunkti koordinaatide alusel

*** taastatud Uuekopli katastriüksuse vastava piiripunkti koordinaatide alusel

Pinnase katastriüksuse piiripunktide ja piiri kirjeldus

Piiripunkti number	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis punktile järgneval lõigul	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
33	metalltoru	mööda teemaa serva	maaga tasa; piir kulgeb 9m kaugusel tee teljest	olemasolev	-
43	metalltoru	mööda teemaa serva	piir kulgeb 9m kaugusel tee teljest	*taastatud	-
29	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	olemasolev	-
27	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	olemasolev	-
24	metalltoru	mööda veekogu telge	-	olemasolev	-
59	veekogu telje punkt	mööda veekogu telge	looduses tähistamata	-	-
65	veekogu telje punkt	punktist punkti sirgjooneliselt	looduses tähistamata	-	-
7	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	**taastatud	-
3	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	**taastatud	-

34	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	***paigaldatud	-
38	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	***paigaldatud	-
36	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	***paigaldatud	-
20	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	varem betoonist aiapost	****taastatud	-
22	metalltoru	punktist punkti sirgjooneliselt	-	olemasolev	-

* taastatud Biopuhasti varasema mõõdistuse vastava piiripunkti koordinaatide alusel
teemaa servale

**taastatud Biopuhasti varasema mõõdistuse vastava piiripunkti koordinaatide alusel

*** paigaldatud jagamise plaani alusel

**** taastatud Uuekopli katastriüksuse vastava piiripunkti koordinaatide alusel

Maamõõtja: Enn Kaaret
Tegevuslitsents 681MA-k