

VALGUSTUSTIHEDUSE MÕÕTMISE ARUANNE NR VA2408002 08.08.2024

MHV Elektrikontroll OÜ	Võidu 3, Rakvere
Registreerimisnumber	11480339
Ehitis	Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus
Ehitise aadress	Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald
Ehitise omanik	Viimsi Pihakodu OÜ
Tellijä	Enska ehitus OÜ
Tellijä aadress / kontaktandmed	Pikksilma tn 2/2-48, Tallinn

Sisukord	Testi nimi
1	Tiitelleht
2	Valgustustiheduse mõõtmise protokoll
3	Ruumide plaanid (mõõtmispunktid plaanidel)

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidema



Aruanne loodi: 08.08.2024

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Protokoli nr VA2408002

Valgustustiheduse mõõtmise kohta

Mõõtmised teostati vastavalt EVS 891:2008 nõuetele ja MHV Elektrikontroll OÜ mõõtemetoodikale EPM/V. Mõõtevõime $\pm 15\%$ * Väärtused alla 20lx on väljaspool akrediteeritud mõõteulatust.

Mõõtmise eesmärk Tellija soovil.

Kuupäev 08.08.2024

Luksmeeter MHV 13- LM-120 AMPROBE kalibreerimistähtaeg 21. veeb 2027

Temperatuuri mõõtur MHV - TESTO 810 kalibreerimistähtaeg 10. märts 2025

Pinge mõõtur MHV - 33 MFT1835 kalibreerimistähtaeg 05. okt 2025

Standardid Aluseks on EVS-EN 12464-1:2011 "Valgus ja Valgustus". Töökohavalgus, Osa 1, Sisetöökohad"; EVS 891:2008 TÖÖKOHT ADE TEHISVALGUSTUSE MÕÕTMINE JA HINDAMINE (kehtetu). Nõuded on esitatud Riigi Teatajas: Täiskasvanute hoole kandeasutuse tervisekaitse nõuded, Vastu võetud 03.04.2002 nr 58 RTL 2002, 49, 692 jõustumine 01.05.2002 § 9. Tehn okommunikatsioonid ja sisekliima. EVS-EN 1838:2013.Valgustehnika hädavalgus.

Kasutusel olevad valgustusseadmed Valgustite andmed ja asukohad on märgitud joonistele.

Võõrvalgustuse olemasolu Võõrvalgustus puudus.

Lisainfo Valgustihedust mõõdeti 0,8m kõrguselt põrandapinnast. Evakuatsiooniteede ja käiguteede valgustihedust mõõdeti 0,2 m kõrguselt põrandapinnast.

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellijä: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	790,0	790,0						
2	673,0	673,0						
3	618,0	618,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	693,7	693,7						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,89	0,89						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidema

*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	535,0	535,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	535,0	535,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	480,0	480,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	480,0	480,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuri tegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	737,0	737,0						
2	772,0	772,0						
3	666,0	666,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	725,0	725,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,92	0,92						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+21**
Korrektuuri tegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	776,0	776,0						
2	683,0	683,0						
3	602,0	602,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	687,0	687,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,88	0,88						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	544,0	544,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	544,0	544,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+23**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	575,0	575,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	575,0	575,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellijä: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	714,0	714,0						
2	690,0	690,0						
3	554,0	554,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	652,7	652,7						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,85	0,85						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellijä: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuri tegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	746,0	746,0						
2	732,0	732,0						
3	592,0	592,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	690,0	690,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,86	0,86						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	585,0	585,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	585,0	585,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+21**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	645,0	645,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	645,0	645,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+21**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	765,0	765,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	765,0	765,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	804,0	804,0						
2	947,0	947,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	875,5	875,5						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,92	0,92						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	653,0	653,0						
2	453,0	453,0						
3	421,0	421,0						
4	682,0	682,0						
5	680,0	680,0						
6	610,0	610,0						
7	556,0	556,0						
8	374,0	374,0						
9	644,0	644,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	563,7	563,7						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,66	0,66						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+21**
Korrektuuri tegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	627,0	627,0						
2	690,0	690,0						
3	838,0	838,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	718,3	718,3						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,87	0,87						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+21**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	556,0	556,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	556,0	556,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	608,0	608,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	608,0	608,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	616,0	616,0						
2	710,0	710,0						
3	792,0	792,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	706,0	706,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,87	0,87						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	658,0	658,0						
2	719,0	719,0						
3	811,0	811,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	729,3	729,3						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,90	0,90						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	532,0	532,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	532,0	532,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+24**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	558,0	558,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	558,0	558,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellijä: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	579,0	579,0						
2	602,0	602,0						
3	828,0	828,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	669,7	669,7						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,86	0,86						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuri tegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	651,0	651,0						
2	695,0	695,0						
3	813,0	813,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	719,7	719,7						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,90	0,90						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+21**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	552,0	552,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	552,0	552,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+21**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	478,0	478,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	478,0	478,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	535,0	535,0						
2	647,0	647,0						
3	716,0	716,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	632,7	632,7						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,85	0,85						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+21**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **150,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	205,0	205,0						
2	118,0	118,0						
3	195,0	195,0						
4	164,0	164,0						
5	236,0	236,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	183,6	183,6						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,64	0,64						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	807,0	807,0						
2	718,0	718,0						
3	632,0	632,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	719,0	719,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,88	0,88						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	545,0	545,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	545,0	545,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	541,0	541,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	541,0	541,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	805,0	805,0						
2	704,0	704,0						
3	591,0	591,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	700,0	700,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,84	0,84						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	842,0	842,0						
2	750,0	750,0						
3	642,0	642,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	744,7	744,7						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,86	0,86						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	542,0	542,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	542,0	542,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	554,0	554,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	554,0	554,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellijä: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	752,0	752,0						
2	736,0	736,0						
3	643,0	643,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	710,3	710,3						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,91	0,91						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	823,0	823,0						
2	673,0	673,0						
3	527,0	527,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	674,3	674,3						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,78	0,78						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	525,0	525,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	525,0	525,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	564,0	564,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	564,0	564,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa

*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	810,0	810,0						
2	647,0	647,0						
3	597,0	597,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	684,7	684,7						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,87	0,87						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	614,0	614,0						
2	677,0	677,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	645,5	645,5						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,95	0,95						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	475,0	475,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	475,0	475,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	565,0	565,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	565,0	565,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **500,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	1086,0	1086,0						
2	868,0	868,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	977,0	977,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,89	0,89						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
 Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
 Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
 Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
 Mõõdetud pinge: **230,0**
 Parandusühik: **1,0**
 Temperatuur °: **+21**
 Korrektuuritegur: **1,0**
 Hooldeväärtus: **1,0**
 Nõutud luxide arv: **150,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	185,0	185,0						
2	172,0	172,0						
3	266,0	266,0						
4	264,0	264,0						
5	271,0	271,0						
6	333,0	333,0						
7	481,0	481,0						
8	448,0	448,0						
9	453,0	453,0						
10	282,0	282,0						
11	261,0	261,0						
12	195,0	195,0						
13	201,0	201,0						
14	299,0	299,0						
15	308,0	308,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	294,6	294,6						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,58	0,58						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Evakuatsioon 1 korrus

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **1,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	4,8	4,8						
2	3,0	3,0						
3	3,3	3,3						
4	4,2	4,2						
5	2,2	2,2						
6	2,1	2,1						
7	3,2	3,2						
8	4,8	4,8						
9	2,4	2,4						
10	2,0	2,0						
11	4,0	4,0						
12	4,6	4,6						
13	8,4	8,4						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	810,0	810,0						
2	638,0	638,0						
3	605,0	605,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	684,3	684,3						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,88	0,88						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	503,0	503,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	503,0	503,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+21**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	546,0	546,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	546,0	546,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+21**
Korrektuuri tegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	820,0	820,0						
2	673,0	673,0						
3	674,0	674,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	722,3	722,3						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,93	0,93						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	778,0	778,0						
2	685,0	685,0						
3	644,0	644,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	702,3	702,3						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,92	0,92						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa

*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	513,0	513,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	513,0	513,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	502,0	502,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	502,0	502,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa

*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuri tegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	769,0	769,0						
2	792,0	792,0						
3	676,0	676,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	745,7	745,7						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,91	0,91						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **230,0**
Parandusühik: **1.0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **2,0**
Hooldeväärtus: **2,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	766,0	1532,0						
2	748,0	1496,0						
3	621,0	1242,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	711,7	1423,3						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,87	0,87						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
 Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
 Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
 Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
 Mõõdetud ping: **230,0**
 Parandusühik: **1,0**
 Temperatuur °: **+22**
 Korrektuuritegur: **1,0**
 Hooldeväärtus: **1,0**
 Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	522,0	522,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	522,0	522,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+21**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	567,0	567,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	567,0	567,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	633,0	633,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	633,0	633,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	740,0	740,0						
2	929,0	929,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	834,5	834,5						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,89	0,89						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellijä: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuri tegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	411,0	411,0						
2	397,0	397,0						
3	497,0	497,0						
4	391,0	391,0						
5	705,0	705,0						
6	649,0	649,0						
7	582,0	582,0						
8	402,0	402,0						
9	430,0	430,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	496,0	496,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,79	0,79						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellijä: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuri tegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	643,0	643,0						
2	756,0	756,0						
3	840,0	840,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	746,3	746,3						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,86	0,86						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	528,0	528,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	528,0	528,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa

*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	563,0	563,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	563,0	563,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	567,0	567,0						
2	677,0	677,0						
3	807,0	807,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	683,7	683,7						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,83	0,83						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	574,0	574,0						
2	727,0	727,0						
3	799,0	799,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	700,0	700,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,82	0,82						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	557,0	557,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	557,0	557,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	554,0	554,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	554,0	554,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	586,0	586,0						
2	754,0	754,0						
3	801,0	801,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	713,7	713,7						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,82	0,82						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	632,0	632,0						
2	715,0	715,0						
3	819,0	819,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	722,0	722,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,88	0,88						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellijä: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	534,0	534,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	534,0	534,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	633,0	633,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	633,0	633,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	652,0	652,0						
2	708,0	708,0						
3	858,0	858,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	739,3	739,3						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,88	0,88						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa

*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	821,0	821,0						
2	765,0	765,0						
3	705,0	705,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	763,7	763,7						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,92	0,92						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
 Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
 Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
 Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
 Mõõdetud ping: **230,0**
 Parandusühik: **1,0**
 Temperatuur °: **+22**
 Korrektuuritegur: **1,0**
 Hooldeväärtus: **1,0**
 Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	767,0	767,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	767,0	767,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
 Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
 Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
 Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
 Mõõdetud ping: **230,0**
 Parandusühik: **1,0**
 Temperatuur °: **+22**
 Korrektuuritegur: **1,0**
 Hooldeväärtus: **1,0**
 Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	527,0	527,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	527,0	527,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellijä: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuri tegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	786,0	786,0						
2	779,0	779,0						
3	653,0	653,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	739,3	739,3						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,88	0,88						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	803,0	803,0						
2	767,0	767,0						
3	711,0	711,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	760,3	760,3						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,94	0,94						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellijä: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	514,0	514,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	514,0	514,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
 Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
 Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
 Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
 Mõõdetud ping: **230,0**
 Parandusühik: **1,0**
 Temperatuur °: **+22**
 Korrektuuritegur: **1,0**
 Hooldeväärtus: **1,0**
 Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	523,0	523,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	523,0	523,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa

*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellijä: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	745,0	745,0						
2	689,0	689,0						
3	622,0	622,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	685,3	685,3						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,91	0,91						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	778,0	778,0						
2	733,0	733,0						
3	698,0	698,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	736,3	736,3						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,95	0,95						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	514,0	514,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	514,0	514,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	534,0	534,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	534,0	534,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellijä: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuri tegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	789,0	789,0						
2	721,0	721,0						
3	702,0	702,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	737,3	737,3						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,95	0,95						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinget: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuri tegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **200,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	790,0	790,0						
2	605,0	605,0						
3	620,0	620,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	671,7	671,7						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,90	0,90						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **100,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	495,0	495,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	495,0	495,0						
Ühistegur g (E min / E keskm)	1,00	1,00						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud ping: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+22**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **500,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	1211,0	1211,0						
2	1180,0	1180,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	1195,5	1195,5						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,99	0,99						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa

*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+21**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **150,0**

Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	192,0	192,0						
2	179,0	179,0						
3	282,0	282,0						
4	289,0	289,0						
5	312,0	312,0						
6	467,0	467,0						
7	433,0	433,0						
8	291,0	291,0						
9	254,0	254,0						
10	231,0	231,0						
11	298,0	298,0						
12	265,0	265,0						
13	257,0	257,0						
14	302,0	302,0						
Keskmine väärtus (E keskm, lx)	289,4	289,4						
Ühistegur g (E min / E keskm)	0,62	0,62						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Evakuatsioon 2 korrus

EAK poolt akrediteeritud katselabor
reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-V

Tellija: **Enska ehitus OÜ**
Ehitis: **Viimsi Pihlakodu hoolekandekeskus**
Ehitise omanik: **Viimsi Pihakodu OÜ**
Ehitise aadress: **Pärtepõllu tee 2, Lubja küla, Viimsi vald**

Nimipinge Un: **230,0**
Mõõdetud pinge: **230,0**
Parandusühik: **1,0**
Temperatuur °: **+21**
Korrektuuritegur: **1,0**
Hooldeväärtus: **1,0**
Nõutud luxide arv: **1,0**


Mõõtepunkti nr	Tööpiirkond				Ümbruspiirkond			
	Mõõtetulem. Et mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx	Mõõtetulem. Eü mõõd lx	Korrig. väärtus Et = Et mõõd * F lx x hooldeväärt.	Päevavalgus + tehisvalgus lx	Päevavalgus lx
1	4,5	4,5						
2	3,1	3,1						
3	3,0	3,0						
4	4,2	4,2						
5	5,1	5,1						
6	3,5	3,5						
7	2,3	2,3						
8	4,8	4,8						
9	4,6	4,6						
10	3,9	3,9						
11	4,5	4,5						
12	6,7	6,7						
13	4,8	4,8						

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Jaana Tiidemaa



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.



TINGMÄRGID

- ELEKTRIKUP
- LAEVALGUSTI
- SEINAVALGUSTI
- LED VALGUSTI
- LED VALGUSTI AKUGA 3h
- LED VALGUSTI
- EVAKUATSIOONIVALGUSTI, ÕHEPOOLNE, AKUGA 3h
- TURVALGUSTI, AKUGA 3h
- LIHTLÜLITI, 16A, IP20
- LIHTLÜLITI, 16A, IP44
- LIHTLÜLITI, 16A, IP66, Ex
- REGULEERIMISLÜLITI, 16A, IP20
- 2-NE LÜLITI, 16A, IP20
- VEKSELLÜLITI, 16A, IP20
- REGULEERIMISVEKSELLÜLITI, 16A, IP20
- TOPELTVEKSELLÜLITI, 16A, IP20
- RISTLÜLITI, 16A, IP20
- IP-HÄMARAANDUR
- KAABLOT

VALGUSTID

- ◇ SÜVISTATUD LED VALGUSTI C90 R600x600 LED 3200 830 MP HF, 22W, IP55, GLAMOX
- ◇ SÜVISTATUD LED ALLAVALGUSTI D70-R195 2200 20W 830 SI CL HF, IP55, GLAMOX
- ◇ SÜVISTATUD LED VALGUSTI C90 R600x600 LED 2200 830 MP HF, 16W, IP55, GLAMOX
- ◇ SÜVISTATUD LED ALLAVALGUSTI 25W 3000K 2030mm 190°45mm, IP44, ALTER
- ◇ SÜVISTATUD LED VALGUSTI C90 R600x600 LED 3200 830 MP HF, 22W, IP55, GLAMOX
- ◇ MÖÖBLIVALGUSTUS
- ◇ SÜVISTATUD LED VALGUSTI C90 R600x600 LED 4000 830 MP HF, 30W, IP55, GLAMOX
- ◇ PINNAPEALNE LED VALGUSTI C90-S570 LED 2600 830 MP HF, IP20, GLAMOX
- ◇ SÜVISTATUD LED ALLAVALGUSTI D70-R195 3000 28W 830 SI CL HF, IP55, GLAMOX
- ◇ PINNAPEALNE LED VALGUSTI O70-S410 LED 1800 830 HF, IP66, IK10, GLAMOX
- ◇ PINNAPEALNE LED VALGUSTI MAX267-1200 4500 840, 53W, IP66 Ex, GLAMOX
- ◇ PINNAPEALNE LED VALGUSTI MAX267-1200 4500 840, 53W, IP66 Ex, GLAMOX
- ◇ TURVAVALGUSTI SÜVISTATUD AXPO 3W SA AT OPEN AREA OPTIC, AKU 3h, IP20, AWEX
- ◇ TURVAVALGUSTI SÜVISTATUD AXPC 3W SA AT ESCAPE ROAD OPTIC, AKU 3h, IP20, AWEX
- ◇ TURVAVALGUSTI SÜVISTATUD AXPO 3W SA AT OPEN AREA OPTIC, AKU 3h, IP66, AWEX
- ◇ TURVAVALGUSTI PINNAPEALNE AXNR 3W SA AT ESCAPE ROAD OPTIC, AKU 3h, IP20, AWEX
- ◇ EVAKUATSIOONIVALGUSTI LED, ÕHEPOOLNE, IP20, AKU 3h
- ◇ EVAKUATSIOONIVALGUSTI LED, ÕHEPOOLNE, IP44, AKU 3h

Talaja	VIIMSI PIHLAKODU OÜ	Projektautor	O.RATSIHINA
Objekt	VIIMSI PIHLAKODU HOOLEKANDEKESKUSE LAIENDUS PARTEPÖLLU TEE 2, LUBJA KÜLA, VIIMSI VALD		
Juht	VALGUSTUSE PLAAN 2.KORRUS		
Töö nr	DPD-22-21	Projekti staadium	PP
		Intervju number	ET.03
		Maastiku	
		Maastiku	1:100
		Maastiku	1/1

DirectSpace
Consulting and design

Ravala puitee 6, 10145 Tallinn
telefon +372 600 73 93
info@directspace.ee
www.directspace.ee
reg nr 11262410