



MAA- JA RUUMIAMET

MAAPARANDUSE JÄRELEVALVE PROTOKOLL

nr KP_2502543

KONTROLLITAVAD NÕUDED	TEENUS	
Avarii põhjuste uurimine	Määramata	
KLIENT	ETTEVÕTTE KOOD	
TRANSPORDIAMET	70001490	
ESINDAJA	TELEFON	E-MAIL
Puudub	+372 620 1200	info@transpordiamet.ee

TUVASTATUD ASJAOLUD

Kontrolli käigus selgus, et kaev koordinaatidel XY: 6483996, 665477 on setet täis äravoolu ava servani (foto 1). Kaev asub Transpordiameti Aovere-Kallaste-Omedu tee 43, kinnistul 79403:004:0017. Läbi kaevude toimub äravool Lubja 35.1 ha suuruselt maaparandussüsteemilt. Kaevu avariilevoolud on maetud teemuldega. Vastavalt maaparandusseaduse § 47 lõikele 11 teeb maaparandussüsteemi omanik teeb käesoleva seaduse § 44 lõike 5 alusel kehtestatud nõuetele vastavad maaparandussüsteemi ja selle maa-ala maaparandushoiutööd, et maaparandussüsteem vastaks selle kasutamise kestel käesoleva seaduse § 5 lõigetes 1–5 sätestatud nõuetele. Kinnistu omanik peab hooldama tema omandis oleva maaparandussüsteemi osa nii, et see ei takistaks teiste maaomanike huve.

KONTROLLITAVA ESINDAJA SELGITUSED

Puudub

KINNISASJA ANDMED

Katastritunnus	Omanikud/volitatud esindaja
79403:004:0017	TRANSPORDIAMET

ASUKOHA ANDMED

Maakond	Linn/vald	Küla/asula
Tartu maakond	Tartu vald	Väägvere küla

REGISTREERINGU ANDMED

Süsteemi kood	Ehitise kood	Nimetus
2104090020220	001	Lubja

NÕUETE KONTROLL

KONTROLLITUD NÕUDED

Avarii põhjuste uurimine	Tulemus
Avarii põhjuste uurimine	Ei
Koordinaatidel XY: 6483996, 665477 asuv kaev on setet täis äravoolu ava servani. Kaevu avariilevoolud on maetud teemuldega. Teisel pool teed, koordinaatidel XY: 6484003, 665462 asuvat kaevu ei olnud võimalik kontrollida kuna sellele on asetatud massiivne kaevukaas.	

MENETLUSTOIMINGU INFO

KOHAEALNE KONTROLL

Kuupäev: 27.04.2025

Aeg: 17:05 - 17:34

PROTOKOLLI KOOSTAMINE

Kuupäev: 30.04.2025 - 30.04.2025

Kestus: 2,25 (h)

KONTROLLI LÄBIVIIMISE KOHT

Tartu vald Väägvere küla

KONTROLLI LÄBIVIIMISE MAAKOND

Tartu maakond

KONTROLLI ISELOOM

Esmane, Etteteatamata

KOHALDATUD MEETMED

Puudub

KLIENT ANDIS NÕUSOLEKU

Puudub

KLIENT EI ANDNUD NÕUSOLEKUT

Valdusesse sisenemine, Valduse läbivaatus

ISIK ON ANDNUD NÕUSOLEKU MENETLUSES DOKUMENTIDE ELEKTRONILISEKS KÄTTETOIMETAMISEKS

Jah

KONTROLLI JUURES VIIBISID

Puudub

KONTROLLI JUURES VIIBISID MARU AMETNIK(UD)

Puudub

DOKUMENDID

Dokumendi tüüp	Nimetus
Foto	20250427_195827[1] (1).jpg
Foto	20250427_195850[1].jpg
Asukoha skeem	Väägvere_2.BMP

PROTOKOLLI KOOSTAJA (AMETINIMETUS JA NIMI)

HEIKI PAJUR

ALLKIRI

/Allkirjastatud digitaalselt/

AMETINIMETUS

maaparanduse osakonna Lääne büroo peaspetsialist