

**Lisa 1 – Fotod olemasolevast olukorrast (pildistatud 31.10.2023, Raili Uustalu)**



Foto 1. (Pargi)tee süvendis metsapargi osas



Foto 2. Sissetallatud kitsam rada metsapargi osas





Fotod 3-4. Riigimaanteelt uue sissepääsukoht metsaparki.




Foto 5. Soovitatav ala uueks parkimisalaks (maapind langusega põhja suunas).





Fotod 6-7. Amortiseerunud sillad metsapargi osas



Fotod 8-9. Amortiseerunud (maastiku)trepid metsapargi osas



Fotod 10-11. Puidust väikevormid metsapargis (teeviidad, istepink), metallist pargi tähis





Fotod 12-13. Väikevormid metsapargis (puidust infotahvel, metallist infoalus)



Foto 14. Lõkkekoht Juudaorus (kinnine lõkkealus, varjualune, prügikast, puidust istepingid)





Foto 15. Oluline vaatekoht ja-siht Juudaoru suunas (tõenäoline mõisaaegse kivitrepi asukoht)



Pilet 16. Luisa tiik metsapargi lõunapoolses osas