



TRANSPORDIAMET

## Menetlustoimingu protokoll

### Aeg ja ilmaolud

(kuupäev ja vaatluse alguse ning lõpu kellaaeg, ilm, sademed, õhutemp.): 20..11.2025. kell 11.00-12.30 Päikesepaisteline, temperatuur +4 C

**Koht** (riigitee number ja nimi, km, tee osa (pp, vp, telg), vald, küla, linn):

Kohalik tee 3680020 Kakumaa pikkusega 3528 meetrit.

**Eesmärk** (protokolli koostamise eesmärk):

Puuduste kõrvaldamise kontrollimine

### Osalejad

(paikvaatluse läbiviijad):

Jaan Pärna, peaspetsialist, Järelevalve osakond

Mart Metsis, Hiiumaa vald

### Vaadeldav objekt

(n: ebaseaduslik mahasõit, kooskõlastamata reklaam, materjali ladustamine kaitsevööndis jms rikkumise aluseks olev objekt):

Kakumaa tee.

### Vaatlusel

ELTRIP ja mobiiltelefon Samsung

### kasutatud

### töövahendid

(n: mõõdulint, ELTRIP, fotoaparaat jms):

### Paikvaatluse

Puudused tähtjaks 15.11.2025 kõrvaldamata

### tulemused

(kohapeal tuvastatud asjaolud, rikkumise sisu kirjeldus, mõõtmistulemused, õigusnormi säte mida rikutakse):

**Ebaseadusliku tegevusega:**

Ohustatakse teed või selle korrakohast kasutamist

Takistatakse tee hooldamist

Kaasneb oht inimese elule, tervisele või varale

Muu .....

**See seisneb: Puudused tähtajaks kõrvaldamata**

.....

**Teadmiseks**

(taustainfo jms):

<b>Esitatud taotlused</b>	

**Lisad**

fotod

**Koostas** (isiku nimi ja ametikoht):

Jaan Pärna,  
peaspetsialist, Järelevalve osakond, Transpordiamet