

PIIRIPROTOKOLL nr LY2401310297

Harjumaa Kuusalu vald Kiiu alevik

1 Tallinn-Narva tee katastriüksus

Käesolev piiriprotokoll on koostatud maamõõtja Oliver Sinikas (*maakorraldustööde tegevuslitsents nr 630 MA-k*) poolt piiri ja piirimärkide maastikul kättenäitamise kohta.

Puudutatud katastriüksused ja -isikud

Katastriüksus	Omanik	Kutse saadetud	Osalet kättenäitamisel	Allkiri
1-Tallinn-Narva tee 35201:003:0002	Eesti Vabariik Transpordiamet	27.02.2024		
1-Tallinn-Narva tee 35201:003:0173	Eesti Vabariik Transpordiamet	27.02.2024		
1-Tallinn-Narva tee 35201:003:0174	Eesti Vabariik Transpordiamet	27.02.2024		
Ületee 35201:003:0438	Raido Rebane	27.02.2024		
Suurekivi 35201:003:0389	Eedu Viljur	27.02.2024		
Väikekivi 35201:003:0391	Nordic Houses OÜ	27.02.2024		
Teenuka 35301:001:0108	OÜ SR Veod	27.02.2024		
11105 Kiiu-Soodla tee 35301:001:1296	Eesti Vabariik Transpordiamet	27.02.2024		
Mõisa tee 27 35201:003:1180	OÜ SR Veod	27.02.2024		
Kiiu jalgte T1 35301:001:1525	Kuusalu Vald	27.02.2024		
Mõisa tee 23 35201:003:0850	Raido Hiis ja Marika-Margot Hiis	27.02.2024		
Mõisa tee 21 35201:003:0118	Eerik Nõlvaku	27.02.2024		
Kaasiku 35201:003:0074	Ivo Kruusenberg	27.02.2024		
11105 Kiiu-Soodla tee 35201:003:0098	Eesti Vabariik Transpordiamet	27.02.2024		
Põllu 35201:003:0159	Avo Allese	27.02.2024		

Piirikirjeldus – 1-Tallinn-Narva tee

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
1	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
8	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
9	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
10	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
11	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
12	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
13	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
14	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
15	metallvai	sirgjooneline	-	olemasolev	-
16	metallvai	sirgjooneline	-	olemasolev	-
17	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
18	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
19	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
20	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
21	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
22	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
23	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
24	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
25	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
26	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
27	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
28	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
29	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
30	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
31	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
32	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
33	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
34	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
35	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
36	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-

37	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
38	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
39	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
40	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
41	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
42	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
43	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
44	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
45	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
46	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
47	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-

48	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
49	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
50	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
51	metallvai	sirgjooneline	-	olemasolev	-

52	metallvai	sirgjooneline	-	olemasolev	-
53	metallvai	sirgjooneline	-	olemasolev	-
54	metallvai	sirgjooneline	-	olemasolev	-
55	metallvai	sirgjooneline	-	olemasolev	-
56	metallvai	sirgjooneline	-	olemasolev	-

57	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
58	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
59	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
60	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-

Piirikirjeldus – 1-Tallinn-Narva tee

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
2	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
3	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
4	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
5	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
6	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
7	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
8	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
1	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-

Asjaosaliste märkused ja taotlused:

- Piirimärgid 1 ja 8 on paigaldatud 1-Tallinn-Narva tee maakorralduskava alusel
- Piiripunktide 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ja 37-38-39-40-41-42-43-44 vahel oli varasem piiri kulgemine määratud mööda tee serva. Kuna antud kohas ei ole üheselt võimalik mõõdistada tee telge (teel mahasõidu laiendid ja ristumised) siis on piiripunktid tähistatud metalltorudega ja piiri kulgemine määratud sirgjooneliseks.
- Piirimärk 15 varasem vorm oli metalltoru, looduses on piiriandmete järgses asukohas metallvai
- Piirimärkide 51, 52, 53, 54, 55, 56 varasem vorm oli metalltoru, looduses on piiriandmete järgsetes asukohtades metallvaiad
- Piiripunktides 28, 29, 31 olid piirimärgid hävinenud ja omanike soovil neid ei taastata kuna see takistab maa põllumajanduslikku kasutamist
- Piirimärgid 2, 6, 11, 14, 17 ja 37 on taastatud 1-Tallinn-Narva tee piiriandmete alusel