

12.09.2024.

Lp. Transpordiameti esindaja,
43 Aovere-Kallaste-Omedu tee(65701:002:3200)
Mõõtsin piiride muutmiseks üle Omedu külas paikneva
Soo kinnistu(65701:002:2160) ja Tõnu kinnistu(65701:002:0065)

KUTSE

Kutsun Teid Soo kinnistu(65701:002:2160) ja Tõnu kinnistu(65701:002:0065) piiride kindlakstegemisele, ning piiride- ja piirimärkide asukoha looduses käppenäitamisele.

Asukoht: Tõnu kinnistu hoonete juurde, et minna koos piire ja piirimärke üle vaatama

Kell: 10.00

Kuupäev: 23.09.2024. a.

Pärast piiride käppenäitamist koostatakse 3 tööpäeva jooksul piiriprotokoll, mida Teil on võimalik (digi)allkirjastada.

Piirikirjeldus- Tõnu

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
50	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
51	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
7	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
8	ehitise nurk	ehitise serv	-	olemasolev	3)
9	ehitise nurk	sirgjooneline	-	olemasolev	-
10	metalltoru	Teemaa serv*	*4m teljest	olemasolev	-
11	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	4)
12	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
13	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
14	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
30	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
5	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
1	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
2	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
3	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
4	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-

Piirikirjeldus- Soo

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
111	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	1)
22	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	2)
7	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
51	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
50	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-

Märkused:

Olemasolevad piirimärgid piiripunktides:

111, 22, 10, 13, 14, 30-metalltorud

8, 9- ehitise vundamendi nurgad

Taastatud piirimärgid piiripunktides:

1, 2, 3, 4, 5, 7, 12-metalltorud

Piirimärgid taastasin, kasutades Tõnu kinnistu mõõdistusandmeid.

Paigaldatud piirimärgid piiripunktides:

50, 51-metalltorud. Piirimärgid paigaldas vastavalt Tõnu- ja Soo kinnistu piiride muutmise maakorralduskavale.

Pärast piiride muutmise registreerimist Katastriametis eemaldan loodusest olemasoleva ühise vana piirimärgi : Tõnu kinnistu piirimärk 6-metalltoru (2001.a. mõõdistus) ja samas Soo kinnistu olemasolev piirimärk 4-metalltoru(1995.a. Mõõdistus)

Piiride kindlakstegemine:

Olemasolev piirimärk 111-metalltoru

1) Põhjus: Vastuolulised piiriandmed. Olemasoleva koordinaatidejärgse Matse kü piirimärk 2 -metalltoru piiriandmete järgne asukoht on kirjeldatud 12.5m kaugusel 43 Aovere-Kallaste-Omedu tee teljest.

Tegelikult paikneb olemasolev piirimärk 8.99m kaugusel tee teljest.

Olemasoleva koordinaatidejärgse Soo kü piirimärk 1 -metalltoru piiriandmete järgne asukoht on kirjeldatud 9.3m kaugusel 43 Aovere-Kallaste-Omedu tee teljest.

Tegelikult paikneb olemasolev piirimärk 8.99m kaugusel tee teljest

1) Selgitus:

Ei paigaldanud piiriandmete asukoha joonele, 12.5m kaugusele tee teljest uut piirimärki.

Lugesin õigeks piirimärgiks looduses olemasoleva koordinaatidejärgse metalltoru

1) Tulemus:

Piir kindlaks tehtud

Piir kulgeb sirglõiguna piirimärkide 111-22 vahel.

Olemasolev piirimärk 22-metalltoru

2) Põhjus: Vastuolulised piiriandmed. Olemasoleva Soo kü piirimärk 2 -metalltoru piiriandmete järgne asukoht ja Mäe kü piirimärgi 1-metalltoru asukoht on kirjeldatud 11.6m kaugusel 43 Aovere-Kallaste-Omedu tee teljest.

Tegelikult paikneb olemasolev piirimärk 11.31m kaugusel tee teljest.

2) Selgitus:

Lugesin õigeks piirimärgiks looduses olemasoleva metalltoru

2) Tulemus:

Piir kindlaks tehtud

Piir kulgeb sirglõiguna piirimärkide 111-22 vahel.

3) Olemasolev piirimärk 8-vundamendi nurk

3)Põhjus: Vastuolulised piiriandmed, lubatust(0.70m) suurem erinevus

Mõõdetava Tõnu kü – ja Mäe kü piiriprotokolli järgi on piirimärgiks vundamendi nurk. Erinevus 2001.a. mõõdetud Tõnu kü piirimärgi 8 piiriandmetega on 0.79m

3) Selgitus:

03.09.2024. mõõdetud olemasoleva piirimärgi 8-vundamendi nurk asukoht loeti õigeks

3) Tulemus:

Piir kindlaks tehtud

- 4) Taastatud piirimärk 11-metalltoru(Tõnu kü piirimärk 11, Tõnismäe kü piirimärk 4)
4)Põhjus: Vastuolulised piiriandmed.

Koordinaatidejärgne Tõnismäe kü piirimärk 4(Tõnu kü piirimärk 11) paikneb 3.35
kaugusel Tralla tee L1 tee teljest.

Piiriandmete järgi paikneb piirimärk 4m kaugusel tee teljest

4) Selgitus:

Lugesin õigeks piirimärgiks taastatud metalltoru-11, mis paikneb 4m kaugusel Tralla tee
L1 teljest

4) Tulemus:

Piir kindlaks tehtud

Lisa:

Mõõdistatava katastriüksuse piirikirjeldus koos piiride- ja piiripunktide skeemiga .

Samas teatan, et vastavalt Maakatastriseaduse §17(6) maaomaniku(esindaja) mitteilmumisel loetakse
piiri ja piirimärkide asukohad ning piirimärkide alalhoiu kohustus teatavaks tehtuks ja omanik(esindaja)
piiride asukohaga nõustunuks.

*Palun teavitada mind tulemisest/mittetulemisest ja oma seisukohtadest, saates e-kirja või helistades.
Lugupidamisega,*

maamõõtja: Jüri Visnapuu(696-MA-k) tel 56-919-865 Jyri.Visnapuu@gmail.com