

Nimi: Eesti Vabariik, volitatud asutus: Riigimetsa Majandamise Keskus, Viljandimaa
isikukood/registrikood: metskond, metsaülem Elor Ilmet
Aadress:
Telefon:
E-post:

Teostatakse Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Riissaare küla, Killesaare(54502:002:0240) katastriüksuse jagamine. Teile kuulub piirnev Aimla metskond 11 (54502:002:1015)katastriüksus.

Ühisel piiril on 5 ühist piiripunkti. Skeemil on ühised piiripunktid numbritega: NR38-piirikivi(olemasolev), NR39-metalltoru(taastatud), NR40-metalltoru(olemasolev), NR41-piirikivi(olemasolev), NR42-piirikivi(olemasolev), . Teiega ühised piiripunktid on piirikirjelduse tabelis märgistatud kollase värvusega.

Aeg ja koht

Kutsun Teid katastriüksuste ühiste piiri ja piirimärkide kättenäitamisele: 01 aprill 2024

Piiri ja piirimärkide kättenäitamine toimub nimetatud katastriüksustel looduses, selleks palun võtta ühendust, et leppida kokku täpsem kellaaeg ja asukoht.

Ilumata jätmise või kirjaliku seisukoha esitamata jätmise tagajärjed

Kui Te ei saa piiri kättenäitamisele tulla, palun teavitage mind sellest kirja lõpus oleva e-maili või telefoni teel. Samadel kontaktidel saate esitada ka täiendavaid küsimusi. Piiri kättenäitamisele võite saata ka esindaja. Palun mind sellest eelnevalt teavitada ja esitada mulle esindust tõendav volikiri.

Kutse saatmisega loetakse piirimärkide asukohad ja nende alalhoiu kohustus kinnisasja omanikule teatavaks tehnikuks ja omanik piiride asukohaga nõustunuks (maakatastriseaduse § 17 lõige 6), välja arvatud juhul, kui ilmneb piiride kindlakstegemise vajadus.

Kui Teil on piiri ja piirimärkide kohta märkusi, tuleb need esitada hiljemalt piiri kättenäitamisel maastikul. Teie poolt esitatud märkused, taotlused ja seisukohad kantakse piiriprotokoll.

Piiriprotokolli allkirjastamine

Pärast piiri kättenäitamist koostatakse 3 tööpäeva jooksul piiriprotokoll, mida saate allkirjastada digitaalselt. Digitaalse allkirjastamise võimaluse puudumisel teavitage mind eelnevalt ning sellisel juhul saate piiriprotokolli allkirjastada paber kandjal.

Piirimärkide alalhoiukohustus

Kinnisasja omanik peab tagama piirimärgistuse säilimise. Te ei või piirimärke iseseisvalt muuta ega ümber paigutada (asjaõiguseaduse § 128 lg 2)

*Kutsele on lisatud mõõdistatava katastriüksuse piirikirjelduse ja selgitava skeemi eelnõu

Lugupidamisega

Maamõõtja: Indrek Prants (tegevuslitsents nr. 615 MA-k)
Postiaadress: Võru maakond, Võru linn, Paju tänav 8, 65610
Telefon: 56980231
E-post: indrek@geomel.ee

Piirikirjeldus - Killesaare

Piiri-punkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kind-laks teh-tud
36	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	1
37	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	--
38	piirikivi	sirgjooneline	--	olemasolev	--
39	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	--
40	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
41	piirikivi	sirgjooneline	--	olemasolev	--
42	piirikivi	sirgjooneline	--	olemasolev	--
43	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
44	veekogu telje punkt	veekogu telg	--	--	--
45	veekogu telje punkt	sirgjooneline	--	--	--
46	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
47	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
48	metalltoru	teemaa serv*	*piir kulgeb 3,5m tee teljest	paigaldatud	--
35	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
34	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
33	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
32	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
31	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
30	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
21	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
20	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
19	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
18	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
17	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
16	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
15	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
14	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
13	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
12	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
11	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
49	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	2

Allkirjad:

Piirikirjeldus - Killemetsa

Piiri-punkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
1	teemaa serva punkt	sirgjooneline	--	--	--
2	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
3	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
4	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	--
5	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
6	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	3
7	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
8	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	--
9	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	4
10	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	5
11	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
12	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
13	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
14	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
15	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
16	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
17	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
18	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
19	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
20	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
21	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
22	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
23	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
24	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
25	metalltoru	veekogu telg	--	paigaldatud	--
26	veekogu telje punkt	sirgjooneline	--	--	--
27	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
28	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
29	metalltoru	teemaa serv*	*piir kulgeb 3,5m tee teljest	paigaldatud	--

Asjaosaliste märkused ja taotlused: --

Allkirjad:

Piirikirjeldus - Killepõllu

Piiri-punkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kind-laks teh-tud
30	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
31	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
32	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
33	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
34	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
35	metalltoru	teemaa serv*	*piir kulgeb 3,5m tee teljest	paigaldatud	--
29	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
28	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
27	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
26	veekogu telje punkt	veekogu telg	--	--	--
25	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
24	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
23	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
22	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
21	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--

Märkused:

Piirimärgid nr 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, on paigaldatud vastavalt koostatud maakorralduskavale ning situatsioonile looduses. Piirimärgid nr 4, 8, 37 on taastatud olemas olevate väändunud metalltorude asemele. Piirimärk nr 39 on taastatud, arvestades eelnevalt mõõdistatud Killesaare ringpiiri kujust tulenevalt piiripunkti asukohta. Piirimärk nr 48 on paigaldatud 3,5m kaugusele tee teljest. Osaliselt on Killesaare katastriüksuse sissesõidu tee juures mõõdistatud tee telje asukoha määramiseks tee välisserv.

Piiride kindlakstegemine: 1

Põhjus: Mõõdistusel selgus, et looduses olemas olev piirimärk nr 36 erineb eelnevalt mõõdistatud Killesaare katastriüksuse mõõdistusjärgsest asukohast lubatust rohkem.

Selgitus: Esmaselt on mõõdistatud suvalises süsteemis ja katastris registreeritud 14. november 1997. a. Killesaare katastriüksus. Hilisemalt on mõõdistatud aerofotogeodeetilisel viisil ja katastris registreeritud 18. juuni 1998. a. Vambola katastriüksus. Kui arvestada eelnevalt suvalises süsteemis mõõdistatud Killesaare katastriüksuse mõõdistusjärgsest asukohast tulenevalt piiripunkti asukohta, siis erineb see ca 3,74m. Lubatud erinevus on 70cm, mis on piiripunkti lubatud suurim viga plaanilisest erinevusest võrreldes eelmise mõõdistusega. Kui arvestada eelnevalt mõõdistatud Vambola katastriüksuse mõõdistuse joontepikkustest tulevat piiripunkti asukohta, siis ühtib see Killesaare katastriüksuse mõõdistusjärgse piiripunkti asukohaga.

Ettepanek: Tulemus 1: Käesolevaga olemasoleva metalltoru nr 36 asukohta looduses ei muudeta, ning see loetakse ühiseks piirimärgiks Killesaare ja Vambola katastriüksustega. **Ettepanek: Tulemus 2:** Käesolevaga taastatakse piirimärk nr 36, arvestades eelnevalt mõõdistatud Killesaare katastriüksuse mõõdistusjärgset piiripunkti asukohta, ning see loetakse ühiseks piirimärgiks Killesaare ja Vambola katastriüksustega.

Allkirjad:

Piiride kindlakstegemine: 2

Põhjus: Mõõdistusel selgus, et looduses olemas oleva piirimärgi nr 49 koordinaadid, erinevad kõrval mõõdistatud Tarna katastriüksuse mõõdistusjärgsest piiripunkti L-Est koordinaatidest lubatust rohkem.

Selgitus: Esmaselt on mõõdistatud suvalises süsteemis ja katastris registreeritud 14. november 1997. a. Killesaare katastriüksus. Hilisemalt on mõõdistatud L-Est süsteemis ja katastris registreeritud 23. november 2005. a. Tarna katastriüksus. Piirimärgiks nr 49 on looduses olemas olev metalltoru, mis erineb eelneva Tarna katastriüksuse piiripunkti mõõdistuse L-Est koordinaatidest ca 0,86m. Lubatud erinevus on 70cm, mis on piiripunkti lubatud suurim viga plaanilisest erinevusest võrreldes eelmise mõõdistusega. Kui arvestada eelnevalt suvalises süsteemis mõõdistatud Killesaare katastriüksuse mõõdistusjärgsest asukohast tulenevalt piiripunkti asukohta, siis selle asukoht klapib olemasoleva metalltoruga.

Tulemus: Käesolevaga olemas oleva metalltoru nr 49 asukohta looduses ei muudeta, ning see loetakse ühiseks piirimärgiks Killesaare, Tarna ja Vambola katastriüksustega.

Piiride kindlakstegemine: 3

Põhjus: Mõõdistusel selgus, et looduses olemasolev piirimärk nr 6 erineb eelnevalt kõrval mõõdistatud Tarina ja Killese katastriüksuse mõõdistusjärgsest asukohast lubatust rohkem.

Selgitus: Esmaselt on mõõdistatud suvalises süsteemis ja katastris registreeritud 14. november 1997. a. Killesaare katastriüksus. Seejärel on mõõdistatud suvalises süsteemis ja katastris registreeritud 06. mai 1998. a. Killese katastriüksus. Viimasena on mõõdistatud suvalises süsteemis ja katastris registreeritud 09. märts 2000. a. Tarina katastriüksus. Kui arvestada eelnevalt suvalises süsteemis mõõdistatud Tarina ja Killese katastriüksuse mõõdistusjärgsest asukohast tulenevalt piiripunkti asukohta, siis erineb see ca 3,36m looduses olemas oleva piirimärgi asukohaga. Lubatud erinevus on 70cm, mis on piiripunkti lubatud suurim viga plaanilisest erinevusest võrreldes eelmise mõõdistusega. Kui arvestada eelnevalt suvalises süsteemis mõõdistatud Killesaare katastriüksuse mõõdistusjärgsest asukohast tulenevalt piiripunkti asukohta, siis selle asukoht klapib olemasoleva metalltoruga.

Tulemus: Käesolevaga olemasoleva metalltoru nr 6 asukohta looduses ei muudeta, ning see loetakse ühiseks piiri lahknemise punktiks Killesaare, Tarina ja Killese katastriüksustega.

Piiride kindlakstegemine: 4

Põhjus: Mõõdistusel selgus, et looduses olemas oleva piirimärgi nr 9 koordinaadid, erinevad kõrval mõõdistatud Tarna katastriüksuse mõõdistusjärgsest piiripunkti L-Est koordinaatidest lubatust rohkem.

Selgitus: Esmaselt on mõõdistatud suvalises süsteemis ja katastris registreeritud 14. november 1997. a. Killesaare katastriüksus. Hilisemalt on mõõdistatud L-Est süsteemis ja katastris registreeritud 23. november 2005. a. Tarna katastriüksus. Piirimärgiks nr 9 on looduses olemas olev metalltoru, mis erineb eelneva Tarna katastriüksuse piiripunkti mõõdistuse L-Est koordinaatidest ca 1,14m. Lubatud erinevus on 70cm, mis on piiripunkti lubatud suurim viga plaanilisest erinevusest võrreldes eelmise mõõdistusega. Kui arvestada eelnevalt suvalises süsteemis mõõdistatud Killesaare ja Tarina katastriüksuse mõõdistusjärgsest asukohast tulenevalt piiripunkti asukohta, siis selle asukoht klapib olemasoleva metalltoruga.

Tulemus: Käesolevaga olemasoleva metalltoru nr 9 asukohta looduses ei muudeta, ning see loetakse ühiseks piiri lahknemise punktiks Killesaare, Tarina ja Tarna katastriüksustega.

Allkirjad:

Piiride kindlakstegemine: 5

Põhjus: Mõõdistusel selgus, et looduses olemas oleva piirimärgi nr 10 koordinaadid, erinevad kõrval mõõdistatud Tarna katastriüksuse mõõdistusjärgsest piiripunkti L-Est koordinaatidest lubatust rohkem.


Selgitus: Esmaselt on mõõdistatud suvalises süsteemis ja katastris registreeritud 14. november 1997. a. Killesaare katastriüksus. Hilisemalt on mõõdistatud L-Est süsteemis ja katastris registreeritud 23. november 2005. a. Tarna katastriüksus. Piirimärgiks nr 10 on looduses olemas olev metalltoru, mis erineb eelneva Tarna katastriüksuse piiripunkti mõõdistuse L-Est koordinaatidest ca 1,07m. Lubatud erinevus on 70cm, mis on piiripunkti lubatud suurim viga plaanilisest erinevusest võrreldes eelmise mõõdistusega. Kui arvestada eelnevalt suvalises süsteemis mõõdistatud Killesaare katastriüksuse mõõdistusjärgsest asukohtast tulenevalt piiripunkti asukohta, siis selle asukoht klapib olemasoleva metalltoruga.

Tulemus: Käesolevaga olemasoleva metalltoru nr 10 asukohta looduses ei muudeta, ning see loetakse ühiseks piirimärgiks Killesaare ja Tarna katastriüksustega.

Allkirjad:

Piiri ja piiripunktide skeem

piiriprotokoll nr LY2311204290
lisa 1




Leppemärgid:




möödistatava katastriüksuse piir
registreeritud katastriüksuse piir
tähistatud piiripunkt või piirimärk paigaldamata
tähistamata piiripunkt
piiripunkti number

Allkirjad:

Väljavõte
piirilõigust 1–2



Väljavõte
piirilõigust 43–44



Väljavõte
piirilõigust 47–48



Väljavõte
piirilõigust 45–46

