



TERVISEAMET

AS Tõrva Tervisekeskus
tervisekeskus@torva.ee
Tartu tn 4
Tõrva linn, Valga maakond

Meie 28.11.2025 nr 9.3-2/25/9598-2

**Sotsiaalasutuse objekti vastavuse
kontrollakt, AS Tõrva Tervisekeskuse
Tõrva hoolekande üksus**

AS Tõrva Tervisekeskus (isiku-/registrikood **10831216**; elu-/asukoha aadress Tartu tn 4; telefon (+372) **7665345**; e-post **tervisekeskus@rtorva.ee** ; esindaja **Merily Boisen**) esitas olemasoleva hinnangu muutmise taotluse [väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kohtade arvu suurendamiseks (5 täiendavat kohta)].

Kontrolli alus:

- ☒ rahvatervishoiu seadus § 21 lg 3;
- ☐ hinnangu taotlus;
- ☒ olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.
- ☐ Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.

Kontrollitakse:

- ☒ maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;^{1,2,3,4,5,11}
- ☒ nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;^{1,2,3,4,5}
- ☐ nõuded toitlustamisele;^{6,7}
- ☒ valgustustiheduse mõõtmistulemused;^{1,2,3,4,5,12}
- ☐ ventilatsiooni mõõtmistulemused;^{1,3,4,5,13}
- ☐ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;⁸
- ☒ joogivee analüüsi tulemus;^{4,5,9}
- ☒ töötajate tervisetõendid.^{4,5,10}

¹ sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

² sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

³ sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile“;

⁴ sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandetasutuse tervisekaitsenõuded“;

⁵ sotsiaalministri 12.11.2025 määrus nr 62 „Nõuded elukeskkonnale sotsiaalteenuste osutamisel“;

⁶ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lastetasutuses ja koolis“;

⁷ sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandetasutuses“;

⁸ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

⁹ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

¹⁰ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus;

¹¹ ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

¹² EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

¹³ EVS 906:2018 Mittelehuonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017;

Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn
Paju 2, 50603 Tartu
Akadeemia 2, 80011 Pärnu
Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve

telefon +372 794 3500
e-post: info@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee

registrikood 70008799
KMKN EE101339803
EE891010220034796011
viitenumber 2800048574

Kontrollitava objekti andmed:

Objekti kirjeldus: AS Tõrva Tervisekeskuse Tõrva hoolekande üksus

Objekti aadress: Tartu tn 1, Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond

Ametniku andmed: Aira Varblane, vaneminspektor (keskkonnatervis), 58225415

Kontrolli kuupäev/kellaeg: 28.11.2025 kell 9.25 kuni 10.05

Kontrolli juures viibis Merily Boisen, juhataja, telefon 525 6216

KONTROLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah -

☐ ei -

Maa-ala korrastatud, valgustatud aga ei ole aiaga piiratud

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah -

☐ ei -

Hoonest on lift, kaldteed ratastooliga klientidele liikumiseks hoonest õu

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah -

☐ ei -

27.12.2023 Energiaring OÜ katselabor, elektrotehniliste kontrollmõõtmiste aruanne nr 23 -920

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

☐ jah -

☐ ei -

Ei kontrollitud, puudub mehaaniline ventilatsioon

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

☐ jah -

☐ ei -

Ei kontrollitud, sest puudub mehaaniline ventilatsioon

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah -

☐ ei -

OÜ Keskkonnauuringute Keskuse analüüsiakt TA25006015 13.10.2025

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

☒ jah -

☐ ei -

Täiendavad ruumid asuvad I korrusel – 2 kahekohalist tuba (mõlemad umbes 15 m²) ning üks ühekohaline tuba II korrusel, toad on nõuetekohaselt sisustatud

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

☐ jah -

☐ ei -

Ei kontrollitud

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

☒ jah -

☐ ei -

Esitatud 21 tervisetõendit (sh 4 köögipersonali oma)

Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.

Märkused/taotlused: Objekti vastavuse kontrollakt on koostatud seoses taotlusega suurendada väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse klientide arvu 5 võrra kuni 40 kliendini (hetkel 35 kliendikohta). Täiendavad üldhoolduskohad on saadud seoses I korrusel ruumide vabanemisega ning töötajate ruumi ümberpaigutamisel.

Lõppjärelendus:

☒ Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.

☐ Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Aira Varblane
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Merily Boisen
Taotluse esitaja / esindaja²

² Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames.