

Vihje saaja: Transpordiamet

2026-06-11 21:02

Avaldaja andmed:

heigojurisoo@hotmail.com

Saadetud veebist, IP aadress 88.196.250.113

Probleemi tüüp:

Teed ja tänavad

Avalduse sisu:

Ringil kahe rea eralduskivide alguses laiutab suur auk

Probleemi asukoht:

Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Riia tänav T179

<https://annateada.ee/notify/kaart.html?lat=58.353863&lng=26.678117>

Google link: <https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=58.353863%2C26.678117>

Märkimine, kommentaar ja edasisaatmine:

Klikates järgmisel lingil, muudetakse mobiilirakenduses antud probleemi staatus kaardil punasest roheliseks e. info võetakse teadmiseks.

Samas saab vihjele lisada kommentaari, vihje peita või saata see edasi teistele menetlemiseks.

<https://annateada.ee/cgi-bin/note?i=143359&k=b8548514-65bf48d8a15c-35b9>

Info andja andmeid informatsiooni kontrollimisel kolmandale osapoolele ei avalikustata.

Ametiasutuse pädevusse mittekuuluv info edastatakse vastavale ametkonnale.

Antud dokument on saadetud Eesti Linnade ja Valdade Liidu tellimusel väljatöötatud rakenduse "Anna teada" kaudu. Täpsem info <https://annateada.ee>