



TERVISEAMET

Töötoad Grupp OÜ
info@workshops.ee
Uus tn 14
Viljandi maakond, Viljandi linn, 71007

Teie 14.08.2025 nr 9.3-2/25/6390-1

Meie 28.08.2025 nr 9.3-2/25/6390-4

Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt (Töötoad Grupp OÜ)

Töötoad Grupp OÜ (registrikood **16751168**; aadress Uus tn 14, Viljandi linn, 71007 Viljandi maakond; telefon +372 **55619432**; e-post **info@workshops.ee**) ; esindaja **Viorica Kuusik** esitas taotluse hinnangu väljastamiseks toetatud elamise teenusele tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta aadressil Uus tn 14, Viljandi linn.

Kontrolli alus:

- ☒ rahvatervise seadus § 13 lg 3;
- ☒ hinnangu taotlus;
- ☐ olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.
- ☐ Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.

Kontrollitakse:

- ☒ maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;^{1,2,3,4,5,11}
- ☒ nõuded ruumide sisekliimale ja korrahoiule;^{1,2,3,4,5}
- ☐ nõuded toitlustamisele;^{6,7}
- ☒ valgustustiheduse mõõtmistulemused;^{1,2,3,4,5,12}
- ☐ ventilatsiooni mõõtmistulemused;^{1,3,4,5,13}
- ☐ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;⁸
- ☒ joogivee analüüsi tulemus;^{4,5,9}
- ☒ töötajate tervisetõendid.^{4,5,10}

Kontrollitava objekti andmed:

¹ sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

² sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

³ sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoelekansteenustele ja eraldusruumile“;

⁴ sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hooldekandeaustuse tervisekaitsenõuded“;

⁵ sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hooldekandeaustuse tervisekaitsenõuded“;

⁶ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteaustuses ja koolis“;

⁷ sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hooldekandeaustuses“;

⁸ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

⁹ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;

¹⁰ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus;

¹¹ ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

¹² EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

¹³ EVS 906:2018 Mittelehoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017;

Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn
Paju 2, 50603 Tartu
Akadeemia 2, 80011 Pärnu
Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve

telefon +372 794 3500
e-post: info@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee

registrikood 70008799
KMKN EE101339803
EE891010220034796011
viitenumber 2800048574

Objekti kirjeldus: Töötoad Grupp OÜ

Objekti aadress: Uus tn 14, Viljandi linn

Ametniku andmed: Gerttu Uibo, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53469578

Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 27.08.2025 kell 11:00 kuni 11:25.

Kontrolli juures viibis Viorica Kuusik, juhatuse liige, tel. 5561 9432; Janne Heinsaar, vaneminspektor, tel. 5341 0225

KONTROLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah -

☐ ei -

Eramu maa-ala eraldatud lukustatava aiaga. Eramu ümbruses valvekaamerad.

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah -

☐ ei -

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah – Esitatud valgustustiheduse mõõteprotokoll nr. 1112 (A Technic OÜ, 13.08.2025)

☐ ei -

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

☐ jah -

☐ ei -

Hoones puudub sundventilatsioon.

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

☐ jah -

☐ ei -

Hoones ei ole tehnoseadmeid.

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah - Esitatud joogivee analüüsileht J-366 (Viljandi Veevärk, 17.06.2025).

☐ ei -

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

☒ jah -

☐ ei -

Planeeritud ruumid asuvad hoone teisel korrusel, kuhu viib käepiiretega puittrepp. Klientidele on ühekohalised toad: Tuba 1 (9,4m²) mõõdetud 15,3 m²; tuba 2 (9,2 m²) mõõdetud 16,1 m², tuba 3 (11,6 m²) mõõdetud 15,2 m², tuba 4 (10 m²), mõõdetud 10,8 m², tuba 5 (12,9 m²) mõõdetud 11,0 m², tuba 6 (10,5 m²) mõõdetud 17,9 m², tuba 7 (12,7 m²) mõõdetud 20,7 m². Üks tualett koos dušikabiiniga on ühine toale 1 ja 2, teine toale 3 ja 4 ning tubadele 5, 6 ja 7 on ühine tualett koos eraldi vannitoaga. Lisaks on teisel korrusel ka ühiskasutuses köök koos puhkealaga. Toad on viimistletud ja valmis sisustamiseks. Kliendid sisustavad oma toad ise. Pesumasin on olemas, kus kliendid saavad ise enda pesu pesta. Koristustarbed ja -vahendid soetab iga klient ise.

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

☐ jah -

☐ ei -

Ei kontrollitud.

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

☒ jah – Üks töötaja, tervisetõend olemas.

☐ ei -

Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Lasermõõtja HECHT 2006, 201805241.

Märkused/taotlused: Ühes tualetis puudus valamü ja puudub ka võimalus sinna selle ehitamiseks. Taotluse esitaja saatis 27.08.2025 foto seinale paigaldatud dosaatorist, millega on võimalik käsi desinfitseerida.

Lõppjärelendus:

☒ Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.

☐ Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Gerttu Uiho
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Viorica Kuusik
Taotluse esitaja / esindaja²

² Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames.