

Siivert Elektrikontroll OÜ

ELEKTRIPAIGALDISE KORRALINE AUDIT
 Protokoll nr. SEK-16-00708 Kuupäev: 02.03.2016



Akrediteeritud I018

Registreerimisnumber

EP-0060828

Omanik	KÜ Tammsaare 90		Registrikood: 80053832					
Aadress: Kiili 20, Harju maakond, Tallinn		e-post: tammsaare90@gmail.com						
Valdaja	KÜ Tammsaare 90		Registrikood: 80053832					
Aadress: Kiili 20, Harju maakond, Tallinn		e-post: tammsaare90@gmail.com						
Käidukorraldaja	Aleksi Bratuhhin		Isikukood: 36803130375					
	Tel.: 53454137	Pädevustunnistus:						
Projekteerija	OÜ Osaühing Quickson		Reg nr.: 11420900					
Ehitaja	OÜ Bonham		Reg nr.: 11695525					
Mööte-teimi labor	OÜ Siivert Elektrikontroll		Reg nr.: 11405740					
Kontrollmõõtmiste aruande nr.: E4-16/02/18								
Elektripaigaldis (ehitis/rajatis)	Asukoht(aadress): Kiili 20, 13423 Tallinn							
	Ehitamise/renoveerimise aasta:	Liik: 2. liigi elektripaigaldis						
	Nimetus: Kortereelamu (v.a.korterid)							
	Liitumisdokument: Eesti Energia Jaotusvõk OÜ, võrgu- ja elektrileping nr. 144991001/1							
	Liitumispunkt/toitepunkt: AJ nr. 855 F6691, 6692							
	Peakaitsemed: Kaitselüliti EF 250, 3*200 A	Nimivool (A): 3*200 A						
	Juhistiküsteem: Toitejuhistik TN-C, paigaldis TN-S	Nimipinge(V) 380/220						
Toitekaabel, muud parameetrid: 2*AAШB-1 3*185								
Auditi tulemused		Auditi läbiviimise aeg: 02.03.2016						
Kontrollitud osad(osised): Kortereelamu ühiskasutatav elektripaigaldis								
Hindamise alusnormid: SeOS, EVS-HD 61140, EVS-EN 50110-1, EVS-HD 60364, EEE								
1	Käidukorraldus	V	11	Kaitse kaudpuute eest	V	21	Jaotlad ja jaoturid	V
2	Elektripersonali ohuteadlikkus	V	12	Kaitse kuumustoime eest	V	22	Maanduspaigaldis, kaitsejuhid	V
3	Käidukava, selle täitmine	V	13	Liigvoolukaitse	V	23	Kõrgepingepaigaldise maandus	X
4	Dokumentatsioon, joonised, skeemid	V	14	Liigpingekaitse	V	24	Õhuliinid kuni 1000V	X
5	Mittevastavused ehitamise ajast	V	15	Välisloime arvestamine	V	25	Mastalajaamad	X
6	Laiendus- ja ümberehitustööd	V	16	Elektriseadmete/install. materjalide valik	V	26	Üle 1000V jaotlad ja alajaamad	X
7	Laiendus/ümberehitus dokumentatsioon	V	17	Juhistikud	V	27	Õhuliinid üle 1000V	X
8	Kontrollmõõtmised	V	18	Generaatorseadmed	X	28	Kaabelliinid kuni 220kV	X
9	Seadmed, materjalid	V	19	Turvatoitesüsteemid/EXIT valgustus	X	29	Eripaigaldised	X
10	Kaitse otsepuute eest	V	20	Kaabelküte	X			
Tähistused: V - vastab nõuetele/korras, MV - mittevastavus, O - oluline puudus, OO - otsene oht, X - nõuet ei rakendata								
Elektromagnetilise ühilduvuse lisahindamise vajadus: Ei								
Märkused:								
Kokkuvõte:		Olulisi puuduseid ei tuvastatud						
Otsus		Elektripaigaldis või selle osa vastab kehtestatud ohutusnõuetele ja seda võib ettenähtud otstarbel kasutada						
Järgmise auditi läbiviimise aeg:				03.2021				
Juures viibis		Andrei Kabanin		Ekspert		Aare Ilves		5015906

vorm nr. EP007