

## Sõiduki taustakontroll

### Sõiduki põhiandmed

Päringu teostamise aeg: 04.05.2026 11:19:30

<b>Registreerimismärk</b>	561BSY
<b>VIN-kood</b>	VF1MAF4SE55983452
<b>Mark</b>	RENAULT
<b>Mudel</b>	MASTER
<b>Esmane registreerimine</b>	29.12.2016
<b>Kategooria</b>	Veoauto
<b>Kere nimetus</b>	kaubik
<b>Kere värvus</b>	sinine
<b>Mootor</b>	2299 cm <sup>3</sup>
<b>Mootori võimsus</b>	92 kW
<b>Kütus</b>	Diislikütus
<b>Käigukast</b>	Manuaal
<b>Veoskeem</b>	Esivedu
<b>Registreerimistunnistus</b>	EM244428
<b>Info</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tehnoülevaatus on kehtiv kuni 03.2027</li> <li>Liikluskindlustus on kehtiv</li> </ul>

### Liikluskindlustuse andmed

Dokumendi nr	Kindlustusandja	Tüüp	Kehtiv alates	Kehtiv kuni
EE25-E190-00103048-4	Balcia Insurance SE Eesti filiaal	Leping	02.10.2025	Tulevikus

**Tehnoülevaatuste andmed**

<b>Aeg</b>	<b>Ülevaatuse liik</b>	<b>Ülevaatuspunkt</b>	<b>Otsus</b>	<b>Kehtib kuni</b>	<b>Odomeetri näit</b>
22.01.2026	Korraline	Amserv Tallinn	Tehniliselt korras	31.03.2027	304831
26.03.2025	Korraline	Amserv Tallinn	Tehniliselt korras	31.03.2026	284612
05.04.2024	Korduv	Amserv Tallinn	Tehniliselt korras	31.03.2025	260353
03.04.2024	Korraline	Amserv Tallinn	Esitada korduval ülevaatusel	03.05.2024	260348
<b>Kokkuvõte:</b>	<p>Raam, kere ja sellele kinnitatavad osad: OLULINE VIGA: Kabiin, kere ja pealisehitus: Uks ei avane või ei sulgu korralikult. Kõrvalistuja uks, parempoolne liuguks ja tagumised kongi uksed ei avane.</p> <p>Tuled, helkurid ja elektriseadmed: OLULINE VIGA: Lähi- ja kaugtulelaternad: Valgusallikas on valesti laternasse paigaldatud. V.E lähitule pirni fikseeriv traat puudu.</p>				
06.01.2023	Korraline	Amserv Tallinn	Tehniliselt korras	31.03.2024	230263
28.03.2022	Korraline	Amserv Tallinn	Tehniliselt korras	31.03.2023	209316
09.03.2021	Korraline	Tulika Autokeskuse OÜ	Tehniliselt korras	31.03.2022	193285
02.03.2020	Korraline	Tulika Autokeskuse OÜ	Tehniliselt korras	31.03.2021	159296
11.03.2019	Korraline	Tulika Autokeskuse OÜ	Tehniliselt korras	31.03.2020	117492
07.03.2018	Korraline	Tulika Autokeskuse OÜ	Tehniliselt korras	31.03.2019	62192
29.12.2016	Korraline	Maanteeamet	Tehniliselt korras	31.03.2018	-

**Tehnilised detailandmed**

Esmase registreerimine	29.12.2016
Eestis registreerimine	29.12.2016
Registreeritud uuena Eestis	
Kategooria	Veoauto
Kategooria tähis	N1
Kere nimetus	kaubik
Kere värvus	sinine
Mitmevärviline	Ei
Mootori töömaht	2299 cm <sup>3</sup>
Mootori võimsus	92 kW
Kütus	Diislikütus
Kütuse kombinatsioon	Ühekütuseline (mono fuel)
Käigukast	Manuaal
Veoskeem	Esivedu
Mootori mudel	M9T B8
Suurim kiirus	143
Kiiruse piirang	-
Registreerimistunnistus	EM244428

**Mõõtmed**

Pikkus	6198 mm
Laius	2070 mm
Kõrgus	2475 mm
Rööbe	1750 mm

**Massid**

Täismass	3500 kg
Registrimass	3500 kg
Tühimass	2187 kg
Kandevõime	1313 kg
Piduritega haagise lubatud mass	2500 kg
Piduriteta haagise lubatud mass	750 kg
Autorongi mass	6000 kg
Lubatud koormus haakeseadmele	100 kg

**Keskkond**

Heitmenorm	EURO 5
CO2 (NEDC)	211 (g/km)
CO2 (WLTP)	-
Seisumüra	82 dB
Sõidumüra	75.8 dB

**Kütusekulu**

Linnas	9.1 l/100km
Maanteel	7.3 l/100km
Keskmine (NEDC)	8 l/100km
Keskmine (WLTP)	-

**Muud andmed**

VIN-koodi asukoht	parempoolses ukseaugus lävepakul
Valmistaja andmesildi asukoht	parempoolisel uksepostil
Uksi	4
Istekohti	3
Modifikatsioon	-
Tüüp	MA
Variant	F4S
Versioon	E
Tüübikinnituse nr.	e2*2007/46*0016
Tüübikinnituse laiend	28
Keretüüp	BB
Märkused	-

**Teljed ja rehvid**

Telgede arv	2
Rattaid	4
Telgede vahe(d) ehk baas(id)	4332 mm
Telikute arv	0

Teljed	Rehvid	Lubatud suurim teljekoormus	Registri teljekoormus	Juhttelg	Veotelg
1.telg	225/65 R16C 112/110R 225/65 R16CP 112R 235/65 R16C 115/113R	1850 kg	1850 kg	Jah	Jah
2.telg	225/65 R16C 112/110R 225/65 R16CP 112R 235/65 R16C 115/113R	2100 kg	2100 kg	-	-

### Sõidukiga tehtud toimingud

Kuupäev	Toiming
12.01.2021	Registreerimistunnistuse väljastamine
12.01.2021	Omanikuvahetus
12.01.2021	Võõrandamisest teatamine
29.12.2016	Numbrimärk, Registreerimine Eestis
29.12.2016	Registreerimiseelne nõuete kontroll