



Keskkonnaamet

Teie: 01.04.2025 nr DM-131815-1

Meie: 09.04.2025 nr 13-1/25-612

Arvamuse andmine kaevandamisloa taotlusele (Välgi III liivakarjäär)

Eesti Geoloogiateenistusele on saabunud teade KOTKAS infosüsteemi dokumendist DM-131815-1 keskkonnaloa muutmistaotlus T-KL/1028352. Taotleja soovib muuta luba ehitusliiva, täiteliiva ja ehituskruusa kaevandamiseks Välgi III liivakarjääri mäeeraldisel.

Maapõueseaduse § 49 lg 2 alusel kaevandamisloa andja saadab kaevandamisloa taotluse arvamuse saamiseks viivitamata riigiasutusele, kelle ülesanne on tagada riigi geoloogiaalane pädevus, kes esitab oma arvamuse kirjalikult kümne päeva jooksul taotluse saamisest arvates.

Eesti Geoloogiateenistus on tutvunud esitatud taotlusega.

Taotletava mäeeraldisel tegelik pindala on 10,01 ha, mis vastab graafilistel lisadel *Mäeeraldisel plaan* ja *Korrastatud ala plaan* märgitud tärgpindaladele. Taotletav ala asub Tartu maakonnas Peipsiääre vallas katastriüksustel Vara metskond 11 (tunnus 58601:001:1619), Selgise liivakarjäär K3 (tunnus 58601:001:1618), Välgi liivakarjäär (tunnus 86101:004:0005), Välgi liivakarjäär K2 (tunnus 86101:004:0038).

Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Välgi-Selgise maardla (maavarade registri registrikaart nr 224) 8, 9, 10, 11, 12 plokkide Keskkonnakaitsetaotluse taotlusel vormil ja seletuskirjas on korrektne viide ploki nimedele, kuid mitte aktiivse tarbevaru kogustele.

Tutvunud taotlusmaterjalidega, toome välja järgmised puudused.

1. Taotluse vormil on märgitud, et teenindusmaa puudub ning taotluse vormilt puuduvad teenindusmaa pindala ja ruumikuju. Palume lisada taotluse vormile andmed teenindusmaa kohta.

2. Taotluse vormil on toodud välja, et taotletav ala asub katastriüksustel Vara metskond 11 (tunnus 58601:001:1619), Kukemetsa (tunnus 86101:004:0028), Vara metskond 11 (tunnus 58601:001:1619), Vara metskond 83 (tunnus 86101:004:0050), Välgi karjäär 2 (tunnus 86101:004:0043), Välgi liivakarjäär (tunnus 86101:004:0005), Välgi liivakarjäär K2 (tunnus 86101:004:0038).

Juhime tähelepanu, et taotletav ala asub katastriüksustel Vara metskond 11 (tunnus 58601:001:1619), Selgise liivakarjäär K3 (tunnus 58601:001:1618), Välgi liivakarjäär (tunnus 86101:004:0005), Välgi liivakarjäär K2 (tunnus 86101:004:0038).

4. Vastavalt taotluses esitatud 2022. a markseiderimõõdistamise aruande seisuga on deklareerimata kaevandatud mahte 9 plokis 0,189 tuh m³ ja 10 plokis 0,117 tuh m³, 8 plokis on

deklareeritud enam 0,295 tuh m³ võrra. Soovitame korrigeerida deklareeritavad kaevandatud mahud enne kaevandamisloa väljastamist.

5. Taotluselt on puudu teenindusmaa nurgapunktide koordinaatide tabel.

6. Graafilisel lisal 1 ja 2 on piirneva mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa piiride leppemärkidelt puudu pidev must joon.

7. Graafilisel lisal 2 puudub põhjavee eeldatav tase pärast maavara ammendamist. Kui see ühtib geoloogilise uuringuga määratud mäetööde-eelse põhjaveetasemega, siis lisada see selgitus olemasoleva leppemärgi juurde.

Palume eeltoodut arvestada keskkonnaloa taotluse edasises menetluses.

Seisuga 31.12.2024 on Välgi III liivakarjääri piires olevate plokkide jääkvaru järgmine:

8 plokk (ehitusliiv) – 581,025 tuh m³,

9 plokk (täiteliiv) – 532,356 tuh m³,

10 plokk (ehituskruus) – 97,337 tuh m³,

11 plokk (ehitusliiv) – 69 tuh m³,

12 plokk (täiteliiv) – 139 tuh m³.

Palume loa pikendamise korralduses kirjeldada, millise kuupäeva seisuga on varu kogus loale märgitud. Palume kirjeldada loal varu kogus maardlate nimistus arvel oleva info alusel ja kvartali lõpu kuupäevaga, et loa andmed oleks kokku viidavad kvartaalsete kaevandatud koguste aruannetega. Kuna tegu on töötava karjääriga, palume varu koguseid mitte ümardada täistuhandeteni, et mitte tekitada segadust loa omaja aruandlusesse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Annika Vohta

Maavarade registri spetsialist osakonna juhataja ülesannetes

Anu Sihv

Maavarade registri osakonna spetsialist

5472 0067 Anu.Sihv@egt.ee