

MHV Elektrikontroll OÜ

EAK poolt akrediteeritud inspekterimisasutus I065

ELEKTRIPAIGALDISE KORRALINE AUDIT

Protokolli nr. **MHV-25-02525** Kuupäev: **29.09.2025**

Paigaldise registreerimisnumber: **EP-0211287**

Auditi läbiviimise aeg: 24.09.2025

Omanik	Nimi: Tallinn, Punane tn 14a korteriühistu
	Registrikood: 80356923
	Aadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Punane tn 14a
	Telefon: +372 525 6852
	E-post: kupunane14a@gmail.com
Valdaja	Nimi: Tallinn, Punane tn 14a korteriühistu
	Registrikood: 80356923
	Aadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Punane tn 14a
	Telefon: +372 525 6852
	E-post: kupunane14a@gmail.com
Käidukorraldaja	Nimi: Sergei Nyulik
	Isikukood: 36905150282
	Telefon: +372 5558 7580
	Pädevustunnistus/kutsetunnistus: -

Projekteerija	Nimi: Support XXL OÜ
	Registrikood: 10764796
Ehitaja	Nimi: AKTSIASELTS JUMAX
	Registrikood: 10107615
Kontrollmõõtmised	Mõõte-teimi labor: MHV Elektrikontroll Osaühing
	Mõõtearuande number: MA2509347

Elektripaigaldise andmed	
Asukoht (aadress): Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Punane tn 14a	
Nimetus: Kaubandus- ja administratiivhoone ühiskasutuses olev elektripaigaldis	
Liik: 2. liigi elektripaigaldis	
Ehitamise/renoveerimise aasta: 2005	
Liitumisdokument: lepnig Tasmo Ärigrupi AS-i ja Tallinn,Punane14a KÜ vahel	
Liitumispunkt/toitepunkt: Toitepunkt	
Peakaitsemed: Sularid	
Nimivool (A): 3x400	
Nimiping (V): 400	
Juhistikusüsteem: TN-C-S	
Toitekaabel, muud parameetrid: 2x(AXPK4G240)	

Auditi tulemused:

Kontrollitud osad (osised): Jaotuskeskused, sisejuhistik, potentsiaaliühtlustus, kordusmaandus

Hindamise alusnormid: SeOS, EVS-EN 50110-1, EVS-HD 60364 (osad 1, 4, 5, 6, 8), EVS-

Tähistused: V - vastab nõuetele, MV - mittevastavus, O - oluline puudus, OO - otsene oht, X - nõuet ei rakendata

1	Käidukorraldus	V	16	Elektriseadmete/install. materjalide valik	V
2	Elektripersonali ohuteadlikkus	V	17	Madalpingejuhistikud	V
3	Käidukava, selle täitmine	V	18	Generaatorseadmed	X
4	Dokumentatsioon, joonised, skeemid	V	19	Turvatoitesüsteemid/EXIT valgustus	V
5	Mittevastavused ehitamise ajast	V	20	Kaabelküte	V
6	Laiendus- ja ümberehitustööd	V	21	Jaotlad ja jaoturid	V
7	Laiendus/ümberehitus dokumentatsioon	V	22	Maanduspaigaldis, kaitsejuhid	V
8	Kontrollmõõtmised	V	23	Kõrgepingepaigaldise maandus	X
9	Seadmed, materjalid	V	24	Õhuliinid kuni 1000V	X
10	Kaitse otsepuute eest	V	25	Mastalajaamad	X
11	Kaitse kaudpuute eest	V	26	Üle 1000V jaotlad ja alajaamad	X
12	Kaitse kuumustoime eest	V	27	Õhuliinid üle 1000V	X
13	Liigvoolukaitse	V	28	Kõrgepingejuhistikud	X
14	Liigpingekaitse	V	29	Eripaigaldised	V
15	Välistoime arvestamine	V			

Elektromagnetilise ühilduvuse lisahindamise vajadus: Ei

Märkused:

Otsus: Elektripaigaldis või selle osa vastab kehtestatud ohutusnõuetele ja seda võib ettenähtud otstarbel kasutada

Järgmise auditi läbiviimise aeg: 09.2030

Juures viibis: Vladimir Gurevitš

Ekspert: Nail Kovajev, +372 529 4219

MHV Elektrikontroll OÜ
Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Võidu tn 3
tel 3232222
info@elektrikontroll.eu

Käesoleva auditi protokollil näol on tegemist õiguslikku tähendust omava digitaalse dokumendiga. Auditi dokumendid on leitavad tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve infosüsteemist: <https://jvis.ttja.ee>