

UURINGUPUNKTIDE KATALOOG

Lisa 2

Uuringu- punkti nr	Koordinaat X	Koordinaat Y	Uuringu- punkti suudme kõrgus (abs m)	Sügavus (m)	Katendi paksus, sh muld, (m)	Kasuliku kihi paksus (m)	Kasuliku kihi lamami kõrgus (abs m)	Veetaseme sügavus suudmest (m)	Veetaseme kõrgus (abs m)	Vee- taseme mõõtmise aeg	Läbitud lamam (m)	Proovimise intervall (m)	Proovimise pikkus (m)	Proovide tähistus
K1	6492230.56	485911.23	21.096	2.8	0.4	2.2	18.50	2.1	19.00	26.11.2025	0.2	0.4 - 2.6	2.2	1-1
K2	6492350.23	485785.27	23.463	4.3	0.2	4.0	19.26	3.9	19.56	26.11.2025	0.1	0.2 - 4.2	3.8	2-1, 2-2
K3	6492325.90	485802.79	21.767	2.4	0.0	2.3	19.47	-	-	-	0.1	1.3 - 2.3	1.0	3-1
K4	6492332.89	485674.21	23.79	2.6	0.1	2.4	21.29	-	-	-	0.1	0.1 - 2.5	2.4	4-1
K5	6492439.88	485607.49	23.76	3.2	0.6	2.5	20.66	-	-	-	0.1	0.6 - 3.1	2.5	5-1
K6	6492464.11	485662.14	22.77	2.7	0.2	2.1	20.47	2.3	20.47	26.11.2025	0.4	0.2 - 2.3	1.8	6-1
K7	6492548.84	485591.08	23.268	2.4	0.1	2.2	20.97	-	-	-	0.1	0.1 - 2.3	2.1	7-1, 7-2
K8	6492612.87	485590.81	23.29	4.2	0.2	3.6	19.49	-	-	-	0.4	0.2 - 3.8	3.3	8-1, 8-2
K9	6492535.66	485471.45	24.95	5.2	0.1	5.1		-	-	-	0.0	0.1 - 5.2	5.1	9-1, 9-2, 9-3
K10	6492468.91	485495.26	25.454	5.2	0.1	5.1		-	-	-	0.0	0.1 - 5.2	5.1	10-1, 10-2, 10-3
K11	6492396.54	485393.29	25.431	3.6	0.6	2.8	22.03	-	-	-	0.2	0.6 - 3.4	2.8	11-1
K12	6492319.48	485441.82	25.261	2.9	0.6	2.1	22.56	-	-	-	0.2	0.6 - 2.7	2.1	12-1
K13	6492357.68	485551.96	24.787	3.2	0.0	3.0	21.79	-	-	-	0.2	0.0 - 3.0	3.0	13-1
K14	6492263.82	485581.62	23.322	1.8	0.2	1.3	21.82	1.5	21.82	26.11.2025	0.3	0.2 - 1.5	1.3	14-1
K15	6492248.25	485770.06	24.029	5.0	0.1	4.9		-	-	-	0.0	0.2 - 5.0	4.4	15-1, 15-3
PA1	6492254.61	485768.55	24.122	5.6	0.2	5.0	18.92	2.3	21.82	22.12.2025	0.4	-	0.0	
PA2	6492569.45	485463.08	24.58	5.5	0.2	3.8	20.58	2.0	22.58	22.12.2025	1.5	0.2 - 4.0	3.8	16-1
PA3	6492649.95	485482.19	25.82	7.0	0.2	6.0	19.62	3.2	22.62	22.12.2025	0.8	0.2 - 6.2	6.0	17-1, 17-2, 17-3
PA77	6492530.92	485491.34	25.6	9.0	0.1	5.9	19.60	3.0	22.60	1984-1986	3.0	-	-	83, 84
PA138	6492210.28	485776.14	23.55	7.5	0.1	5.1	18.35	2.0	21.55	1984-1986	2.3	-	-	
Keskmine:					0.2	3.6						Kokku:	52.7	

PA77 ja PA138 andmed pärinevad tööst "Lääne-Eesti kruusliiva ja liiva otsingulis-hinnanguliste tööde aruanne" (EGF4194), kus ei ole leitavad veetasemete mõõtmise kuupäevad ja täpsemad proovide andmed