

PIIRIPROTOKOLL nr LY2303100760

Rapla maakond Kohila vald Vilivere küla

Põhjapargi tn 2, Põhjapargi tn 4, Põhjapargi tn 1, Põhjapargi tn 3, Põhjapargi tn 5, Põhjapargi tn 7, Põhjapargi tn 9, Kaldaääre tee L1, Lõunapargi tn 2, Lõunapargi tn 4, Lõunapargi tn 6, Lõunapargi tn 7, Lõunapargi tn 1, Lõunapargi tänav, Lõunapargi tn 8, Lõunapargi tn 10, Lõunapargi tn 12, Lõunapargi tn 18, Lõunapargi, Lõunapargi tn 14, Kurtina kergtee L1, Kurtina kergtee L3, Lõunapargi tn 16, Põhjapargi, Kurtina kergtee L2, Lõunapargi tn 3, Lõunapargi tn 5 ja Põhjapargi tänav

Käesolev piiriprotokoll on koostatud maamõõtja Lauri Nõukas (maakorraldustööde tegevuslitsents 686 MA-k) poolt piiri ja piirimärkide maastikul kindlakstegemise ja kättenäitamise kohta.

Puudutatud katastriüksused ja isikud

Katastriüksus	Omanik	Kutse saadetud	Osaes kättenäitamisel	Allkiri
Lõunapargi 31701:001:0349	Osaühing Sangva	e-kiri 16.08.2023	25.08.2023	
Põhjapargi 31701:001:0351	Osaühing Sangva	e-kiri 16.08.2023	25.08.2023	
Põhja tn 2 31701:001:0335	Osaühing Sangva	e-kiri 16.08.2023	25.08.2023	
Põhja tn 4 31701:001:0336	Osaühing Sangva	e-kiri 16.08.2023	25.08.2023	
Põhja tn 6 31701:001:0337	Osaühing Sangva	e-kiri 16.08.2023	25.08.2023	
Põhja tn 5 31701:001:0338	Osaühing Sangva	e-kiri 16.08.2023	25.08.2023	
Põhja tn 3 31701:001:0339	Osaühing Sangva	e-kiri 16.08.2023	25.08.2023	
Põhja tn 1 31701:001:0341	Osaühing Sangva	e-kiri 16.08.2023	25.08.2023	
Luite tn 2 31701:001:0342	Osaühing Sangva	e-kiri 16.08.2023	25.08.2023	
Luite tn 4 31701:001:0343	Osaühing Sangva	e-kiri 16.08.2023	25.08.2023	
Luite tn 6 31701:001:0344	Osaühing Sangva	e-kiri 16.08.2023	25.08.2023	
Luite tn 8 31701:001:0345	Osaühing Sangva	e-kiri 16.08.2023	25.08.2023	
Luite tn 5 31701:001:0346	Osaühing Sangva	e-kiri 16.08.2023	25.08.2023	

Luite tn 3 31701:001:0347	Osaühing Sangva	e-kiri 16.08.2023	25.08.2023	
Luite tn 1 31701:001:0348	Osaühing Sangva	e-kiri 16.08.2023	25.08.2023	
Vilipere 31701:001:0352	Osaühing Sangva	e-kiri 16.08.2023	25.08.2023	
Kaldaääre tee L1 31701:001:0353	Osaühing Sangva	e-kiri 16.08.2023	25.08.2023	
Põhja tänav 31701:001:0354	Osaühing Sangva	e-kiri 16.08.2023	25.08.2023	
Luite tänav 31701:001:0355	Osaühing Sangva	e-kiri 16.08.2023	25.08.2023	
Luite põik 31701:001:0356	Osaühing Sangva	e-kiri 16.08.2023	25.08.2023	
Põhja põik 31701:001:0357	Osaühing Sangva	e-kiri 16.08.2023	25.08.2023	
Pumpla 31701:001:0358	Osaühing Sangva	e-kiri 16.08.2023	25.08.2023	
Lõunamahuti 31701:001:0359	Osaühing Sangva	e-kiri 16.08.2023	25.08.2023	
Lõuna veehoidla 31701:001:0361	Osaühing Sangva	e-kiri 16.08.2023	25.08.2023	
Põhja veehoidla 31701:001:0362	Osaühing Sangva	e-kiri 16.08.2023	25.08.2023	
Põhjamahuti 31701:001:0363	Osaühing Sangva	e-kiri 16.08.2023	25.08.2023	
Alajaama 31701:001:0364	Osaühing Sangva	e-kiri 16.08.2023	25.08.2023	
Kurtna tee L4 31701:001:0572	Kohila vald	e-kiri 16.08.2023	-	
Kõrkja tänav 31701:001:0841	Kohila vald	e-kiri 16.08.2023	-	
Hundinuia tänav 31701:001:0842	Kohila vald	e-kiri 16.08.2023	-	
Vesikupu tänav 31701:001:0843	Kohila vald	e-kiri 16.08.2023	-	
Vesiroosi tänav 31701:001:0849	Kohila vald	e-kiri 16.08.2023	-	
Kaldaääre tee L2 31701:001:0851	Kohila vald	e-kiri 16.08.2023	-	
Vesikupu tn 5 31701:001:0857	Kohila vald	e-kiri 16.08.2023	-	
Kurtna tee L3 31701:001:0917	Kohila vald	e-kiri 16.08.2023	-	

Kaldaääre haljasala 31701:001:0975	Kohila vald	e-kiri 16.08.2023	-	
Kaldaääre kraav 31701:001:0977	Kohila vald	e-kiri 16.08.2023	-	
Metsakodu tänav 31703:001:0006	Kohila vald	e-kiri 16.08.2023	-	
Kaldaääre kraav V1 31701:001:1481	Kohila vald	e-kiri 16.08.2023	-	
Vardi metskond 129 31701:002:0424	RMK	e-kiri 16.08.2023	-	
Metsakodu tn 30 31703:001:0660	Galina Verbitskaja	kutse 16.08.2023	25.08.2023	
Metsakodu tn 34 31703:001:0680	Margus Ristlaan	kutse 16.08.2023	25.08.2023	
Metsakodu tn 36 31703:001:0690	Viktor Tšernušitš	kutse 16.08.2023	25.08.2023	
	Marjana Malõševa	kutse 16.08.2023	-	
Metsakodu tn 38 31703:001:0700	Esta Kaasik	kutse 16.08.2023	-	
	Nikolai Nikiforov	kutse 16.08.2023	-	
Hundinuia tn 3 31703:002:0010	Karin Putnik	kutse 16.08.2023	25.08.2023	
Hundinuia tn 6 31703:002:0020	Merle Indermitte	kutse 16.08.2023	25.08.2023	
Vesikupu tn 8 31703:002:0060	Valdo Leps	kutse 16.08.2023	25.08.2023	
Vesiroosi tn 7 31703:002:0120	Dina Isand	kutse 16.08.2023	-	
Vesiroosi tn 12 31703:002:0130	Sigrid Tammiste	kutse 16.08.2023	-	
Kõrkja tn 4 31703:002:0431	Rein Vaharo	kutse 16.08.2023	25.08.2023	
Kõrkja tn 3 31703:002:0440	Rein Vaharo	- 16.08.2023	25.08.2023	
Kaldaääre tee 12 31703:002:0490	Vilja Kuzmin	kutse 16.08.2023	25.08.2023	
Kaldaääre tee 14 31703:002:0500	Helju Kilkson	kutse 16.08.2023	25.08.2023	
Kaldaääre tee 18 31703:002:0511	Reet Mikkelsaar	kutse 16.08.2023	25.08.2023	
Kaldaääre tee 20 31703:002:0521	Riivo Sillak	kutse 16.08.2023	25.08.2023	

Kaldaääre tee 22 31703:002:0530	Helmut Koidla	kutse 16.08.2023	25.08.2023	
Kaldaääre tee 24 31703:002:0541	Reimo Peial	kutse 16.08.2023	25.08.2023	
	Reigo Peial	kutse 16.08.2023	-	
Kaldaääre tee 26 31703:002:0550	Indrek Jõgi	kutse 16.08.2023	-	
	Liivika Puksa	kutse 16.08.2023	25.08.2023	
Kõrkja tn 2 31703:002:0571	Väino Hein	kutse 16.08.2023	25.08.2023	
Kaldaääre tee 16 31703:002:0581	Karmen Kuhi	kutse 16.08.2023	-	
Vesiroosi tn 10 31703:002:0600	Vivi Jüriloo	kutse 16.08.2023	-	

Piirikirjeldus - Põhjapargi tn 2

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
7	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
6	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
42	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
43	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
44	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

Piirikirjeldus - Põhjapargi tn 4

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
8	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
7	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
44	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
9	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

Piirikirjeldus - Põhjapargi tn 1

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
48	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
47	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
46	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
64	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
65	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

Piirikirjeldus - Põhjapargi tn 3

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
49	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
48	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
65	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
51	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
50	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

Piirikirjeldus - Põhjapargi tn 5

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
65	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
64	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
63	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
52	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
51	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

Piirikirjeldus - Põhjapargi tn 7

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
52	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
63	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
62	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
53	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

Piirikirjeldus - Põhjapargi tn 9

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
53	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
62	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
61	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
56	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
55	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
54	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

Piirikirjeldus - Kaldaääre tee L1

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
60	metalltoru*	sirgjooneline	*väike metalltoru	taastatud	-
66	piirinael	sirgjooneline	-	taastatud	-
67	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
68	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
69	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
70	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	3)
71	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	3)

72	metalltoru*	sirgjooneline	*väike metalltoru	taastatud	3)
73	betoonpost	sirgjooneline	-	olemasolev	3)
12	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	3)
11	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
56	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
61	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

Piirikirjeldus - Lõunapargi tn 2

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
74	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
108	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
107	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
119	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
75	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

Piirikirjeldus - Lõunapargi tn 4

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
75	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
119	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
118	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
76	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

Piirikirjeldus - Lõunapargi tn 6

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
76	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

118	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
117	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
78	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
77	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

Piirikirjeldus - Lõunapargi tn 7

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
121	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
128	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
129	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
130	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
122	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

Piirikirjeldus - Lõunapargi tn 1

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
120	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
121	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
122	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
123	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
124	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

Piirikirjeldus - Lõunapargi tänav

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
118	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

119	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
107	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
106	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
109	piirikivi	sirgjooneline	-	olemasolev	1)
110	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	1)
111	piirikivi	sirgjooneline	-	olemasolev	1)
112	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
113	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
114	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
82	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
81	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
115	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
116	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
117	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
124	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
120	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
121	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
128	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
129	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
130	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
131	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
132	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
125	piirimärk	sirgjooneline	-	-	-

	paigaldamata				
126	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
127	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
123	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

Piirikirjeldus - Lõunapargi tn 8

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
116	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
79	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
78	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
117	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

Piirikirjeldus - Lõunapargi tn 10

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
116	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
115	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
81	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
80	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
79	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

Piirikirjeldus - Lõunapargi tn 12

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
133	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
134	aiaposti tsenter	sirgjooneline	-	olemasolev	3)
84	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
83	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

82	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
114	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

Piirikirjeldus - Lõunapargi tn 18

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
111	piirikivi	sirgjooneline	-	olemasolev	1)
143	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	1)
144	aiaposti tsenter	sirgjooneline	-	olemasolev	3)
140	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
112	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

Piirikirjeldus – Lõunapargi

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
68	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
74	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
75	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
76	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
77	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
78	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
79	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
80	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
81	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
82	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
83	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
84	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
85	aiaposti tsenter	sirgjooneline	-	olemasolev	3)

86	aiaposti nurk	sirgjooneline	-	olemasolev	3)
87	aiaposti tsenter	sirgjooneline	-	olemasolev	3)
88	aiaposti tsenter	sirgjooneline	-	olemasolev	2)
89	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	2)
90	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	3)
91	betoonpost	sirgjooneline	-	olemasolev	3)
92	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	3)
93	aiaposti tsenter	sirgjooneline	-	olemasolev	3)
94	aiaposti nurk	sirgjooneline	-	olemasolev	3)
95	betoonpost	sirgjooneline	-	olemasolev	3)
96	aiaposti tsenter	sirgjooneline	-	olemasolev	3)
97	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	3)
98	aiaposti tsenter	sirgjooneline	-	olemasolev	3)
99	aiaposti tsenter	sirgjooneline	-	olemasolev	3)
70	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	3)
69	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

Piirikirjeldus - Lõunapargi tn 14

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
135	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
136	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	3)
137	aiaposti tsenter	sirgjooneline	-	olemasolev	3)
138	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	3)
133	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
114	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
113	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

Piirikirjeldus - Kurtina kergtee L1

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
1	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
31	metalltoru	teemaa serv*	*piir kulgeb 5,0 m tee teljest	taastatud	-
39	metalltoru*	sirgjooneline	*piirimärk asub 5,0 m tee teljest	paigaldatud	-

40	metalltoru*	sirgjooneline	*väike metalltoru	taastatud	-
41	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
42	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
6	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
5	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
4	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
3	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
2	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

Piirikirjeldus - Kurtina kergtee L3

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
67	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
100	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
101	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
102	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
103	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
104	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	1)
105	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	1)
106	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
107	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
108	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
74	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
68	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

Piirikirjeldus - Lõunapargi tn 16

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
140	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
141	aiaposti tsenter	sirgjooneline	-	olemasolev	-

142	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	3)
135	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
113	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
112	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

Piirikirjeldus - Põhjapargi

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
1	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
2	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
3	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
4	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
5	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
6	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
7	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
8	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
9	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
10	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
11	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
12	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	3)
13	aiaposti tsenter	sirgjooneline	-	olemasolev	3)
14	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	3)
15	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	3)
16	aiaposti tsenter	sirgjooneline	-	olemasolev	3)
17	aiaposti tsenter	sirgjooneline	-	olemasolev	3)
18	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	3)
19	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	3)
20	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	3)
21	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	3)

22	betonpost	sirgjooneline	-	olemasolev	3)
23	aiaposti tsenter	sirgjooneline	-	olemasolev	3)
24	aiaposti tsenter	sirgjooneline	-	olemasolev	-
25	aiaposti tsenter	sirgjooneline	-	olemasolev	-
26	aiaposti tsenter	sirgjooneline	-	olemasolev	-
27	aiaposti tsenter	sirgjooneline	-	olemasolev	-
28	aiaposti tsenter	sirgjooneline	-	olemasolev	-
29	aiaposti tsenter	sirgjooneline	-	olemasolev	-
30	aiaposti tsenter	sirgjooneline	-	olemasolev	-

Piirikirjeldus - Kurtna kergtee L2

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
46	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
45	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
57	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
58	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
59	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
60	metalltoru*	sirgjooneline	*väike metalltoru	taastatud	-
61	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
62	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
63	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
64	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

Piirikirjeldus - Lõunapargi tn 3

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
123	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
122	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
125	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
126	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

127	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
-----	---------------------------	---------------	---	---	---

Piirikirjeldus - Lõunapargi tn 5

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
131	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
132	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
125	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
122	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
130	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

Piirikirjeldus - Põhjapargi tänav

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
41	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
45	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
46	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
47	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
48	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
49	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
50	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
51	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
52	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
53	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
54	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
55	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

56	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
11	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
10	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
9	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
44	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
43	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
42	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-

Piiride kindlakstegemine:

- Põhjus:** Katastriüksuse mõõdistamisel selgus, et piirimärgid nr. 143, 111, 110, 109, 105 ja 104 on koordineeritud lubatust suurema veaga. Vt. skeem nr 1.

Selgitus: Kurtna tee L4, Luite tn 1, Luite tn 8 ja Lõunapargi katastriüksused on mõõdistatud 2007 a L-EST97 süsteemis. Kõrkja tn 2 1997 a suvalises süsteemis. Vardi metskond 129 plaani ja kaardimaterjali alusel. Luite tn 3 plaanilt on näha, et piir piiripunktis nr 144 on mõeldud kulgema Kõrkja tn 2 ühisest piiripunktist, Kõrkja tn 2 plaanil on näidatud piir aianurka, kus on olemas olev aiapost. Ilmselt on tehtud mõõdistusviga Luite tn 3 mõõdistamisel. Ilmselt on ka teistes piiripunktides (pp111, 110, 109, 105, 104) tehtud mõõdistusviga või pole maastikul piirimärke kontrollitud ning on aluseks võetud Vardi metskond 129 maaregistri koordinaate.

Tulemus: Maamõõtja määrab piiri olemasolevatesse piirimärkidesse 143, 111, 110, 109, 105 ja 104.
- Põhjus:** Katastriüksuse mõõdistamisel selgus, et piiripunktides nr 89 ja 88 ei saa arvestada Kaldaääre tee 14 täpsustatud piiri kuju. Piirimärgid tuleksid kuuri sisse. Vt. skeem nr 3.

Selgitus: Lõunapargi katastriüksus on mõõdistatud 2007 a L-EST97 süsteemis. Kaldaääre tee 14 1997 a suvalises süsteemis. Kui arvestada piiripunktides nr 89 ja 89 täpsustatud Lõunapargi piiri, siis täpsustatud koordinaatide järgi tuleksid piirimärgid olemasoleva kuuri sisse. Kaldaääre tee 14 omaniku selgituse kohaselt on kuur ja aed olnud koguaeg sama kohapeal. Piirilõigust 89-90 loode suunda jääv aed on teadlikult ehitatud natuke kaugemale kui katastriüksuse piir. Kaldaääre tee 14 plaani peal ei ole seda kuuri. Järelikult ehitati kuur peale piiride moodustamist aga ei koordineeritud täpselt.

Tulemus: Maamõõtja määrab piiri kokkuleppel Kaldaääre tee 14 ja Lõunapargi omanikuga nii, et piiripunktid nr 89 (metalltoru) ja 88 (aiaposti tsenter) ei lõikaks kuuri.
- Põhjus:** Katastriüksuse mõõdistamisel selgus, et maastikult leitud piirimärgid nr. 12 ja 142 on metalltorud; piirimärgid nr. 22, 73, 95 ja 91 on betoonpostid; piirimärgid nr. 13, 16, 17, 23, 99, 98, 96, 93, 87, 85, 134, 137 ja 144 on aiapostid; piirimärgid nr. 94 ja 86 on aiaposti nurgad ning need on koordineeritud lubatust suurema veaga. Maastikul ei leidnud piirimärke nr: 70, 71, 72, 90, 92, 97, 136, 138, 14, 15, 18, 19, 20 ja 21 ka neis piiripunktides tuleb piirid kindlaks teha. Vt. skeem nr 1, 2, 3, 4 ja 5.

Selgitus: Põhjaapargi, Lõunapargi, Kaldaääre tee L1, Luite tn 5 ja Luite tn 3 katastriüksused on mõõdistatud 2007 a L-EST97 süsteemis. Hundinuia tn 6, 3; Vesiroosi tn 10, 12, 7;


Vesikupu tn 8, 5; Kaldaääre kraav, Kaldaääre kraav V1, Kaldaääre tee 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Kõrkja tn 2, 4, 3 ja Kõrkja tänav 1997 a suvalises süsteemis. Vesikupu tänav, Vesiroosi tänav, Kaldaääre haljasala, Kaldaääre tee L2 on kaardi ja plaani alusel. Piirid on 0.21 m kuni 2.18 m nihkes edela suunas. Põhjaapargi, Lõunapargi, Kaldaääre tee L1, Luite tn 5 ja Luite tn 3 mõõdistamise ajal ei ole arvatavasti väljas kontrollitud aiandusühistute transformeeritud koordinaatide täpsust. Kontrollitud on ka aiandusühistu Hundinuia tn 3, Hundinuia tn 6, Hundinuia tänav, Vesikupu tn 5, Vesikupu tänav, Vesikupu tn 8, Vesiroosi tn 7, Vesiroosi tänav, Vesiroosi tn 12, Vesiroosi tn 10, Kaldaääre tee L2, Kaldaääre tee 26, Kaldaääre tee 24, Kaldaääre kraav, Kaldaääre tee 22, Kaldaääre tee 20, Kõrkja tn 2, Kaldaääre tee 18, Kõrkja tn 4, Kaldaääre tee 16, Kõrkja tn 3, Kõrkja tänav, Kaldaääre haljasala, Kaldaääre tee 14, Kaldaääre kraav V1, Kaldaääre tee 12 katastriüksuste kaugemaid piirmärke. Igalpool oli täheldada sarnast nihet edela suunas. Õige piir peab olema ikkagi olemasoleva vana aiandusühistu võrkaial. Kahjuks ei saa kogu naaber aiandusühistut kogumina täpselt paika tõsta. Ehitatud on palju uusi aedu või on vanad aiad hävinenud. Piiripunktidesse nr 21, 20, 19, 18, 14, 15, 70, 71, 72, 92, 90, 97, 138, 136 on taastatud piirimärgid metalltorud, arvestades aiandusühistu kruntide täpsustatud kuju, maakasutust ja olemasoleva aiandusühistu välispiiril olevat võrkaeda.

Tulemus: Maamõõtja määrab piiri piiripunktides nr 12, 13, 16, 17, 22, 23, 73, 99, 98, 96, 95, 94, 93, 91, 86, 87, 85, 134, 137 ja 144 olemasolevatesse aiapostide tsentrisse. Piiripunktis nr 86 määrab piiri betoonposti lõuna nurka. Piiripunktis nr 142 määrab maamõõtja piiri olemasolevasse metalltorusse. Maastikul on taastatud piirimärgid piiripunktidesse: 70, 71, 72, 90, 92, 97, 136, 138, 14, 15, 18, 19, 20 ja 21.

Märkused:

- Piirimärgid nr 31, 40, 57 ja 58 taastatud arvestades Põhjaapargi (31701:001:0351) ja Põhja tänava (31701:001:0354) varasemaid L-EST97 koordinaate.
- Piirimärgid nr 59, 60, 66, 67, 100, 101, 102 ja 103 taastatud arvestades Kurtna tee L4 täpsustatud L-EST97 koordinaate. Kurtna tee L4 kuju on täpsustatud arvestades maastikul leitud piirmärke nr 109, 105 ja 104.
- Kurtna tee L4 katastriüksuse plaanil olev piiripunkt nr 26 jäetakse ära, sest on hävinenud ja taastamisel ei ole vajadust, kuna jääb piiripunktide 59-60 vahelisele sirgele.
- Lõunapargi katastriüksuse plaanil olev piiripunkt nr 31 jäetakse ära, sest on hävinenud ja taastamisel ei ole vajadust, kuna jääb piiripunktide 133-138 vahelisele sirgele.
- Piirimärgid nr 106, 133, 84, 140, 84, 135, 1, 39, 41 ja 45 on paigaldatud arvestades detailplaneeringut ja täpsustatud piiride asukohta.

Asjaosaliste märkused ja taotlused: -










PIIRIPUNKTIDE JA PIIRIDE SKHEEM
LY2303100760
Rapla maakond Kohila vald
Vilivere küla

Põhjapargi, Põhjapargi tn 2,
Põhjapargi tn 4, Põhjapargi tn 1
Põhjapargi tn 3, Põhjapargi tn 5,
Põhjapargi tn 7, Põhjapargi tn 9,
Põhjapargi tanav, Kurtina kergtee L1,
Kurtina kergtee L2, Kurtina kergtee L3,
Kaldaääre tee L1, Lõunapargi,
Lõunapargi tn 2, Lõunapargi tn 4,
Lõunapargi tn 6, Lõunapargi tn 8,
Lõunapargi tn 10, Lõunapargi tn 1,
Lõunapargi tn 3, Lõunapargi tn 5,
Lõunapargi tn 7, Lõunapargi tn 18,
Lõunapargi tn 16, Lõunapargi tn 14,
Lõunapargi tn 12, Lõunapargi tanav

- Leppemärgid:
- piiripunkti number
 - tähistatud piiripunkt
 - tähistamata piiripunkt
 - katastriüksuse piir
 - registreeritud
 - katastriüksuse piirid

Koostas:
maamõõtja Lauri Nõukas

Piiride kindlakstegemist selgitav skeem nr 1



Leppemärgid:

①

piiripunkti number






○

kindlaks tehtud piirimärk

— kindlaks tehtud piir

— registreeritud katastriüksuse piirid







Koostas: maamõõtja Lauri Nõukas



Leppemärgid:

- ① piiripunkti number
- kindlaks tehtud piirimärk
- kindlaks tehtud piir
- registreeritud katastriüksuse piirid

Piiride kindlakstegemist selgitav skeem nr 3



Leppemärgid:

①

piiripunkti number




○

kindlaks tehtud piirimärk

— kindlaks tehtud piir

— registreeritud katastriüksuse piirid

Koostas: maamõõtja Lauri Nõukas



Leppemärgid:

①

piiripunkti number

○







kindlaks tehtud piirimärk

—

kindlaks tehtud piir

—

registreeritud katastriüksuse piirid



Leppemärgid:

①

piiripunkti number

○

kindlaks tehtud piirimärk

—

kindlaks tehtud piir

—

registreeritud katastriüksuse piirid