



ETTEKIRJUTUS

Viljandi

15.03.2019 nr 7.2-6.3/648

22.02.2019 toimunud tuleohutusülevaatusel EELK Viljandi praestkonna Halliste Anna Koguduse kiriku hoones, asukohaga Pornuse küla, Mulgi vald, Viljandi maakond, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemus on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.3/624-2.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor Sigrit Murdla, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lg 1, ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid

otsustas:

anda käesoleva haldusakti adressaadile – EELK Halliste Anna Koguduse (reg.kood 35800010) ja aadress Pornuse küla, Mulgi vald, Viljandi maakond – järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

1. Tagada EELK Halliste Anna Koguduse kiriku hoones, asukohaga Pornuse küla, Mulgi vald, Viljandi maakond, automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (edaspidi ATS) hooldus. ATSi tuleb kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile selliselt, et tuleohutuspäigaldis täidaks oma otstarvet.

Alus: siseministri 07.01.2013.a määrus nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse” §25 lg 2.

Siseministri 07.01.2013. a määrus nr 1 § 25 lõige 2 alusel on automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi omaniku ülesandeks tagada:

- 1) automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi vastavus käesolevale määrusele ja tootja juhiste;
- 2) erinevate häirete, hoiatuste ja teiste süsteemist pärinevate juhtumite puhul tegutsemise protseduuride kindlaksmääramine ja täitmine;
- 3) töötajate väljaõpe;
- 4) automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi töökindluse säilimine, sealhulgas andurite ümber vaba ruumi kindlustamine;
- 5) valehäirete ennetamine, võttes tarvitusele vajalikke meetmeid, et hoida ära andurite rakendumine ja tulekahju teatenuppude ebaõige kasutamine;
- 6) automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi sobivuse kohandamine, kui muutub ehitise kasutamisotstarve või märkimisväärselt planeering;

7) päeviku pidamine ja sinna kõikide automaatsest tulekahjusignalisatsioonisüsteemist tulenevate või automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi mõjutavate sündmuste registreerimine;

8) regulaarne hooldus, sealhulgas hooldustööde käigus avastatud puuduste kõrvaldamine;

9) **automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hoolduse kindlustamine pärast riket, tulekahju või muu sündmuse toimumist;**

10) ühe või mitme füüsilise isiku määramine lõike 2 punktides 1 kuni 9 loetletud ülesannete täitmiseks ning nende isikute nimede registreerimine päevikus;

11) **igapäevane vaatlus, kus kontrollitakse, et keskseade näitab normaalolukorda. Kui keskseade ei näita normaalolukorda, siis tuleb viga registreerida päevikus ja teatada sellest viivitamatult hooldajale.**

Paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.3/624-2 fikseeriti, et EELK Halliste Anna Koguduse kiriku hoone ATS keskseade näitab, et isoeleeritud on tsoonid kelder ja torn, kuid märget selle kohta hoolduspäevikus ei ole

Tuleohutuspaigaldise (ATS) omanik peab tagama tuleohutuspaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse; korraldama ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust; omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta.

Täitmise tähtaeg: 01.06.2019. a

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit- **sunniraha 300 (kolmsada) eurot.**

2. Tagada EELK Halliste Anna Koguduse kiriku hoones, asukohaga Pornuse küla, Mulgi vald, Viljandi maakond, evakuatsioonivalgustuse igakuine ja iga-aastane kontroll ning korraliste ülevaatuste ja testide tulemuste, rikete ja muudatuste regulaarne sissekandmine hoolduspäevikusse.

Alus: Tuleohutuse seadus § 3 lg 1 p 4 ja § 31.

Tuleohutuse seaduse § 3 lõige 1 punkt 4 alusel on isik kohustatud tagama ehitises nõutavate päästevahendite ja ehitises nõutavate käesoleva seaduse §-s 30 nimetatud tuleohutuspaigaldiste olemasolu ja korrashoiu.

Tuleohutuse seaduse § 31 alusel peab tuleohutuspaigaldise omanik tagama tuleohutusepaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse, korraldama ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust, omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta.

Paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.3/624-2 fikseeriti, et, EELK Halliste Anna Koguduse kiriku hoones on olemas evakuatsioonivalgustus, kuid puudub hoolduspäevik ning teave viimase kuu kontrolli ja aasta hoolduse kohta.

Igakuine kontroll peab hõlmama:

1) iga valgusti ja seestpoolt valgustatud ohutusmärgi normaalvalgustuse toitepinge katkestuse simuleerimist avariirežiimis, pingestades neid sisemiselt akult nii kaua, et oleks võimalik veenduda kõikide valgustite korrasolekus. Selle ajavahemiku jooksul tuleb kontrollida kõikide valgustite ja märkide olemasolu, puhtust ja nõuetekohast funktsioneerimist;

2) testimise kuupäev ja tulemused tuleb kanda süsteemi päevikusse.

Iga-aastane kontroll peab hõlmama:

1) iga valgusti ja seestpoolt valgustatud ohutusmärgi normaalvalgustuse toitepinge katkestuse simuleerimist avariirežiimis, pingestades neid sisemiselt akult kogu nominaalse funktsioneerimisaja jooksul vastavalt tootja instruksioonile;

2) normaalvalguse toide taastatakse ja kontrollitakse, et kõik indikaatorlambid ja –seadmed näitaksid normaaltoite taastumist ning testimise kuupäev ja tulemused kantakse süsteemi päevikusse.

Tehniliseks normiks evakuatsioonivalgustite kohta, kus on toodud minimaalsed nõuded nende toimimise tagamiseks, on standard EVS-EN 50172:2005 „Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid“.

Eelnimetatud Eesti standardi EVS-EN 50172:2005 punkt nr 6 sätestab nõuded evakuatsioonivalgustuse dokumentatsioonile, mille kohaselt peab olema hädavalgustussüsteemi paigaldamise lõppedes ette valmistatud paigaldusjoonised ning kindlustatud nende kohapealne kättesaadavus. Sama standardi punkti nr 6.3 kohaselt peab olema evakuatsioonivalgustus-süsteemi päevik hoones süsteemi eest vastutava isiku käes alati kättesaadaval. Eelnimetatud päevik peab sisaldama alljärgnevat andmeid:

- 1) süsteemi käikulaskmise kuupäeva, millele lisatakse kõik aktid tehtud muudatustega;
- 2) kontrollimiste ja testimiste kuupäevi;
- 3) kõikide rikete ja parandustööde tegemise kuupäevi ning lühikirjeldusi;
- 4) muudatuste kuupäevi koos lühikirjeldustega.

Evakuatsioonivalgustus peab võimaldama üldvalgustuse kahjustuse korral inimestel ohutult lahkuda hoonest või ohutusse kohta ning päästetöötajatel teha päästetöid. Evakuatsioonivalgustus peab toimima vähemalt üks tund. Evakuatsioonivalgustuse korrashoiu ja katkematu toimepidavuse tagamiseks peab hoone valdaja määrama hooldustööde eest vastutava kompetentse järelevaataja, kellele tuleb anda täielikud volitused, mis võimaldavad tagada süsteemi korras hoidmiseks vajalike tööde teostamise. Evakuatsioonivalgustuse hooldust võib teha isik, kellel on selleks tööks vajalikud mahus tehnilisi ja ohutusalasid teadmisi ja kogemusi. Ehitise valdaja peab omama dokumentatsiooni evakuatsioonivalgustuse kontrolli ning hoolduse kohta.

Täitmise tähtaeg: 01.06.2019. a.

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit – **sunniraha 100 (sada) eurot.**

3. Tagada EELK Halliste Anna Koguduse kiriku hoones, asukohaga Pornuse küla, Mulgi vald, Viljandi maakond, evakuatsioonipääsu uste võtmeta avatavus.

Alus: Siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 55 lg 2 vastavalt § 49 lg 1 ja lg 5.

Siseministri määrus nr 17 § 55 lõige 2 alusel peab enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamiststarbe kohaselt, evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29, 30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatut. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Siseministri määrus nr 17 § 49 lõige 1 alusel varustatakse evakuatsiooniteel või väljumisteel asuv uks evakuatsioonisulusega, mis peab olema alati avatav ilma abivahenditeta ning mille liikumine ei tohi olla vastupidine evakuatsiooni suunale. Kui evakueeruvate inimeste arv nõuab paarisukse mõlema ukselehe kasutust, varustatakse mõlemad ukselehed evakuatsioonisulustega. Evakuatsioonisuluste valikul lähtutakse asjakohasest normist, juhendist või standardist.

Siseministri määrus nr 17 § 49 lõige 5 alusel võib kasutada võtmata avatavaid suluseid, nagu väädenupud, kasutada vaid sellise hoone ja ruumi evakuatsiooniuksel, mis on ette nähtud kuni 30 inimese evakuatsiooniks, kes on hoonega tuttavad.

Paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.3/624-2 fikseeriti, et EELK Halliste Anna Koguduse kiriku hoone evakuatsioonipääsu ukSED ei ole seestpoolt võtmata avatavad.

Tähtaeg: 01.06.2019. a

Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolevat ettekirjutust tähtajaks ei täideta, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunniraha **200 (kakssada) eurot**.

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole: SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606 või Luminor Bank panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks **10266700005621** ja selgituseks: “**EELK Halliste Anna Kogudus 15.03.2019 ettekirjutus nr 7.2-6.3/648**”.

Vabatahtlikult tähtajaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lõige 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatudkorras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtlikutähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutudtema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuseesitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Lõuna päästekeskus, Jaama 207, 50705 Tartu linn, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile louna@rescue.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Sigrit Murdla

juhtivinspektor

Lõuna päästekeskus, Ohutusjärelvalve büroo

+372 4354517

sigrit.murdla@rescue.ee