Läbilõige I-I'



Läbilõige II-II'



Läbilõige III-III'



Läbilõige IV-IV'



Liiva
79701:004:0067
Katastriüksuse nimi, piir ja tunnus

Mäeeraldise piir

Mäeeraldise teenindusmaa piir

Ploki piir (aT - aktiivne tarbevaru, aR - aktiivne reservvaru
pT - passiivne tarbevaru, pR - passiivne reservvaru)

Kasvukiht

Eriteraline liiv

Kruusakas liiv (fr >31,5mm >10%)

Kruus (fr >31,5mm >35%)

Savikas liiv / kruus (fr <0,063mm >10%)

Saviliivmoreen

Ranna või kalda piiranguvöönd

Elektripaigaldise kaitsevöönd

K-5/25
85,96
Kaevandi nr
Suudme abs kõrgus, m

0,3
2,7
3,2
Sügavus maapinnast, m
Kaevandi sügavus, m

K-5-1
Kr. 60,0
St. 7,9
EK
Proovi number
Kruusa sisaldus (fr>31,5 mm), %
Savi- ja tolmusisaldus (fr<0,063 mm), %
EK - ehituskruus, EL - ehitusliiv
TK - täitekruus, TL - täiteliiv

vt. 83,26 m
03.09.2025
Veetaseme abs kõrgus, m
Mõõtmise kuupäev

Ka 4/17
86,87
0,3
3,5
4,2
Lõikele projitseeritud kaevand

Pa 1/11
79,27
Puuraugu nr
Suudme abs kõrgus, m

0,6
6,2
7,2
Sügavus maapinnast, m
Puuraugu sügavus, m

Proovitud intervall, m

1-1
Kr. 35,1
St. 2,8
EK
Proovi number
Kruusa sisaldus (fr>31,5 mm), %
Savi- ja tolmusisaldus (fr<0,063 mm), %
EL - ehitusliiv
EK - ehituskruus
TL - täiteliiv

0 100 200 m

Märkused:

1. Kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Kasutatud tarkvara: Bentley PowerCivil for Baltics V8i (litsents: 70000661800020).

Objekti nimetus ja aadress Murese IV uuringuruum Murese kruusamaardla Viljandi vald, Viljandi maakond	Joonise sisu Geoloogilised läbilõiked I-I' ... IV-IV'	Graafiline lisa 2/2 Mõõtkava H 1 : 2000 V 1 : 100
OÜ Inseneribüroo STEIGER Männiku tee 104/1, 11216 Tallinn +372 668 1011, info@steiger.ee	Koostas: Kaja Paat /Allkirjastatud digitaalselt/	Kuupäev 27.11.2025
	Kinnitas: Mairy Tammekänd /Allkirjastatud digitaalselt/	Töö nr 25/5363