

Kutse piiride kättenäitamisele
Maatoiming nr 2026010818259

Nimi: **Transpordiamet**
registrikood: 70001490
Aadress: Valge tn 4/1 Lasnamäe linnaosa Tallinn Harju maakond EE 11413
Telefon:
E-post: info@transpordiamet.ee

Piiripunktidega seotud maatükid: 45 Tartu-Räpina-Värska tee 47301:001:0297, 45 Tartu-Räpina-Värska tee 47302:001:0197,

Toimumise kuupäev: 09 märts 2026, Kellaaeg: Kokkuleppel

Piiri kättenäitamise asukoht

Piiri ja piirimärkide kättenäitamine toimub nimetatud katastriüksustel looduses, selleks palun võtta ühendust, et leppida kokku täpsem asukoht ja kellaaeg

Piiri asukoha maastikul kättenäitamise põhjus

Teostatakse Põlva maakond, Põlva vald, Jaanimõisa küla, Atsi(47301:001:0296) katastriüksuse jagamine. Teile kuulub piirnev 45 Tartu-Räpina-Värska tee 47301:001:0297, 45 Tartu-Räpina-Värska tee 47302:001:0197, katastriüksus. Ühisel piiril on 6 ühist piiripunkti. Skeemil on ühised piiripunktid numbritega: 6, 27, 7, 28, 8, 18.

Ilumata jätmise või kirjaliku seisukoha esitamata jätmise tagajärjed

Kui Te ei saa piiri kättenäitamisele tulla, palun teavitage mind sellest kirja lõpus oleva e-maili või telefoni teel. Samadel kontaktidel saate esitada ka täiendavaid küsimusi. Piiri kättenäitamisele võite saata ka esindaja. Palun mind sellest eelnevalt teavitada ja esitada mulle esindust tõendav volikiri.

Kutse saatmisega loetakse piirimärkide asukohad ja nende alalhoiu kohustus kinnisasja omanikule teatavaks tehtuks ja omanik piiride asukohaga nõustunuks (maakatastriseaduse § 17 lõige 6), välja arvatud juhul, kui ilmneb piiride kindlakstegemise vajadus.

Kui Teil on piiri ja piirimärkide kohta märkusi, tuleb need esitada hiljemalt piiri kättenäitamisel maastikul. Teie poolt esitatud märkused, taotlused ja seisukohad kantakse piiriprotokoll.

Piiriprotokolli allkirjastamine

Pärast piiri kättenäitamist koostatakse 3 tööpäeva jooksul piiriprotokoll, mida saate allkirjastada digitaalselt. Digitaalse allkirjastamise võimaluse puudumisel teavitage mind eelnevalt ning sellisel juhul saate piiriprotokolli allkirjastada paber kandjal.

Piirimärkide alalhoiukohustus

Kinnisasja omanik peab tagama piirimärgistuse säilimise. Te ei või piirimärke iseseisvalt muuta ega ümber paigutada (asjaõigusseaduse § 128 lg 2)

Kommentaar

Lugupidamisega

Maamõõtja: Indrek Prants (tegevuslitsents nr. 615)
Postiaadress: Võru maakond, Võru linn, Paju tänav 8, 65610
Telefon: 56980231
E-post: indrek@geomel.ee

Maatoiming nr 2026010818259

Piirikirjeldus

Piiripunktidega seotud maatükid

47301:001:0296, 47301:001:0236, 47301:001:0237,
47301:001:0297, 47301:001:0238, 47302:001:0196,
47302:001:0197, 47301:001:0270, 47302:001:1145,
47302:001:0044

Katastrimõõdistamise aeg

23. veebruar 2026 kuni 21. veebruar 2027

Katastrimõõdistamise tulemus

Piiripunkti nr skeemil	Koordinaadid	Piiripunkti liik	Piiripunkti tunnus	Piirimärgi paigaldamine
21	X = 6448472.65 Y = 691227.68	PIIRIKIVI	100002735496	OLEMASOLEV
19	X = 6448609.4 Y = 691208.36	PIIRIKIVI	100002735498	KORRASTATUD
7	X = 6448687.84 Y = 691171.48	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100005305271	ARVUTUSLIK
6	X = 6448716.89 Y = 691113.84	METALLTORU	100005221290	OLEMASOLEV
20	X = 6448554.9 Y = 691202.25	PIIRIKIVI	100002735497	OLEMASOLEV
16	X = 6448052.98 Y = 691152.81	METALLTORU	100007575058	PAIGALDATUD
9	X = 6448577.58 Y = 691184.86	METALLTORU	100007575057	PAIGALDATUD
10	X = 6448541.83 Y = 691175.61	METALLTORU	100007575055	PAIGALDATUD
13	X = 6448488.87 Y = 691177.23	METALLTORU	100007575051	PAIGALDATUD
14	X = 6448454.62 Y = 691179.37	METALLTORU	100007575049	PAIGALDATUD
3	X = 6447958.4 Y = 691019.93	METALLTORU	100001206134	TAASTATUD
2	X = 6447984.45 Y = 691076.04	METALLTORU	100001208606	TAASTATUD
25	X = 6448090.54 Y = 691274.24	METALLTORU	100002735494	OLEMASOLEV

24	X = 6448106.32 Y = 691271.17	METALLTORU	100002578886	TAASTATUD
22	X = 6448300.34 Y = 691235.32	METALLTORU	100002735495	TAASTATUD
17	X = 6448010.73 Y = 691153.33	METALLTORU	100007575054	PAIGALDATUD
1	X = 6447977.17 Y = 691102.27	METALLTORU	100001209901	OLEMASOLEV
27	X = 6448702.31 Y = 691141.99	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007575755	ARVUTUSLIK
8	X = 6448665.66 Y = 691221.55	METALLTORU	100007575053	PAIGALDATUD
26	X = 6448070.25 Y = 691243.82	METALLTORU	100001354287	TAASTATUD
23	X = 6448190.62 Y = 691254.61	METALLTORU	100004285055	TAASTATUD
5	X = 6448483.78 Y = 691088.26	METALLTORU	100005221289	TAASTATUD
28	X = 6448672.72 Y = 691204.89	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007575754	ARVUTUSLIK
12	X = 6448494.19 Y = 691147.4	METALLTORU	100007575056	PAIGALDATUD
11	X = 6448530.67 Y = 691151.27	METALLTORU	100007575050	PAIGALDATUD
4	X = 6448033.82 Y = 691038.57	PIIRIMARK_- PAIGALDAMATA	100002735488	PAIGALDAMATA
18	X = 6448662.1 Y = 691229.95	METALLTORU	100005129597	OLEMASOLEV
15	X = 6448330.38 Y = 691157.28	METALLTORU	100007575052	PAIGALDATUD

Muud tähtsust omavad asjaolud

Märkuse nr skeemil	Märkus
1908	Piir kulgeb piirimärkide nr 6-27-7-28-8; 8-18 vahel 11,5m kaugusel tee teljest. Ülejäänud punktide vahel kulgeb piir sirgjooneliselt punktist punkti.

NR:2 (METALLTORU). Taastatud tuginedes Atsi katastriüksuse varasema mõõtmisega saadud koordinaatidele.

NR:3 (METALLTORU). Taastatud tuginedes Atsi katastriüksuse varasema mõõtmisega saadud koordinaatidele.

NR:4 (PIIRIMARK_PAIGALDAMATA). Piirimärk on looduses hävinenud ning see jäetakse looduses paigaldamata, kuna see takistab maa põllumajanduslikku kasutamist. Piirimärgi koordinaatideks arvestatakse varasemad Atsi piiripunkti koordinaadid.

NR:5 (METALLTORU). Taastatud tuginedes Atsi katastriüksuse varasema mõõtmisega saadud koordinaatidele.

NR:8 (METALLTORU). Paigaldatud lähtudes maakorralduskavast.

NR:9 (METALLTORU). Paigaldatud lähtudes maakorralduskavast.

NR:10 (METALLTORU). Paigaldatud lähtudes maakorralduskavast.

NR:11 (METALLTORU). Paigaldatud lähtudes maakorralduskavast.

NR:12 (METALLTORU). Paigaldatud lähtudes maakorralduskavast.

NR:13 (METALLTORU). Paigaldatud lähtudes maakorralduskavast.

NR:14 (METALLTORU). Paigaldatud lähtudes maakorralduskavast.

NR:15 (METALLTORU). Paigaldatud lähtudes maakorralduskavast.

NR:16 (METALLTORU). Paigaldatud lähtudes maakorralduskavast.

NR:17 (METALLTORU). Paigaldatud lähtudes maakorralduskavast.

NR:18 (METALLTORU).

NR:19 (PIIRIKIVI). Piirikivis puudud tsentritähis seega puurusin sinna augu.

NR:22 (METALLTORU). Taastatud tuginedes Atsi katastriüksuse varasema mõõtmisega saadud koordinaatidele.

NR:23 (METALLTORU). Taastatud tuginedes Atsi katastriüksuse varasema mõõtmisega saadud koordinaatidele.

NR:24 (METALLTORU). Taastatud tuginedes Atsi katastriüksuse varasema mõõtmisega saadud koordinaatidele.

NR:26 (METALLTORU). Taastatud tuginedes Atsi katastriüksuse varasema mõõtmisega saadud koordinaatidele.

Lisa 1

