

AUTOMAATSE TULEKAHJUSIGNALISATSIOONISÜSTEEMI KVARTAALSE HOOLDUSTÖÖ AKT NR 260713

Tellija: Kurama HÜ	Hoolduslepingu nr: H-00124-2
Kontaktisik: Viktor Lokk	Ehitise aadress: Vikerlase 11, Lasnamäe, Tallinn, Harjumaa
Kontaktandmed: +372 58319444; kuramaa@hotmail.ee	Ehitise nimetus: Garaažiühistu

1. Süsteemi üldandmed

ATSi tüüp	Signaaliedastuse kontroll	Signaaliedastus puudub	Jah	Ei
<input checked="" type="checkbox"/> Adresseeritud	<input type="checkbox"/> Signaal edastub Häirekeskusesse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Konventsionaalne	<input type="checkbox"/> Signaal edastub turvaettevõtte häirekeskusesse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Kontrollitoimingud

Nr	Toiming	Jah	Ei	Nr	Toiming	Jah	Ei
1	Keskseade eristab põhitoite katkestust	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6	ATSi seadmed on väliselt korras ja seadmetel ei ole märke niiskusest (vaatluse tulemus)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Keskseade eristab varutoite katkestust	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7	ATSi asendiplaanid, paiknemiskeemid, kasutusjuhend ja hoolduspäevik on ühes hoidekohas ja see hoidekoht on tähistatud	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Kaablite ühendused on korras ja kaitstud	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8	ATS on hooldusjuhendi kohaselt hooldatud	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Alarmseadmed on töökorras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9	Sissekanded ATSi hoolduspäevikusse on tehtud	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Andur või tulekahjuteatenupp rakenduvad kõikides ahelates	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	ATS keskseadmele ja tulekahjuteatenuppudele on tagatud vaba ligipääs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valikulised kontrollitoimingud							
11	Ventilatsiooni automaatne juhtimine on olemas <input type="checkbox"/> Jah <input checked="" type="checkbox"/> Ei	juhtimine töökorras <input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei		14	Suitsueemaldusseadmete automaatne rakendumine on olemas <input type="checkbox"/> Jah <input checked="" type="checkbox"/> Ei	juhtimine töökorras <input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei	
12	Liftide automaatne juhtimine on olemas <input type="checkbox"/> Jah <input checked="" type="checkbox"/> Ei	juhtimine töökorras <input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei		15	Evakuatsiooni- ja väljapääsuuste automaatne juhtimine on olemas <input type="checkbox"/> Jah <input checked="" type="checkbox"/> Ei	juhtimine töökorras <input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei	
13	Tuletõkkeuste automaatne juhtimine on olemas <input type="checkbox"/> Jah <input checked="" type="checkbox"/> Ei	juhtimine töökorras <input type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei		Märkused:			

3. Hooldatud seadmed

Seadme nimetus	Seadme mark	Kogus (tk)	Testitud	Hooldatud	Tsooni number ja/või märkus
Keskseade	Teletek IRIS (1-4)LM	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tsoonid - 37tk.
Akud	PDC-12200B	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Keskseade. Akude mahtuvus: 20.0Ah/13.6V
Toiteplokk	Varutoiteallikas IRIS PS72	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Täiendav toiteallikas
Akud	PDC-12200B	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Toiteplokk PS-72. Akude mahtuvus: 20.0h/13.8V ja 20.0Ah/13.8V
Toiteplokk	ZSP100-4.0A-18	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Täiendav toiteallikas. Sireenide lisatoiteallikas
Akud	PDC-12200B	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Toiteplokk ZSP-100. Akude mahtuvus: 20.0Ah/13.6V ja 20.0Ah/13.7V
Optiline suitsuandur adresseeritav	SensoIRIS S130 IS	33	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Temperatuuriandur adresseeritav	SensoIRIS T110 IS	381	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tulekahjuteatenupp adresseeritav	SensoIRIS MCP150	48	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Välisireen vilkuriga	Vantage Combi – SounderBeacon	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sireen	VTG-32E-DB-R	96	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Moodul	MIO-22/MIO-22M	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Termokaabel	TH68	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.14. 1kor. Ap.102
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Reservtoiteaku					
Süsteemi tarbimine	Valverežiimis: 0.80 A	Häirerežiimis: 2.30 A	Kokku: 58.75 A		
Reservtoiteakude mahtuvus	20.0Ah, 13.6V	20.0Ah, 13.8V	20.0Ah, 13.8V		
Reservtoiteakude mahtuvus	Vastab nõuetele:	<input checked="" type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei	Paigaldatud uued akud:		<input type="checkbox"/> Jah <input checked="" type="checkbox"/> Ei

4. Hooldaja märkused

ATSi hooldus on lõpetatud	<input checked="" type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei	Süsteem on viidud valveolekusse	<input checked="" type="checkbox"/> Jah <input type="checkbox"/> Ei
Hoolduse käigus on muudetud seadistust	<input type="checkbox"/> Jah <input checked="" type="checkbox"/> Ei	Kui vastus on „jah“, palun kirjeldage muudatust.	
Vikerlase tn 11. Tallinn. ATS: Sireenide lisatoiteallikas ZSP100-Akude mahtuvus: 20.0Ah/13.6V ja 20.0Ah/13.7V (Tarbimine valverežiimis 0.08A . Häirerežiimis: 0.8 A vastab nõuetele). Süsteem on töökorras			
Akti lisa kasutage siis, kui hooldaja märkused ei mahu aktile. Lisad palun nummerdage ja numbrid kandke aktile.			LISA nr:


5. Tellija märkused

--


Akt on koostatud selle kohta, et üle on antud ja vastu on võetud ATSi kvartaalne hooldus, mis on tehtud hoolduslepingu tingimuste kohaselt. Süsteemi tööpõhimõtte ja kasutamine on tellijale arusaadav.

NB! Vormi kõik lahtrid peavad olema loetavalt täidetud. Kui vormil märgitud tegevust ei tehtud või asjaomane isik puudus, peab see olema arusaadavalt tähistatud. Hooldaja võib hoolduse aktis tegevusi täpsustada või neid lisada.

6. Hoolduse teinud isiku(te) andmed

Kuupäev	Alguse ja lõpu kellaajad		Ees- ja perekonnanimi	Kutsetunnistuse nr	Allkiri
07.04.2026	12:00	16:00	Evgeny Vladimirov		
07.04.2026	12:00	16:00	Aleksandr Võssokov	181218	

7. Tellija või tema esindaja andmed (tööde vastuvõtmine)

Kuupäev	E-posti aadress	Ees- ja perekonnanimi	Allkiri
07.04.2026	kuramaa@hotmail.ee	Viktor Lokk	

Akt on koostatud selle kohta, et üle on antud ja vastu on võetud ATSi kvartaalne hooldus, mis on tehtud hoolduslepingu tingimuste kohaselt. Süsteemi tööpõhimõte ja kasutamine on tellijale arusaadav.

NB! Vormi kõik lahtrid peavad olema loetavalt täidetud. Kui vormil märgitud tegevust ei tehtud või asjaomane isik puudus, peab see olema arusaadavalt tähistatud. Hooldaja võib hoolduse aktis tegevusi täpsustada või neid lisada.