

Kutse piiride kättenäitamisele

Maatoiming nr 202407115049

Transpordiamet

Piiripunktidega seotud maatükid	14002:001:0081
Toimumise kuupäev	12. august 2024, 9:00

Piiri kättenäitamise asukoht

Kokkusaamise asukoht Kriusilla juurdepääsul piiripunkti 57 juures (vt. Piiripunktide ja piiride skeem- lisa 1 piirikirjelduse lõpus)

Piiri asukoha maastikul kättenäitamise põhjus

Kriusilla 14002:001:0020 katastriüksuse jagamiseks teostatud mõõdistamine

Teavitus ilmumata jätmise või kirjaliku seisukoha esitamata jätmise tagajärgedest

Kutse saatmisega loetakse piirimärkide asukohad omanikule kättenäidatuks ning piiri asukoht omaniku poolt heakskiidetuks (maakatastriseadus §17 lg6), välja arvatud juhul, kui on ilmnenu piiride kindlakstegemise vajadus.

Piiriprotokolli allkirjastamine

Kui kinnisasja omanik tuleb piiride kättenäitamisele, kuid ei allkirjasta piiriprotokolli, loetakse piirimärkide asukoht ja nende alalhoiu kohustus kinnisasja omanikule teatavaks tehtuks (maakatastriseadus §17 lg 7).

Piiri maastikul kättenäitamise kohta koostatakse kolme päeva jooksul piiriprotokoll, mida asjaosalised saavad allkirjastada digitaalselt või eelneval kokkuleppel Kosel Pikk tn 22 Kose Maakorralduse OÜ büroos.

Piiriprotokoll tuleb allkirjastada 7 päeva jooksul kättesaadavaks tegemisest.

Palun teatada:

1. Kas peate vajalikuks osaleda piiripunktide kättenäitamisel maastikul
2. Kas soovite piiriprotokolli allkirjastada paberil või digitaalselt

Kõik märkused või küsimused palun esitada hiljemalt piiri maastikul kättenäitamise ajaks.

Piirimärkide alalhoiukohustus

Asjaõigusseaduse §128 lõige 2 kohaselt peab maaomanik tagama piirimärkide säilimise. Ta ei või piirimärke muuta ega neid ümber paigaldada.

Kommentaar

Kriusilla piiri kulgemise kirjeldus:

Piir kulgeb piiripunktide

23-71-27-28-29-30-31-32-76-33-34-35-77-78-36-37-79-38-39-40-41-42-43-80-81-82-44-45-83-84-46-47-48-49 vahel mööda veekogu telge ja piiripunktide

51-52-53-54-55-5-4-3-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-25-24-23 vahel punktist punkti sirgjooneliselt.

Roo piiri kulgemise kirjeldus:

Piir kulgeb piiripunktide 7-8-72-9-10-11-12-13-14-73-15-74-75-16-17-18-19-20-21-22-23 vahel mööda kraavi telge ja piiripunktide 23-24-25-26-6-7 vahel punktist punkti sirgjooneliselt.

Sillamaa piiri kulgemise kirjeldus:

Piir kulgeb piiripunktide 4-5-1-2-3-4 vahel punktist punkti sirgjooneliselt,

Piiripunktides 1,2,3,4,5,6,24,25,26,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 ja 68 on piirimärkideks metalltorud, piiripunktides 55,69 ja 70 on piirimärkideks piirikivid, piiripunktid 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 ja 84 on looduses tähistamata veekogu telje punktid.

Piirimärkide paigalduse märkused:

Piiripunktides 1,52,55,58,59,60,61,62,63,64,66,67,69 ja 70 on olemasolevad piirimärgid. Piirimärgid 62,64,67 on maaga tasa, piirimärk 69 paikneb maa all.

Piiripunktis 55 on piirimärgiks piirikivi. Varasemates Kriusilla ja Tähe piirikirjeldustes on sama piirimärgi vormiks märgitud ekslikult metalltoru.

Piiripunktis 2 on piirimärk taastatud Uus-Peetri vastava piiripunkti koordinaatide alusel. Piirimärk on paigaldatud maaga tasa.

Piiripunktides 3 ja 4 on piirimärk paigaldatud jagamise plaani alusel. Piirimärk 3 on paigaldatud maaga tasa.

Piiripunktides 5,6,26,53,54,56,57,65 ja 68, on piirimärk taastatud Kriusilla varasema moodsuse vastava piiripunkti koordinaatide alusel. Piirimärgid 5,56,57 ja 68 on maaga tasa.

Piiripunktides 24 ja 25 on piirimärgid paigaldatud jagamise plaani alusel. Piirimärgid on paigaldatud maaga tasa.

Tegevuslitsents 681MA-k

Lugupidamisega
ENN KAARET, Maamõõtja
Telefon: 5149611
Epost: ekaaret@hotmail.ee