



TERVISEAMET

Jana Mets  
vald@setomaa.ee  
Pikk tn 12  
Värsk alevik, Setomaa vald, 64001, Võru  
maakond

Meie 19.12.2024 nr 9.3-2/24/8663-4

### Haridusasutuse objekti vastavuse kontrollakt

Setomaa Vallavalitsus (registrikood 75025041; aadress Pikk tn 12, Värsk alevik, Setomaa vald, Võru maakond; telefon (+372) 56820210; e-post vald@setomaa.ee) esindaja Jana Mets esitas taotluse terviseohutuse hinnangu väljastamiseks Setomaa Kooli Obinita Külakeskuse majas avatavale liitklassile.

#### Kontrolli alus:

- ☒ rahvatervise seadus § 13 lg 3;
- ☒ hinnangu taotlus koolile;
- ☐ hinnangu taotlus koolieelsele lasteasutusele;
- ☐ olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.
- ☒ Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“

#### Kontrollitakse:

- ☒ maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;<sup>1,2,9</sup>
- ☒ nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;<sup>1,2</sup>
- ☒ nõuded päevakavale;<sup>3,4</sup>
- ☒ nõuded õppekorraldusele;<sup>3</sup>
- ☒ nõuded toitlustamisele;<sup>5</sup>
- ☒ valgustustiheduse mõõtmistulemused;<sup>1,2,10</sup>
- ☒ ventilatsiooni mõõtmistulemused;<sup>1,2,11</sup>
- ☒ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;<sup>6</sup>
- ☒ joogivee analüüsi tulemus;<sup>7</sup>

<sup>1</sup>Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“;

<sup>2</sup>Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;

<sup>3</sup>sotsiaalministri 27.03.2001 määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“;

<sup>4</sup>sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“;

<sup>5</sup>sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“;

<sup>6</sup>sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

<sup>7</sup>sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;

<sup>8</sup>nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus;

<sup>9</sup>ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

<sup>10</sup>EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

<sup>11</sup>EVS 906:2018 Mitmeeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017.

☒ töötajate tervisetõendid;<sup>8</sup>

Kontrollitava objekti andmed:

Objekti kirjeldus: Klassiruum asub Obinita Külakeskuse maja teisel korrusel. Samal korrusel asub ka lastead ja erinevad teenusepakkujad (linasest materjalist riiete valmistamine, Hipsiku tootesarja mähkmete valmistamine, raamatukogu).

Objekti aadress: Kooli 1, Obinita, Setomaa vald, Võru maakond

Ametniku andmed: Diana Savostkina, +372 58517328, diana.savostkina@terviseamet.ee

Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 17.12.2024 kell 13:00 kuni 13:20

Kontrolli juures viibis Stelle Antonis, haldusjuht

#### KONTROLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah - Maa-ala on eemal sõiduteest ja saasteallikatest.

☐ ei -

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah - EHR kood 113030472, ehitise nimetus on EHR-is külakeskus. Ehitise kasutamise otstarve EHR-is Koolieelne lasteasutus (lastesõim, -aed, päevakodu, lasteaed-alkool), muu spordihoone, raamatukogu

☐ ei -

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah - esitatud OÜ Enerel valgusmöödistuse dokument 23.08.2024, 461/1

☐ ei -

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

☐ jah -

☐ ei -

Möödistused esitamata.

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

☐ jah -

☐ ei -

Möödistused esitamata.

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah - esitatud Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus veeanalüüs TA2418149-BT 27.08.2024

☐ ei -

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

☒ jah -

☐ ei -

Garderoob ja toitlustusruum asuvad esimesel korrusel. Toitlustusruumis oli väike kööginurk ja käte pesemisvõimalus. Teisele korrusele viiva trepi märgistus oli olemas. Teisel korrusel on kasutusel üks õpperuum pindalaga 42 m<sup>2</sup>. Õpperuum oli vastavalt sisustanud ning oli olemas termomeeter. Esimesel ja teisel korrusel on olemas tualettruumid õpilaste jaoks.

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

☐ jah -

☐ ei -

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

☒ jah -

☐ ei -

Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: -

Märkused/taotlused: Müra ja ventilatsiooni mõõdistused on esitamata.

Lõppjärgeldus:

☐ Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.

☒ Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

(allkirjastatud digitaalselt)

Diana Savostkina  
vaneminspektor (tervishoid)

(allkirjastatud digitaalselt)

Jana Mets  
Taotluse esitaja / esindaja<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontrolli raames.