



Keskkonnaamet

Teie: 21.02.2025 nr DM-131262-1

Meie: 03.03.2025 nr 13-1/25-376

Arvamuse andmine kaevandamisloa taotlusele (Veltsi III liivakarjäär)

Eesti Geoloogiateenistusele on saabunud teade KOTKAS infosüsteemi dokumendist DM-131262-1 keskkonnaloa esmataotlus T-L.MU/1027768. Taotleja soovib saada luba täiteliiva kaevandamiseks Veltsi III liivakarjääri mäeeraldisel.

Maapõueseaduse § 49 lg 2 alusel kaevandamisloa andja saadab kaevandamisloa taotluse arvamuse saamiseks viivitamata riigiasutusele, kelle ülesanne on tagada riigi geoloogiaalane pädevus, kes esitab oma arvamuse kirjalikult kümne päeva jooksul taotluse saamisest arvates.

Eesti Geoloogiateenistus on tutvunud esitatud taotlusega.

Taotletava mäeeraldisel tegelik pindala on 1,31 ha ja selle teenindusmaa tegelik pindala on 1,31 ha, mis vastavad graafilistel lisadel *Mäeeraldisel plaan* ja *Korrastatud ala plaan* märgitud tärgpindaladele. Taotletav ala asub Lääne-Viru maakonnas Rakvere ja Haljala vallas katastriüksusel Aksli (tunnus 66201:001:0715) ja Augupõllu (tunnus 19002:004:0071).

Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Veltsi (Pahnimäe) maardla (maavarade registri registrikaart nr 371) aktiivse tarbevaru 10 ja 11 plokki. Keskkonnakaitsetaotluse vormil ja seletuskirjas on korrektne viide ploki nimedele ja aktiivse tarbevaru kogustele.

Tutvunud taotlusmaterjalidega, toome välja järgmised puudused.

- Loa taotluse vormil *Käitis/tegevuskoht* osas ja vormi 7. punktis *Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus* on puudu lisaks tegevuskohta aadressi kattuvus Augupõllu, Kisuvere küla, Haljala vallaga.
- Loa taotluse vormil on toodud kattuvus katastritunnusega 66201:001:0715, tegelikult kattub ka 19002:004:0071 katastritunnusega.
- Taotluse seletuskirjas, graafilistel lisadel 1-3 on toodud asukohaks Rakvere vald, tegelikult on ka Haljala vald.
- Taotluse seletuskirja teise peatüki esimeses lõigus puudu märges Kisuvere küla kattuvusega.
- Taotluse seletuskirja teise peatüki teises lõigus on mainitud, et mäeeraldis piirneb loodest Rakvere-Haljala maantee (nr 23) kaitsevööndiga, tegelikult kirdest.
- Taotluse seletuskirja kolmandas peatükis on välja toodud, et kasuliku kihi paksus on muutlik ja lamam ulatub kuni 11,6 m. Selline sügavus saavutati uuringu käigus kaevandis K-11, mis ei ole taotletava mäeeraldisel piires. Palun tuua seletuskirjas välja ainult mäeeraldisel piiresse jääva kasuliku kihi paksuse andmed. Lisaks on kopeeritud

ekslikult aruande tekst „Uuringuaukude kataloog on tekstilisas 2 ja geoloogilised kirjeldused on toodud tekstilisas 3“.

- Taotluse seletuskirja tabelis 4.1 on toodud varu kogus seisuga 31.01.2024, taotluse vormil seisuga 31.12.2024 ja varud ise on kinnitatud seisuga 01.10.2024. Kui taotletakse luba uue mäeeraldise saamiseks, märgitakse taotluses mäeeraldise piirides arvutatud maavara kogus maavara arvele võtmise seisuga.
- Taotluse graafilistel lisal 1 ja 3 ei ole Eesti põlevkivimaardla Haljala uuringuvälja põlevkivi passiivse reservvaru ploki 6 nimetust.
- Graafilise lisa 1 läbilõike I-I' alguse tähis ei ole nähtaval.
- Graafilisel lisal 1 ja 3 ei ole plaanil legendis toodud maaparandussüsteemi maa-ala.
- Graafilisel lisal 3 legendis on katastriüksuse nimi nihkes.

Palume eeltoodut arvestada keskkonnaloa taotluse edasises menetluses.

Seisuga 01.10.2024 on taotletava Veltsi III liivakarjääri piires olevate plokkide jääkvaru järgmine:

10 plokk (täiteliiv) – 46 tuh m³,

11 plokk (täiteliiv) – 5 tuh m³.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Martin Nurme

Maavarade registri osakonna juhataja

Annika Vohta

Maavarade registri osakonna spetsialist

+372 5483 0224 Annika.Vohta@egt.ee