

UURINGUPUNKTIDE LIKVIDEERIMISE AKT

Objekti nimetus:

Murese IV uuringuruum, pindala 9,34 ha, (geoloogilise uuringu luba L.MU/524668).

Uuringupunktide asukohad: Viljandi maakonnas Viljandi vallas Raassilla külas katastriüksustel Liiva (79701:004:0067) ja Muresepõllu (79701:004:0069), Murese IV uuringuruumi piires.

Uuringupunktide rajamise aeg: 03.08.2025. a.

Murese IV uuringuruumi rajati roomikekskavaatoriga 13 kaevandit sügavusega 2,8 - 5,0 m.


Rajatud kaevandite sügavused ja asukohtade koordinaadid on esitatud tabelis 1 ning asukohad näidatud joonisel 1.

Tabel 1. Rajatud uuringupunktid Murese IV uuringuruumis

Uuringupunkti nr	Koordinaadid			Uuringupunkti sügavus, m	Põhjaveetase maapinnast, m	Mõõtmise aeg
	X	Y	Z			
K-1/25	6456910,07	600911,57	85,67	4,1	-	-
K-2/25	6457014,89	600738,79	87,62	3,2	-	-
K-3/25	6457143,94	600562,16	85,72	2,8	-	-
K-4/25	6457221,34	600670,20	86,56	4,1	-	-
K-5/25	6457283,93	600788,33	85,96	3,2	2,7	03.08.2025
K-6/25	6457258,28	600862,61	86,13	4,5	-	-
K-7/25	6457346,70	600923,26	83,78	4,0	-	-
K-8/25	6457382,97	601036,21	85,52	5,0	-	-
K-9/25	6457313,84	601077,43	87,27	2,8	-	-
K-10/25	6457252,42	600941,04	85,13	4,1	-	-
K-11/25	6457175,74	600788,47	85,96	4,5	-	-
K-12/25	6457116,98	600668,53	87,62	2,7	-	-
K-13/25	6457133,28	600714,33	87,08	3,3	-	-

Uuringupunktide likvideerimise põhjus: geoloogiline ülesanne täidetud - uuringuaukudest võeti pinnaseproovid ja tehti vajalikud kirjeldused ning mõõtmised

Likvideerimise aeg ja moodus: Uuringupunktid likvideeriti kohe pärast geoloogilise läbilõike kirjeldamist ja proovide võtmist (03.08.2025). Likvideerimiseks kasutati väljatõstetud materjali, maapind tasandati ning taastati uuringueelne seisund. Kaevandite ümbrus on korrastatud ning taastatud uuringueelne seisund. Likvideeritud uuringupunktide fotod on toodud likvideerimisakti lisa 1.



Joonis 1. Murese IV uuringuruumi uuringupunktide asukohad

Uuringulosa valdaja

OÜ Raidano
/allkirjastatud digitaalselt/

Maaomanik

Liiva (79701:004:0067)
Muresepõllu (79701:004:0069)

OÜ Raidano
/allkirjastatud digitaalselt/

Uuringutöö teostaja

OÜ Inseneribüroo STEIGER
/allkirjastatud digitaalselt/

Lisa 1. Likvideeritud kaevandid

K-1



K-2



K-3



K-4



K-5



K-10

