

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject: FW: Ed: Geoloogilise uuringu akt / Korjasmäe III

Saatja: Triine Nirgi <triine@vmb.ee>
Saatmisaeg: neljapäev, 29. detsember 2022 17:15
Adressaat: Tiit Timberg <tiit.timberg@rmk.ee>
Teema: Re: Ed: Geoloogilise uuringu välitööde teavitus

Tere

Panin aktile skeemi juurde.

Selgituseks lisan veel, et algselt planeeritud 11 punktile lisandus vaid kaks uut asukohta punktide K01/PA1 ja K10a-b lähedal (vastavalt PA1b ja PA7), sest algses asukohas ei saanud liiva lamamit kätte. Näiteks tuli K01/PA1 kohal lihtsalt mingi suur veeris ette, millest puur mööda ei saanud.

Kaevandid K09a ja K09b on sisuliselt sama uuringupunkt, lihtsalt a tähistab nõlvapuhastust ja b nõlvaalust kaevandit. Sama loogika on punktidega K10 ja K11. Skeemil on need näidatud kõrvuti.

Kui tekib veel küsimusi, andke märku.

Head!

Triine

On Thu, 29. Dec 2022 at 12:21, Tiit Timberg <tiit.timberg@rmk.ee> wrote:

Tere,

Korjasmäe III uuringuskeemi peal oli 11 puuraugu/kaevise asukoht. Aktis on 16 auku. Kas oleks võimalik aktile lisada uus aktuaalne aukude skeem, tähised juures?

Lugupidamisega

Tiit Timberg

Saadan mõningase viivitusega Korjasmäe III uuringuruumi uuringupunktide likvideerimise akti. Geoloogilise uuringuga seotud välitööd on tehtud ja aruannegi peaaegu valmis.

Seega palun lisage aktile oma digiallkiri ja saatke see siis mulle tagasi. Seejärel esitan akti juba Keskkonnaametile.

Saatja: Triine Nirgi <triine@vmb.ee>
Saatmisaeg: neljapäev, 6. oktoober 2022 21:11
Adressaat: Tiit Timberg <tiit.timberg@rmk.ee>; Põlvamaa <polvamaa@rmk.ee>
Teema: Geoloogilise uuringu välitööde teavitus

Tere!

Annan teada, et järgmisel reedel (14. okt) on planeeritud geoloogilise uuringu välitöö tegemine Korjusmäe III uuringuruumis ([L.MU/516264](#)). Käisin paar nädalat tagasi ka ala üle vaatamas - tegemist on karjäärimaastikuga, mis on osaliselt korrastatud, osaliselt mitte, ja kus on üsna hea liikuda. Uuringupunktidele saab ligi nii, et puid maha võtta ei ole vaja.

Lisasin kirjale üldise skeemi planeeritud kaevandite asukohtade ja olemasolevate teede/radadega. Taustaks kasutatud ortofoto on natuke vananenud - näiteks ei ole sellel näha piki uuringuruumi kaguserva kulgev metsamasinate tee. Punane pidevjoon tähistab uuringuruumi piiri ning punase katkendjoonega on näidatud nn puhverala piir, kuhu kohalike elanike soovist lähtudes tulevikus varu arvele ei võeta.

Lugupidamisega

Triine Nirgi
OÜ J.Viru Markšeideribüroo