

# KIWA Estonia OÜ

EAK poolt akrediteeritud inspekteerimisasutus I002

## ATRAKTSIOONI KORRALINE AUDIT

Protokolli nr. **119-25-0227** Kuupäev: **28.04.2025**

Paigaldise registreerimisnumber: **20-0039-1**

Auditi läbiviimise aeg: **26.04.2025**

<b>Omanik</b>	Nimi: Piotr Pietran
	Registrikood: 87021814616
	Aadress: Danoljo 9, 11-513 Mitki, Poola, PL
	Telefon: +46 73 775 63 80
	E-post: -
<b>Valdaja</b>	Nimi: Piotr Pietran
	Registrikood: 87021814616
	Aadress: Danoljo 9, 11-513 Mitki, Poola, PL
	Telefon: +46 73 775 63 80
	E-post: -
<b>Järelevaataja</b>	Nimi: Piotr Pietran
	Isikukood: 87021814616
	Telefon: +46 73 775 63 80
	Pädevustunnistus: -

<b>Seadme andmed</b>	Asukoht: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Varraku tn 14	
	Tootja: SBF (Italy)	Tootmise aeg: 1996
	Paigaldaja: Piotr Pietran	Paigaldamise aeg: 2023
	Nimetus: Desert Show	Maksimaalne ettenähtud inimeste arv: 36
	Mark: Laste	Liikumiskiirus/ pöörlemissagedus: 0,8
	Tehasenumbr: 02D35015	Tõstekõrgus, m: 0,6

### Auditi tulemused:

Hindamise alusnormid: seadme ohutuse seadus, majandus- ja taristuministri 16.07.2015 määrus nr 95

Teostatud auditi toiming(ud): visuaalne

Kasutatud kontrollivahendid: -

*Tähistused: K - korras, vastab nõuetele; M - ei ole korras, ei vasta nõuetele; O - ei ole asjakohane, ei kuulu kontrollimisele*

<b>Visuaalne</b>			
Vastavus tootja kirjeldusele	K	Paigalduse vastavus tootja juhenditele	K

Kasutusjuhend			K	Nõuetekohane märgistus		K
Ohutu töötamine kõikides tootja poolt ettenähtud kasutamistingimustes ja kasutamisanvariantides						K
Juhtpult	K	Valgustus	K	Signalisatsioonseadis		K
Elektritoide	K	Hüdroseadmestik	O	Sõlmede toimimine		K
Pealüliti	K	Ohutusseadised	K	Tõstemehhanism		O
Liikumismehhanism	K	Pöördemehhanism	O	Muud mehhanismid		O
Kinnitused	K	Veermik	K	Maandus		K
Kandekonstruktsioon	K	Rööbastee	O	Iste/ korv		K
Pidurid	K	Käiguteed, piirded	K	Alus/ vundament		K
Ketid/ trossid	O	Toed	K			
Katsetused						
Staatiline koormuskatse koormusega, kg			-			
Dünaamiline koormuskatse koormusega, kg			-			

### Märkused:

1. Järelevaataja kohustusi täidab omanik, järelevaataja pädevust tõendavat tunnistust ei esitatud.

**Otsus: Tehniliselt korras, vastab nõuetele ja on edasiseks kasutamiseks ohutu**

**Järgmise auditi läbiviimise aeg: Visuaalne 05.2026, Katse 05.2027**

**Juures viibis:** Piotr Pietran

**Ekspert:** Aleksander Iivanainen, +372 659 9420

KIWA Estonia OÜ  
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Telliskivi tn 59  
659 9470  
estonia@kiwa.com

Käesoleva auditi protokollil näol on tegemist õiguslikku tähendust omava digitaalse dokumendiga. Auditi dokumendid on leitavad tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve infosüsteemist: <https://jvis.ttja.ee>