



TERVISEAMET

MTÜ Päikeseringi Selts
marika.ein@gmail.com
Uus-Puuraku talu, Pilkuse küla
6704, Otepää vald, Valga maakond

Meie 17.07.2025 nr 9.3-2/25/4730-3

**Sotsiaalasutuse objekti vastavuse
kontrollakt MTÜ Päikeseringi Selts,
Kesk 10, Valga linn, Valga vald**

MTÜ Päikeseringi Selts (isiku-/registrikood **80266350**; elu-/asukoha aadress Uus-Puuraku talu, Pilkuse küla; telefon (+372) **5554 4371**; e-post **marika.ein@gmail.com** ; esindaja **Marika Ein**) esitas taotluse [laste- ja täiskasvanute sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus osutamiseks aadressil Kesk 10, Valga linn, Valga vald].

Kontrolli alus:

- ☒ rahvatervise seadus § 13 lg 3;
- ☒ hinnangu taotlus;
- ☐ olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.
- ☐ Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.

Kontrollitakse:

- ☒ maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;^{1,2,3,4,5,11}
- ☒ nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;^{1,2,3,4,5}
- ☐ nõuded toitlustamisele;^{6,7}
- ☒ valgustustiheduse mõõtmistulemused;^{1,2,3,4,5,12}
- ☐ ventilatsiooni mõõtmistulemused;^{1,3,4,5,13}
- ☐ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;⁸
- ☒ joogivee analüüsi tulemus;^{4,5,9}
- ☒ töötajate tervisetõendid.^{4,5,10}

¹ sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

² sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

³ sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoelekansteenustele ja eraldusruumile“;

⁴ sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeesutuse tervisekaitsenõuded“;

⁵ sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeesutuse tervisekaitsenõuded“;

⁶ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“;

⁷ sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeesutuses“;

⁸ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

⁹ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

¹⁰ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus;

¹¹ ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

¹² EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

¹³ EVS 906:2018 Mittelehuonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017;

Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn
Paju 2, 50603 Tartu
Akadeemia 2, 80011 Pärnu
Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve

telefon +372 794 3500
e-post: info@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee

registrikood 70008799
KMKN EE101339803
EE891010220034796011
viitenumber 2800048574

Kontrollitava objekti andmed:

Objekti kirjeldus: MTÜ Päikeseringi Seltsi teenuse osutamise ruumid asuvad Valga kesklinnas aadressil Kesk 10, esimesel korrusel, ruumid 105 ja 106.

Objekti aadress: Kesk 10, Valga linn, Valga maakond

Ametniku andmed: Aira Varblane, vaneminspektor (keskkonnatervis), 58225415

Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 16.07.2025 kell 14.30 kuni 14.45

Kontrolli juures viibis Marika Ein- juhataja, telefon 55544371

KONTROLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

☐ jah -

☐ ei -

Ei kontrollitud, nõuded puuduvad antud teenusele

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah - Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.

☐ ei -

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah - Powtec OÜ valgustiheduse mõõtmise aruanne nr 2412196 19.06.2025

☐ ei -

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

☐ jah -

☐ ei -

Teenuse osutamise ruumides loomulik ventilatsioon, aknad avatavad

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

☐ jah -

☐ ei -

Ei kontrollitud, nõuded antud teenusele puuduvad

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah - AS Viljandi Veevõrk poolt väljastatud joogivee analüüsileht J-394 11.07.2025

☐ ei -

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

☒ jah – Teenuse osutamise ruumid asuvad hoone esimesel korrusel ja ligipääsetav liikumispuuetega inimestele. Teenuse osutamine toimub 2 tööruumis (ruum 105 – individuaalne nõustamine ja ruum 106 – grupiteraapia või -nõustamine. Korraga teenusele on planeeritud kuni 6 klienti (1 + 5+ vajadusel saatja). Klientidele kasutada ka tualettruum samal korrusel, valamus soe vesi olemas.

☐ ei -

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

☐ jah -

☐ ei -

Ei kontrollitud

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

☒ jah -

☐ ei -

Esitatud 1 tervisetõend, tervisetõendid esitatakse tööle asumisel.

Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Ei kasutatud

Märkused/taotlused: Kontrolli käigus täpsustati esialges taotluses esitatud klientide arv ning ruum 105 on 10,1 m² ja selles ruumis osutatakse individuaalse nõustamise teenust, ruum 106 on 40,1 m² ja sobib grupiteraapia või – nõustamisteenuse osutamiseks. Kokku saab teenusel osaleda ühe korraga kuni 6 klienti, ruumis 105 – 1 klient ja ruumis 106 – 5 klienti.

Lõppjärelendus:

☒ Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.

☐ Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Aira Varblane
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Marika Ein
Taotluse esitaja / esindaja²

² Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames.