

Nimi: Eesti Vabariik, volitatud asutus Transpordiamet, esindaja
isikukood/registrikood:
Aadress:
Telefon:
E-post:

Teostatakse Võru maakond, Antsla vald, Tsooru küla, Seega(14303:002:0790) katastriüksuse jagamine. Teile kuulub piirnev 25109 Tsooru-Kangsti tee (14303:002:2181)katastriüksus.

Ühisel piiril on 5 ühist piiripunkti. Skeemil on ühised piiripunktid numbritega: NR3-metalltoru(taastatud), NR4-veekoogu telje punkt(--), NR25-piirikivi(olemasolev), NR29-metalltoru(paigaldatud), NR30-metalltoru(paigaldatud), . Teiega ühised piiripunktid on piirikirjelduse tabelis märgistatud kollase värvusega.

Aeg ja koht

Kutsun Teid katastriüksuste ühiste piiri ja piirimärkide kättenäitamisele: 05 september 2024

Piiri ja piirimärkide kättenäitamine toimub nimetatud katastriüksustel looduses, selleks palun võtta ühendust, et leppida kokku täpsem kellaaeg ja asukoht.

Ilumata jätmise või kirjaliku seisukoha esitamata jätmise tagajärjed

Kui Te ei saa piiri kättenäitamisele tulla, palun teavitage mind sellest kirja lõpus oleva e-maili või telefoni teel. Samadel kontaktidel saate esitada ka täiendavaid küsimusi. Piiri kättenäitamisele võite saata ka esindaja. Palun mind sellest eelnevalt teavitada ja esitada mulle esindust tõendav volikiri.

Kutse saatmisega loetakse piirimärkide asukohad ja nende alalhoiu kohustus kinnisasja omanikule teatavaks tehnikuks ja omanik piiride asukohaga nõustunuks (maakatastriseaduse § 17 lõige 6), välja arvatud juhul, kui ilmneb piiride kindlakstegemise vajadus.

Kui Teil on piiri ja piirimärkide kohta märkusi, tuleb need esitada hiljemalt piiri kättenäitamisel maastikul. Teie poolt esitatud märkused, taotlused ja seisukohad kantakse piiriprotokoll.

Piiriprotokolli allkirjastamine

Pärast piiri kättenäitamist koostatakse 3 tööpäeva jooksul piiriprotokoll, mida saate allkirjastada digitaalselt. Digitaalse allkirjastamise võimaluse puudumisel teavitage mind eelnevalt ning sellisel juhul saate piiriprotokolli allkirjastada paber kandjal.

Piirimärkide alalhoiukohustus

Kinnisasja omanik peab tagama piirimärgistuse säilimise. Te ei või piirimärke iseseisvalt muuta ega ümber paigutada (asjaõigusseaduse § 128 lg 2)

*Kutsele on lisatud mõõdistatava katastriüksuse piirikirjelduse ja selgitava skeemi eelnõu

Lugupidamisega

Maamõõtja:	Indrek Prants (tegevuslitsents nr. 615 MA-k)
Postiaadress:	Võru maakond, Võru linn, Paju tänav 8, 65610
Telefon:	56980231
E-post:	indrek@geomel.ee

Piirikirjeldus - Seega

Piiri-punkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
26	piirikivi	sirgjooneline	--	olemasolev	--
27	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	--
28	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	--
24	veekogu telje punkt	veekogu telg	--	--	--
4	veekogu telje punkt	sirgjooneline	--	--	--
29	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	1
25	piirikivi	sirgjooneline	--	olemasolev	1

Piirikirjeldus - Seegapõllu

Piiri-punkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
24	veekogu telje punkt	sirgjooneline	--	--	--
1	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	--
2	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	--
3	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	1
30	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	1
4	veekogu telje punkt	veekogu telg	--	--	--

Märkused:

Piirimärgid nr 29 ja 30 on paigaldatud vastavalt koostatud maakorralduskavale. Piirimärk nr 28 on taastatud vastavalt Vahe katastriüksuse algandmetele. Piirimärk nr 2 on taastatud plastposti asemele. Piirimärk nr 3 on taastatud, arvestades eelnevalt mõõdistatud Võidu katastriüksuse piiripunkti L-Est koordinaate. Piirimärgid nr 1 ja 27 on taastatud vändunud metallvaiade asemele.

Piiride kindlakstegemine: 1

Põhjus: Mõõdistamisel selgus, et eelnevalt mõõdistatud Seega piiriprotokollis ning 25109 Tsooru-Kangsti tee katastriüksuse moodustamise plaanil on kirjeldatud ühisne piir vastuoluliselt.

Selgitus: 25109 Tsooru-Kangsti tee katastriüksuse mõõdistamise plaanil on märgitud piiri kulgemise kaugus tee teljest 7m. Eelnevalt mõõdistatud Seega katastriüksuste piiriprotokollides on kirjeldatud piir kulgema piiripunktide nr 3-25 vahel sirgjooneliselt punktist punkti. Looduses piirimärk nr 3 puudub. Piirimärgiks punktis nr 25 on piirikivi. Piiripunkti nr 3 kaugus tee teljest 7m klapib 25109 Tsooru-Kangsti tee katastriüksuse mõõdistamise plaanil oleva kaugusega. Piirikivi kaugus tee teljest on ca5,9m. Kuna punktid ei asu ühtlasel kaugusel, siis ei saa kirjeldada piiri kaugust tee teljest ühtlase kaugusega.

Tulemus: Kuna piirimärgid nr 3 ja 25 ei asu ühtlasel kaugusel tee teljest, siis kirjeldatakse piir piiripunktide nr 3-30-4 ja 4-29-25 vahel kulgema sirgjooneliselt punktist punkti.

Asjaosaliste märkused ja taotlused: --

Allkirjad:

Piiri ja piiripunktide skeem

piiriprotokolli nr 202407265453
lisa 1




Leppemärgid:




mõõdistatava katastriüksuse piir
registreeritud katastriüksuse piir
tähistatud piiripunkt või piirimärk paigaldamata
tähistamata piiripunkt
piiripunkti number

Allkirjad:

Väljavõtte
piirilõigust 28-24; 24-1




Väljavõtte
piirilõigust 29-4; 4-30



Piiri kindlakstegemist selgitav skeem

piiriprotokoll nr 202407265453
lisa 2



Leppemärgid:

- jagamise piir
 - kindlaks tehtud katastriüksuse piir
 - katastrikaardil olev katastriüksuse piir
 - tähistatud piiripunkt
 - tähistamata piiripunkt
 - 1 piiripunkti number
 - 13,19m joonepikkus
- Allkirjad: