


1. Ehitusettevõtja Nominete OÜ	KAETUD TÖÖDE AKT	Akti nr: 26
		2. Kuupäev: 16.08.2024
3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu Nr.	KÜ Tule 4, Saue, Eesti / -	
4. Kaetud töö nimetus ja paiknemine	EI30/S200 korterite välisuste paigaldus	
5. Põhjendatud hinnang kaetud töö vastavusele kehtivatele nõuetele ja ehitusprojektile	Tööd on teostatud nõutud kvaliteediga ja heale ehitustavale. Vastavalt Termopilt OÜ tööle 951 ja joonistele 951_PP_AR-5-06 (korruse plaanid)	
6. Vajadusel muud andmed tehtud töö kohta	1) Põltsamaa uksetehas tuletõkkeuks N1 EI30/S200, tähis korruseplaanil Su-3 2) Betoonikruvid Essvee 7,5x90 mm. 3) Montaaživaht PENOSIL Premium FireRated Gunfoam B1 4) Kivivill PAROC FPS 14	
7. Kaetud töö kontrollimise läbiviimisel kasutatud meetodi või seadmete kirjeldus	Visuaalne kontroll	
8. Kaetud töö kontrollimise aeg	26.07.2024 -	
9. Akti lisad	DoP-10108-PAROC-FPS-14-et-EE.pdf; betoonikruvi Essvee andmeleht.pdf; Penosil-Eesti_FR-Foam_Inspecta_est_kehtib-kuni-06.09.2026.pdf; ET-0378-23 est_STAMPED.pdf; IMG_20240723_105517.jpg; IMG_20240723_160701.jpg; IMG_20240723_105453.jpg; IMG_20240723_120103.jpg	
10. Kaetud tööd kontrollinud ehitustöö tegija ja tema pädeva isiku nimi	Nimi, ettevõte	Kutsetunnistus
	Raigo Mälton, Nominete OÜ <i>/allkirjastatud digitaalselt/</i>	
	Marek Läte, Balti Vara Ehitus OÜ <i>/allkirjastatud digitaalselt/</i>	
Kristjan Soomets, Balti Vara Ehitus OÜ <i>/allkirjastatud digitaalselt/</i>	187432	
11. Kaetud tööd kontrollinud omanikujärelevalve tegija ja tema pädeva isiku nimi	Nimi, ettevõte	Kutsetunnistus
	Hannes Kase, Ehitusekspertiisibüroo OÜ <i>/allkirjastatud digitaalselt/</i>	188325



IMG_20240723_105517.jpg



IMG_20240723_160701.jpg



IMG_20240723_105453.jpg



IMG_20240723_120103.jpg