

KORSTNAPÜHKIMISE AKT

Töö tellija ja ehitise valdaja (isiku nimi):

TALLINN, MAJAKA TN 59 KÜ
.....

Ehitise aadress:

Majaka tn 59 Tallinn
.....

Teenust osutanud isik (isiku nimi ja registrikood):

Vahva Korstnapühkija OÜ reg. nr.12283776
.....

Korstnapühkija kutsetunnistuse number:

Kutsetunnistus nr.109478
.....

Jrk nr	Teostatud tööde kirjeldus	Teostatud tööde hulk	Töid kokku
1	Korstnapühkimine/ülevaatus	1	18
2	Kütteseadmed korterites 2,6 ja 8	1	1

Korstnapühkija hinnang küttesüsteemi tehnilise seisukorra ja ohutuse kohta (avastatud puudused ja vead, kas kütteseadme edasine kasutamine on lubatud või mitte):Krt 2 ahi kasutuskõlbmatu/ei küta, samuti on korstnajas ummistus, kütta saab korterit,gaasiga.
.....Muud kütteseadmed korras, kütmine lubatud
.....
.....
.....

Töö andis üle (nimi, allkiri, kuupäev)

Andres Lokk 05.10.2019
...../allkirjastatud digitaalselt/
.....

Töö võttis vastu (nimi, allkiri, kuupäev)

Magnus Aasa 05.10.2019
.....
.....