

Piirikirjeldus: Kooli

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir tehakse kindlaks
1	metalltoru	sirgjooneline	–	taastatud	–
2	metalltoru			paigaldatud	–
3	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
4	metalltoru	veekogu telg	–	paigaldatud	–
5	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
6	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
7	metallvai	sirgjooneline	–	olemasolev	–
8	metallvai	sirgjooneline	–	olemasolev	–
9	metalltoru	sirgjooneline	–	olemasolev	–

Piirikirjeldus: Kuusiku

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir tehakse kindlaks
2	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
10	metalltoru			olemasolev	–
7	metallvai	sirgjooneline	–	olemasolev	–
6	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
5	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
4	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–
3	metalltoru	sirgjooneline	–	paigaldatud	–

Asjaosaliste märkused ja taotlused

Punktidesse 2, 3, 4, 5, 6 on paigaldatud uued metalltorust piirimärgid vastavalt jagamise asendiplaanile. Punktis 1 vana piirimärk on hävinud, punkt 1 on taastatud uue metalltorust piirimärgiga arvestates Kooli katastriüksuse vastava punkti asukoha koordinaadiga.